


ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE
16 RUE DE L EQUERE
95042 ST OUEEN L'AUMONE
Tél. : 0134428000
Fax : 0130373021
Email : contact-idf@alliance-experts.com



Date du rapport : 20/03/2025
Numéro référence : 25024910
Nom : M. JOACHIM BALLO
Société : AIS SA (L'OLIVIER)
Numéro de Contrat : 1081306851
Référence Société : 2025915858
Référence Emetteur :
Date événement : 13/03/2025
Date Mission : 14/03/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
JOACHIM BALLO
37 RUE PIERRE DEGEYTER
76610 LE HAVRE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F HB-728-HN	Genre :	VP
Marque :	RENAULT	Carrosserie :	CI 5
Modèle :	CLIO 1.2I 16V - 75	Energie :	ES
Finition :	ZEN	Puissance :	4 CV
Type :	M10RENV522D451	Couleur :	Gris Standard
Numéro série :	VF15RSN0A56772268	Nombre :	5
Mise en circul. :	30/11/2016	places :	
Kilométrage :	114580 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :10 % AR G :100 % AV D :10 % AR D :100 %	PTAC :	1564
		Etat général :	Moyen

MANDANT :

AIS SA (L'OLIVIER)
9-10 RUE DE L ABBE STAHL
MARCQ EN BAROEUL

REPARATEUR :

MONDIAL AUTO CENTRE CVHU
6 CHEMIN DU PORT ANGOT
76410 ST AUBIN LES ELBEUF

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 18/03/2025 personnes présentes
M MIDI Autres, M RIVAS Réparateur
Lieu de l'expertise : Réparateur
MONDIAL AUTO CENTRE CVHU
6 CHEMIN DU PORT ANGOT
76410 ST AUBIN LES ELBEUF

CRITERES DE DANGEROUSITE

CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
DI3 : Déformation importante Direction (Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert
VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui
IMMOBILISATION THEORIQUE : 11.0 jour(s)
DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Forte, 0° (ou 360°)
ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert	7700.00 TTC	(6416.67HT)
Valeur du bien après événement	1001.00	
Différence des valeurs	6699.00 TTC	(5415.67HT)

TVA récupérable : Non

TROTREAU DIDIER : N°VE: 002028
Expert en automobile
VE 002028

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact-idf@alliance-experts.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 25024910

Acheteur

INDRA - LOA
80 RUE DE CONDORCET
38090 VILLEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 20/03/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.35.78.61.61

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				4070.00		814.00	4884.00
Pièces	13878.37	2775.68	16654.05	13878.37		2775.68	16654.05
Ingrédients peintures	1225.00	245.00	1470.00				
Forfait				105.00		21.00	126.00
Hors élément SGC				19278.37		3855.68	23134.05
Total général				19278.37		3855.68	23134.05

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 25024910

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant	Intensité	Forte	Immobilisation théorique	11.0 jour(s)
Angle	0° (ou 360°)	Zone de déformation	Avant, Avant/latéral droit, Intérieur		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				4070.00		814.00	4884.00
Pièces	13878.37	2775.68	16654.05	13878.37		2775.68	16654.05
Ingrédients peintures	1225.00	245.00	1470.00				
Forfait				105.00		21.00	126.00
Hors élément SGC				19278.37		3855.68	23134.05
SOUS TOTAL GENERAL				19278.37		3855.68	23134.05

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	35.00	50.00	1750.00	350.00	
Tôlerie T2	5.00	55.00	275.00	55.00	
Tôlerie T3	2.00	60.00	120.00	24.00	
Peinture PEINT1	35.00	55.00	1925.00	385.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
CAISSE		1.0	2967.19	20.00 %		2967.19	Non
COMPRESSEUR CLIMATIS		1.0	829.48	20.00 %		829.48	Non
BERCEAU MOTEUR		1.0	702.11	20.00 %		702.11	Non
PARE BRISE		1.0	549.76	20.00 %		549.76	Non
PARE-CHOCS AV		1.0	444.49	20.00 %		444.49	Oui
CAPOT MOTEUR		1.0	403.08	20.00 %		403.08	Oui
VOLET INF FACADE AV		1.0	365.16	20.00 %		365.16	Non
CALCULATEUR AIRBAGS		1.0	351.61	20.00 %		351.61	Non
PROJECTEUR D		1.0	341.52	20.00 %		341.52	Non
PROJECTEUR G		1.0	341.52	20.00 %		341.52	Non
ALTERNATEUR STANDARD		1.0	333.34	20.00 %		333.34	Non
PROTECTION SOUS MOTE		1.0	284.52	20.00 %		284.52	Non
TRAVERSE FACADE AV		1.0	280.03	20.00 %		280.03	Non
TRAVERSE AV BERCEAU		1.0	259.63	20.00 %		259.63	Non
AIRBAG PASSAGER		1.0	245.70	20.00 %		245.70	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	240.40	20.00 %		240.40	Non
LOT ENJOLIVEURS PROJ		1.0	205.56	20.00 %		205.56	Non
FORFAIT REP JANTE AV		1.0	200.00	20.00 %		200.00	Oui
TRAVERSE PC V		1.0	184.69	20.00 %		184.69	Non
GUIDE AIR CALANDRE		1.0	175.98	20.00 %		175.98	Non
CONDENSEUR MOTRIO		1.0	173.60	20.00 %		173.60	Non
RADIATEUR MOTRIO		1.0	173.21	20.00 %		173.21	Non
FEU DIURNE G		1.0	160.21	20.00 %		160.21	Non
FEU DIURNE D		1.0	160.21	20.00 %		160.21	Non
LOT ENJOLIVEURS PROJ		1.0	151.82	20.00 %		151.82	Non
CHARGE CLIM		1.0	150.00	20.00 %		150.00	Non
BRIN ENROULEUR CEINT		1.0	136.03	20.00 %		136.03	Non
BRIN ENROULEUR CEINT		1.0	136.03	20.00 %		136.03	Non
CALANDRE		1.0	128.21	20.00 %		128.21	Non
DEFLECTEUR PC AV		1.0	126.30	20.00 %		126.30	Non
PNEU AVD		1.0	126.00	20.00 %		126.00	Non
SPOILER PC AV		1.0	122.85	20.00 %		122.85	Non
PARE BOUE AVD PARTIE		1.0	120.78	20.00 %		120.78	Non
CHARNIERE D CAPOT MO		1.0	120.70	20.00 %		120.70	Oui
CHARNIERE G CAPOT MO		1.0	120.65	20.00 %		120.65	Oui
EMBLEME MARQUE AV		1.0	118.81	20.00 %		118.81	Non
GUIDE AIR D P AV		1.0	117.91	20.00 %		117.91	Non

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 25024910

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
SERRURE CAPOT MOTEUR		1.0	106.56	20.00 %		106.56	Non
SILENTBLOC SUPPORT M		1.0	103.77	20.00 %		103.77	Non
PROJECTEUR AB		1.0	102.94	20.00 %		102.94	Non
PROJECTEUR AB		1.0	102.94	20.00 %		102.94	Non
GRILLE INF PC AV		1.0	98.61	20.00 %		98.61	Non
BRAS SUSPENSION AVD		1.0	92.36	20.00 %		92.36	Non
RESERVOIR LAVE VITRE		1.0	90.23	20.00 %		90.23	Non
AVERTISSEUR SONORE G		1.0	84.27	20.00 %		84.27	Non
BIELLETTE ANTI COUPL		1.0	83.11	20.00 %		83.11	Non
SUPPORT MOTEUR SUP D		1.0	83.11	20.00 %		83.11	Non
AVERTISSEUR SONORE		1.0	82.29	20.00 %		82.29	Non
PARE BOUE AVG PARTIE		1.0	78.73	20.00 %		78.73	Non
LOT ENJOLIVEURS CALA		1.0	70.93	20.00 %		70.93	Oui
SUPPORT BIELLETTE AN		1.0	66.54	20.00 %		66.54	Non
LOT ENJOLIVEURS PC A		1.0	62.72	20.00 %		62.72	Non
ENJOLIVEUR CALANDRE		1.0	56.28	20.00 %		56.28	Oui
RENFORT AVD AILE AV		1.0	56.10	20.00 %		56.10	Non
SUPPORT AILE AVD		1.0	54.74	20.00 %		54.74	Non
KIT COLLE PB		1.0	49.80	20.00 %		49.80	Non
KIT COLLE VITRE CUST		1.0	49.80	20.00 %		49.80	Non
KIT COLLE VITRE CUST		1.0	49.80	20.00 %		49.80	Non
COURROIE COMPRESSEUR		1.0	49.63	20.00 %		49.63	Non
ROTULE D DIRECTION		1.0	37.96	20.00 %		37.96	Non
FAISCEAU PC AV		1.0	36.00	20.00 %		36.00	Non
LIQUIDE REFROIDISSEM		1.0	25.00	20.00 %		25.00	Non
HUILE BOITE VITESSES		1.0	16.80	20.00 %		16.80	Non
COURRIER ALTERNATEUR		1.0	13.62	20.00 %		13.62	Non
PLAQUE POLICE AV		1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non
LIQUIDE FREIN		1.0	6.60	20.00 %		6.60	Non
SUPPORT AVERTISSEUR		1.0	6.54	20.00 %		6.54	Non

Opération

INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE GEOMETRIE T	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL ESSAI REDUIT SU	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE ESSAI SIMPL	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE ESSAI PROLO	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	35.00	35.00	1225.00	20.00 %	

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	100.00	100.00	20.00 %

CRITERES DE DANGEROUSITE

- CA3 :** Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
- DI3 :** Déformation importante Direction
- LS3 :** Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2025AC96549
Dangerosité imputable au sinistre	CA3 Déformation importante Imputable au sinistre. DI3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	PROCEDURE : V.E.I DECISION PROPRIETAIRE : CEDE SON VEHICULE. Vehicule concerne par l'Article L327-1 a 3 du Code de la Route COMMUNICATION ASSURE - VRADE communiquee apres de l'assure sur messagerie le : 19/03/25 - Proposition de cession adressee le : 20.03.25 - Documents de cession complets et conformes recus le 20.03.25 apres reception par voie dematerialisee SITUATION DU VEHICULE - Procedure VE : Oui (Constate lors de l'expertise) -

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 25024910

Carrosserie : Deformation importante(CA3) - Direction : Deformation importante(DI3) - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) - Securite Passive : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)(SP4) - Vehicule economiquement reparable : Non - Vehicule techniquement reparable : Oui - Bon de Transfert transmis au recuperateur le: 20.03.25 - Coordonnees du recuperateur : ETS INDRA - Titulaire du certificat d'immatriculation : BALLOT JOACHIM - DEPANNAGE ASSISTANCE7 ELEMENTS TRANSMIS - Epaviste - Rapport d'expertise - Certificat d'immatriculation signe - Certificat de situation - Declarations de cession - Declaration d'achat - Acte engagement A l'assure (en application du decret Nø 91.1315 du 27/12/1991) - Rapport d'expertise OBSERVATIONS - Estimation de la remise en etat sous reserve de demontage et de controle Signataire du rapport MIDI CLEMENT - NøVE: 005739.