


KPI EXPERTISE 76 - ROUEN
4 BIS RUE DU 08 MAI 1945
76390 AUMALE
Tél. : 0235174141
Fax : 0235174140
Email :



Date du rapport : 01/04/2025
Numéro référence : 20158829
Nom : M. LABYB MOHAMED SAID
Société : BPCE ASSURANCES IARD
Numéro de Contrat : 011767502
Référence Société : 250159045
Référence Emetteur :
Date évènement : 18/03/2025
Date Mission : 20/03/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
LABYB MOHAMED SAID
12 AVENUE PIERRE CORNEILLE
76380 CANTELEU

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F CP-883-AR	Genre :	VP
Marque :	AUDI	Carrosserie :	BREAK
Modèle :	A4 AVANT 2.0 TDI DPF - 1	Energie :	GO
Finition :	BUSINESS LINE	Puissance :	8 CV
Type :	M10AUDVP000L180	Couleur :	Gris Foncé
Numéro série :	WAUZZZ8K9AA070239	Nombre :	5
Mise en circul. :	30/10/2009	Poids à vide :	
Kilométrage :	260000 km	PTAC :	2095
Usure pneus :	AV G :90 % AR G :80 % AV D :90 % AR D :80 %	Etat général :	Normal

MANDANT :

BPCE ASSURANCES IARD
7 PROMENADE GERMAINE SABLON
PARIS

REPARATEUR :

NORD OUEST DEPANNAGE
1342 ROUTE DE LA MAIRIE
76360 PISSY POVILLE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 21/03/2025 personnes présentes
PIERRE PEDOUSSAUT Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur
NORD OUEST DEPANNAGE
1342 ROUTE DE LA MAIRIE
76360 PISSY POVILLE

CRITERES DE DANGEROUSITE

DI3 : Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons
au sol : berceau, éléments de
suspension, essieu et fourche,
roue

(Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Forte, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert
Valeur du bien après évènement
Différence des valeurs

7000.00 TTC	(5833.33HT)
900.00	
6100.00 TTC	(4933.33HT)

TVA récupérable : Non

PEDOUSSAUT 004736-VE
Expert en automobile
VE 004736

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : .
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 20158829

Acheteur

INDRA BPCE
80 RUE CONDORCET
CS 30112
38090 VILLEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination :
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 25/03/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.35.81.77.92

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1627.00		325.40	1952.40
Pièces	13186.02	2637.20	15823.22	13186.02		2637.20	15823.22
Ingrédients peintures	244.00	48.80	292.80				
Hors élément SGC				15057.02		3011.40	18068.42
Total général				15057.02		3011.40	18068.42

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 20158829

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant	Intensité	Forte	Immobilisation théorique	4.5 jour(s)
Angle	0° (ou 360°)	Zone de déformation	Avant		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1627.00	325.40	1952.40
Pièces	13186.02	2637.20	15823.22	13186.02	2637.20	15823.22
Ingrédients peintures	244.00	48.80	292.80			
Hors élément SGC				15057.02	3011.40	18068.42
SOUS TOTAL GENERAL				15057.02	3011.40	18068.42

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	13.70	50.00	685.00	137.00	
Tôlerie T2	4.90	55.00	269.50	53.90	
Mécanique électricité sellerie MES1	5.30	50.00	265.00	53.00	
Mécanique électricité sellerie MES3	1.20	60.00	72.00	14.40	
Peinture PEINT1	6.10	55.00	335.50	67.10	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
AILE AV D		1.0	397.90	20.00 %		397.90	Oui
PARE-BOUE AV D		1.0	67.30	20.00 %		67.30	Non
JOINT D'AILE AV D		1.0	9.30	20.00 %		9.30	Non
SUPPORT D'AILE AV D		1.0	44.10	20.00 %		44.10	Oui
CAPOT-MOTEUR		1.0	937.40	20.00 %		937.40	Oui
CONDENSEUR DE CLIMAT		1.0	467.20	20.00 %		467.20	Non
BOITIER DE COMMANDE		1.0	780.30	20.00 %		780.30	Non
JANTE AV D		1.0	578.30	20.00 %		578.30	Non
PORTE-MOYEU AV D		1.0	397.80	20.00 %		397.80	Non
AMORTISSEUR AV D		1.0	193.00	20.00 %		193.00	Non
PNEUMATIQUE AV D		1.0	147.00	20.00 %		147.00	Non
ROULEMENT DE ROUE AV		1.0	152.22	20.00 %		152.22	Non
PNEUMATIQUE AV G		1.0	147.00	20.00 %		147.00	Non
PROJECTEUR D		1.0	531.00	20.00 %		531.00	Non
FACADE AV		1.0	307.00	20.00 %		307.00	Non
PARE-BRISE		1.0	455.90	20.00 %		455.90	Non
CALES DE PARE-BRISE		2.0	11.40	20.00 %		11.40	Non
ENJOLIVEUR D DE PARE		1.0	20.90	20.00 %		20.90	Non
ENJOLIVEUR DE CAPTEU		1.0	9.30	20.00 %		9.30	Non
ENJOLIVEUR G DE PARE		1.0	20.90	20.00 %		20.90	Non
COLLE 2K DE PARE-BRI		1.0	85.70	20.00 %		85.70	Non
APPLICATEUR DE COLLA		1.0	5.30	20.00 %		5.30	Non
PRIMAIRE DE COLLAGE		1.0	15.50	20.00 %		15.50	Non
ACTIVATEUR DE COLLAG		1.0	13.50	20.00 %		13.50	Non
PARE-CHOCS AV		1.0	672.20	20.00 %		672.20	Oui
CALANDRE		1.0	358.00	20.00 %		358.00	Non
SUPPORT D DE TRAVERS		1.0	66.30	20.00 %		66.30	Non
GRILLE D DE PARE-CHO		1.0	50.00	20.00 %		50.00	Non
AIRBAG G DE PAVILLON		1.0	546.70	20.00 %		546.70	Non
AIRBAG D DE PAVILLON		1.0	546.70	20.00 %		546.70	Non
AIRBAG PASSAGER		1.0	1285.20	20.00 %		1285.20	Non
PLANCHE DE BORD		1.0	1866.60	20.00 %		1866.60	Non
RADIATEUR DE REFROID		1.0	224.40	20.00 %		224.40	Non
BRIN BOUCLE DE CEINT		1.0	84.90	20.00 %		84.90	Non
BRIN BOUCLE DE CEINT		1.0	84.90	20.00 %		84.90	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	325.40	20.00 %		325.40	Non

Ce rapport établi sous réserve de garantie et de déclaration, ne constitue en aucun cas un ordre de réparation. Conclusions éventuellement détaillées en annexe

SARL (soc anonyme a responsabilité limitée) au capital de 600500 SIRET 4247344990041 APE 602Z

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 20158829

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
BRIN BOUCLE DE CEINT		1.0	66.80	20.00 %		66.80	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	165.20	20.00 %		165.20	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	165.20	20.00 %		165.20	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	882.30	20.00 %		882.30	Non

Opération

JAMBE DE SUSPENSION	Dépose et repose
GARNITURE DE PAVILLO	Dépose et repose
ROUE AV G	Dépose et repose
CONTROLE TRAINS AV,	Opération de contrôle (sans banc)
SIEGES AV	Dépose et repose
LONGERON AV D SECTIO	Opération de redressage (sans marbre)
CONTROLE ESSAI SIMPL	Opération de contrôle (sans banc)
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
PREPARATION ELEMENTS	Opération de peinture seule

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Nacre vernis Temps H	6.10	40.00	244.00	20.00 %	

CRITERES DE DANGEROUSITE

- DI3 :** Déformation importante Direction
- LS3 :** Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2023AH08145
Dangerosité imputable au sinistre	DI3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	EVALUATION DES DOMMAGES SUR DEGATS APPARENTS ET SOUS RESERVES DE DEMONTAGE BON D'ENLEVEMENT TRANSMIS A L'EPAVISTE : ETS INDRA BPCE 80 RUE CONDORCET 38090 VILLEFONTAINE EN DATE DU 25/03/25 DEPOSITAIRE : NORD OUEST DEPANNAGE 1342 ROUTE DE LA MAIRIE 76360 PISSY POVILLE PROPOSITION DE CESSION ADRESSEE AU SOCIETAIRE LE 31/03/25. CESSION ACCEPTEE DOCUMENTS DE CESSION CONFORMES RECUS LE 01/04/25. CARTE GRISE AU NOM DE : LABYB MOHAMED SAID NOUS JOIGNONS A NOTRE RAPPORT LES DOCUMENTS DE CESSION SUIVANTS : - CARTE GRISE (26/01/23 + Nø formule 2023AH08145) - DECLARATION DE CESSION - DECLARATION D'ACHAT - CERTIFICAT DE SITUATION - ACTE D ENGAGEMENT - AUTORISATION D ENLEVEMENT OBS/ SINISTRE ENTRAINANT L'APPLICATION DE LA PROCEDURE V.E.I ARTICLE L327.1 A L327.3 DU CODE DE LA ROUTE Nø D'INSCRIPTION SUR LISTE NATIONALE PEDOUSSAUT 004736-VE ----- gardiena 19,2 mise a dispo 108 supplment remoquare250 ttc