



REF: FA2254009898G44  
 N° SINISTRE: OneExpert224601  
 DATE SINISTRE: 18/05/25  
 LESE : SOUDAY MATHIS

(E=Echange S=Echange pièce réemploi O=pièce qualité équivalente R=Réparation D=Dépose/Repose C=Contrôle P=Peinture  
 G=Réglage L=Lustrage N=Nettoyage EP=Echange Plastique PP=Réparation-Peinture Plastique RP=Réparation-Ajout matière plastique)

LISTE DES PIECES/FORFAITS

Qté	Libellé	Réf. Constr.	Opé.	Mnt HT	Vét.	Rem.	TVA
1	PARE-BOUE AV D	9678576880	E	95,90			20,00
1	AILE AV D	00007841Z7	E P	251,64			20,00
1	SUPPORT AV D'AILE AV D	00007841Z8	E	50,44			20,00
1	PROTECTION SOUS-MOTEUR	00007013GL	E	292,35			20,00
1	CAPOT-MOTEUR	00007901R1	E P	474,18			20,00
1	CHARNIERE G DE CAPOT-MOTE	00007912F7	E P	64,50			20,00
1	CHARNIERE D DE CAPOT-MOTE	00007912F6	E P	64,50			20,00
1	CONDENSEUR DE CLIMATISATI	E163371	E	205,17			20,00
1	ON EUROREPA						
1	TUYAU ENTRE CONDENSEUR ET	00006477GQ	E	86,93			20,00
1	DESHYDRATE						
1	TUYAUX D'EVAPORATEUR	9677033280	E	278,69			20,00
1	COURROIE D'ACCESSOIRES	1678169680	E	75,46			20,00
1	DOUBLURE D'AILE AV D PART	0000721171	E P	56,99			20,00
1	IE AV						
1	PROJECTEUR D	1606931480	E	375,55			20,00
1	FACADE AV	9801492280	E	192,23			20,00
1	DEFLECTEUR D'AIR INF. D D	00007104LT	E	54,37			20,00
1	E FAC						
1	AVERTISSEUR SONORE	00006236Q4	E	95,59			20,00
1	SERRURE DE CAPOT-MOTEUR	00007934E5	E	45,13			20,00
1	LIQUIDE DE REFROIDISSEMEN	LIQREFROID	E	15,79			20,00
1	PARE-CHOCS AV	00007401WP	EP P	626,31			20,00
1	MONOGRAMME DE MODELE AV	00008666T6	E	43,73			20,00
1	GRILLE DE PARE-CHOCS AV	00007422X7	E	196,62			20,00
1	PROTECTEUR CENTRAL DE PAR	0000745394	EP P	107,93			20,00
1	E-CHOCS AV						
1	SUPPORT DE PROJECTEUR ANT	00007416T1	E	59,94			20,00
1	IBROUILLARD						
1	PLAQUE D'IMMATRICULATION	0000PLAQAV	E	11,50			20,00
1	PROJECTEUR ANTIBROUILLARD	9685425280	E	80,03			20,00
1	ENJOLIVEUR DE PROJECTEUR	00007453C9	EP	83,08			20,00
1	ANTIBROUILL						
1	EMBLEME DE MARQUE AV	00007810Y3	E P	180,88			20,00
1	FEU DIURNE D	00006206R8	E	441,25			20,00
1	LOT DE GUIDES D'AIR DE PA	00007429J9	EP	68,61			20,00
1	RE-CHOCS AV						
1	DEFLECTEUR D'AIR INF. DE		E				20,00
1	PARE-C						
1	ENJOLIVEUR DE GRILLE DE P	0000745395	E P	132,50			20,00
1	ARE-CHOCS A						
1	ABSORBEUR INF. DE PARE-CH	00007422G9	E	95,46			20,00
1	OCS AV						
1	ABSORBEUR DE PARE-CHOCS A	00007422G7	E	59,67			20,00
1	TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV	00007422H0	E	222,39			20,00
1	LOT DE DEFLECTEURS DE PAR	00007422H3	E	98,40			20,00
1	E-CHOCS AV						
1	LONGERON AV D PARTIE AV	1615054480	E P	319,43			20,00
1	RADIATEUR DE REFROIDISSEM	1691074080	E	228,38			20,00
1	ENT MOTEUR						
1	MOTOVENTILATEUR	9801666680	E	380,58			20,00
1	RESERVOIR DE LAVE-VITRE A	00006431N6	E	145,40			20,00
1	ECHANGEUR AIR-AIR	9803900780	E	397,53			20,00
1	RECHARGE CLIM		E	90,00			20,00
1	AGRAFES VIS RIVETS		E	25,00			20,00
1	EQUERRAGE		R				20,00

REF: FA2254009898G44  
N° SINISTRE: OneExpert224601  
DATE SINISTRE: 18/05/25  
LESE : SOUDAY MATHIS

! 1!BANC DE MESURE	!	!C	!	!	!	!20,00!
! 1!LECTURE CODE DEFAULT	!	!C	!	!	!	!20,00!
! 1!ESSAI	!	!C	!	!	!	!20,00!
! 1!FREINS	!	!C	!	!	!	!20,00!
! 1!GEOMETRIE	!	!C	!	!	!	!20,00!
! 1!APPLICATION CORPS CREUX	!	!71	!	5,00!	!	!20,00!
! 1!APPLICATION SERTISSAGE	!	!76	!	5,00!	!	!20,00!
! 1!CONTROLE TECH. ET CONFORM!	!	!12	!	65,00!	!	!20,00!
! ITE						
-----						
! TOTAL		6945,03 HT	! TVA=	1389,05 !		8334,08 TTC
-----						

Document(s) présenté(s) lors de l'expertise :  
Ordre de mission : Original  
Carte grise : Copie

Dangerosité(s) constatée(s) :  
- Carrosserie : Déformation importante (CA3)

\*\*\*\*\*  
\* PERSONNES PRESENTES LORS DE L'EXPERTISE  
\*\*\*\*\*  
!FABRICE ADRIANSEN (EEF) EXPERT (Du dossier) (AVANT TRAVAUX)  
!  
!-----  
!carton REPARATEUR (AVANT TRAVAUX)  
!  
!-----

Réparations supérieures à la valeur (Procédure V.E.I)

Sinistre entraînant l'application de la procédure V.E.I, en vertu des Articles L. 327-1 à L. 327-3 du code de la route.

Le véhicule étant techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R. 326-2 du code de la route, la remise en état peut être envisagée sous contrôle d'un expert agréé V.E.

Dans cette hypothèse, la levée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation ne pourra être effective qu'après l'édition d'un rapport de conformité établi par un Expert Automobile. Afin de délivrer son rapport de conformité, l'Expert réalisera un suivi de travaux, à minima, avant, pendant et après les réparations.

Pour lever l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, les dommages ou déficiences affectant la sécurité du véhicule devront être remis en état (consécutifs au sinistre ou non).

Procédure VGE : Oui (Constaté lors de l'expertise)

Nota : La préfecture doit être informée du refus du propriétaire de céder son véhicule à l'assureur ou en cas de silence dans un délai de 30 jours après la proposition de règlement ou de cession.

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : rouen@roadia.eu.  
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.