


BCA SERVICE CLIENT PT AIX
Bat B10 - Europarc PICHOURY
1330 Av. J R G G de la Lauzière
CS 90581
13080 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. : 0442291917
Email : usc.pt-aix@bca.fr



Date du rapport : 03/03/2025
Numéro référence : 22773772
Nom : M. SOLULEASE
Société : ABEILLE IARD & SANTE
Numéro de Contrat : 77868455
Référence Société : B0950340
Référence Emetteur : 2500022
Date évènement : 22/01/2025
Date Mission : 23/01/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
SOLULEASE
10 RUE FRANKLIN
76600 LE HAVRE
FRANCE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F FC-183-JH	Genre :	VASP
Marque :	PEUGEOT	Carrosserie :	DERIV-VP
Modèle :	308 II 2013	Energie :	GO
Finition :	308 1.5 BlueHDi S&S - 10	Puissance :	5 CV
Type :	M10PGTVP071T876	Couleur :	Gris Standard
Numéro série :	VF3LBYHYPJS420038	Nombre :	
Mise en circul. :	07/12/2018	places :	
Kilométrage :	183985 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :30 % AR G :30 % AV D :30 % AR D :30 %	PTAC :	
		Etat général :	Non précise

MANDANT :

ABEILLE IARD & SANTE
13 RUE DU MOULIN BAILLY
BOIS COLOMBES

REPARATEUR :

COPA
232 RUE ROLAND GARROS
76620 LE HAVRE
FRANCE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 27/01/2025 personnes présentes
PETIT MICHAEL Expert

-Vu Sur pièces le 29/01/2025 personnes présentes
TABOULET CHRISTOPHE Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur

COPA
232 RUE ROLAND GARROS
76620 LE HAVRE
FRANCE

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Légère, 0° (ou 360°)

ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

CRITERES DE DANGEROUSITE

SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

(Voir détails en annexe)

Véhicule économiquement irréparable - Evaluation

Valeur de remplacement à dire de l'expert	4300.00 HT	(5160.00TTC)
Valeur du bien après évènement	430.00	
Différence des valeurs	3870.00 HT	(4644.00TTC)

TVA récupérable : Oui motif : Utilitaires

PETIT MICHAEL
Expert en automobile
VE 5644VE

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : usc.pt-aix@bca.fr. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 22773772

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3848.00	0.00	769.60	4617.60
Pièces	7808.40	1561.62	9370.02	7808.40	0.00	1561.62	9370.02
Ingrédients peintures	644.00	128.80	772.80				
Élément SGC	183.33	36.67	220.00	183.33	0.00		220.00
Forfait				0.00	0.00	0.00	0.00
Hors élément SGC				12300.40	0.00	2460.02	14760.42
Minoration				0.00		0.00	0.00
Total général				12483.73	0.00	2496.69	14980.42

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 22773772

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant	Intensité	Légère	Immobilisation théorique	4.5 jour(s)
Angle	0° (ou 360°)	Zone de déformation	Avant		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3848.00	0.00 €	769.60	4617.60
Pièces	7808.40	1561.62	9370.02	7808.40	0.00 €	1561.62	9370.02
Ingrédients peintures	644.00	128.80	772.80				
Hors élément SGC				12300.40		2460.02	14760.42
Elément SGC	183.33	36.67	220.00	183.33	0.00 €		220.00
SOUS TOTAL GENERAL				12483.73		2496.69	14980.42

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	13.00	130.00	1690.00	338.00	0.00
Tôlerie T2	5.40	130.00	702.00	140.40	0.00
Tôlerie T3	2.00	130.00	260.00	52.00	0.00
Peinture PEINT1	9.20	130.00	1196.00	239.20	0.00

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
SUPPORT AV D'ECHANGE	0.00 %	1.0	24.77	20.00 %	0.00	24.77	Non
SILENTBLOC INFERIEUR	0.00 %	1.0	1.00	20.00 %	0.00	1.00	Non
SILENTBLOC INFERIEUR	0.00 %	1.0	1.00	20.00 %	0.00	1.00	Non
SILENTBLOC SUPERIEUR	0.00 %	1.0	1.00	20.00 %	0.00	1.00	Non
PLAQUE D'IMMATRICULA	0.00 %	1.0	11.50	20.00 %	0.00	11.50	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI	0.00 %	1.0	92.29	20.00 %	0.00	92.29	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI	0.00 %	1.0	92.29	20.00 %	0.00	92.29	Non
AILE AV G	0.00 %	1.0	256.25	20.00 %	0.00	256.25	Oui
AILE AV D	0.00 %	1.0	304.70	20.00 %	0.00	304.70	Oui
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	263.86	20.00 %	0.00	263.86	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	263.86	20.00 %	0.00	263.86	Non
CALANDRE	0.00 %	1.0	168.07	20.00 %	0.00	168.07	Non
PARE-CHOCS AV	0.00 %	1.0	654.08	20.00 %	0.00	654.08	Oui
BRIN BOUCLE DE CEINT	0.00 %	1.0	105.39	20.00 %	0.00	105.39	Non
BRIN BOUCLE DE CEINT	0.00 %	1.0	105.39	20.00 %	0.00	105.39	Non
ECHANGEUR AIR-AIR	0.00 %	1.0	950.92	20.00 %	0.00	950.92	Non
DOUBLURE D'AILE AV D	0.00 %	1.0	216.97	20.00 %	0.00	216.97	Oui
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	280.93	20.00 %	0.00	280.93	Non
EMBLEME DE MARQUE AV	0.00 %	1.0	35.12	20.00 %	0.00	35.12	Non
GRILLE DE PARE-CHOCS	0.00 %	1.0	128.03	20.00 %	0.00	128.03	Non
PROJECTEUR D COMPLET	0.00 %	1.0	637.26	20.00 %	0.00	637.26	Non
PROJECTEUR G COMPLET	0.00 %	1.0	637.26	20.00 %	0.00	637.26	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG	0.00 %	1.0	457.27	20.00 %	0.00	457.27	Non
TRAVERSE INFERIEURE	0.00 %	1.0	36.10	20.00 %	0.00	36.10	Non
PARE-BOUE AV G	0.00 %	1.0	103.56	20.00 %	0.00	103.56	Non
PARE-BOUE AV D	0.00 %	1.0	103.43	20.00 %	0.00	103.43	Non
CADRE DE TRAVERSE SU	0.00 %	1.0	153.56	20.00 %	0.00	153.56	Non
PASSAGE DE ROUE AV D	0.00 %	1.0	103.06	20.00 %	0.00	103.06	Oui
SUPPORT SUPERIEUR D'	0.00 %	1.0	48.47	20.00 %	0.00	48.47	Oui
SUPPORT SUPERIEUR D'	0.00 %	1.0	48.47	20.00 %	0.00	48.47	Oui
ABSORBEUR DE PARE-CH	0.00 %	1.0	88.61	20.00 %	0.00	88.61	Non
DEFLECTEUR D'ECHANGE	0.00 %	1.0	67.55	20.00 %	0.00	67.55	Non
SUPPORT SUPERIEUR D'	0.00 %	1.0	24.77	20.00 %	0.00	24.77	Non
SUPPORT INFERIEUR D'	0.00 %	1.0	24.77	20.00 %	0.00	24.77	Non
FAISCEAU DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	40.42	20.00 %	0.00	40.42	Non
FERMETURE DE PASSAGE	0.00 %	1.0	72.29	20.00 %	0.00	72.29	Oui
DEFLECTEUR D'AIR DE	0.00 %	1.0	156.22	20.00 %	0.00	156.22	Non

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 22773772

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
DEFLECTEUR D'AIR G D	0.00 %	1.0	37.47	20.00 %	0.00	37.47	Non
DEFLECTEUR D'AIR D D	0.00 %	1.0	37.47	20.00 %	0.00	37.47	Non
ENJOLIVEUR DE GRILLE	0.00 %	1.0	159.21	20.00 %	0.00	159.21	Non
LOT DE SUPPORTS DE P	0.00 %	1.0	57.26	20.00 %	0.00	57.26	Non
LOT DE RENFORTS DE P	0.00 %	1.0	106.56	20.00 %	0.00	106.56	Non
TRAPPE D'ACCES DE PA	0.00 %	1.0	46.97	20.00 %	0.00	46.97	Non
LOT DE GRILLES DE PA	0.00 %	1.0	141.53	20.00 %	0.00	141.53	Non
LOT D'ENJOLIVEURS DE	0.00 %	1.0	88.48	20.00 %	0.00	88.48	Non
SUPPORT DE GRILLE DE	0.00 %	1.0	52.86	20.00 %	0.00	52.86	Non
GUIDE D'AIR CENTRAL	0.00 %	1.0	162.42	20.00 %	0.00	162.42	Non
LOT D'ABSORBEURS DE	0.00 %	1.0	52.86	20.00 %	0.00	52.86	Non
LOT D'ENJOLIVEURS DE	0.00 %	1.0	69.40	20.00 %	0.00	69.40	Non
BUSE D'ECHANGEUR AIR	0.00 %	1.0	35.42	20.00 %	0.00	35.42	Non

Opération

AILE AV G	Opération de peinture seule
AILE AV D	Opération de peinture seule
PORTE AV D DESHABILL	Opération de peinture seule
PARE-CHOCS AV	Opération de peinture seule
DOUBLURE D'AILE AV D	Opération de peinture seule
LONGERON AV D COMPLE	Opération de peinture seule
PASSAGE DE ROUE AV D	Opération de peinture seule
SUPPORT SUPERIEUR D'	Opération de peinture seule
SUPPORT SUPERIEUR D'	Opération de peinture seule
FERMETURE DE PASSAGE	Opération de peinture seule
PRISE EN CHARGE PEIN	Opération de peinture seule

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis Temps H	9.20	70.00	644.00	20.00 %	0.00

Eléments SGC par choc

Libellé	Abatt. Usure	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net
Remorquage		183.33	20.00 %	0.00	

CRITERES DE DANGEROUSITE

- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande