


ALLIANCE EXPERTS 76 - SAINT JEAN DU CARDONNAY
3 RUE BLAISE PASCAL
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél. : 0235360318
Fax :
Email : contact-no@alliance-experts.com



Date du rapport : 21/07/2025
Numéro référence : 762051094
Nom : DU COLOMBIER
Société : ABEILLE IARD & SANTE
Numéro de Contrat : 37746667
Référence Société : B1020850
Référence Emetteur : 2500069
Date évènement : 15/04/2025
Date Mission : 16/04/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
DU COLOMBIER
8 RUE DE LA LIBERATION
76110 BREaute

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F GG-446-TV	Genre :	CTTE
Marque :	RENAULT	Carrosserie :	FGTD
Modèle :	MASTER GRAND CONFORT F35	Energie :	GO
Finition :	FOURGON L2H2 TRACTION	Puissance :	8 CV
Type :	MAFM9TMYB33063D	Couleur :	Blanc Standard
Numéro série :	VF1VA000665679639	Nombre places :	3
Mise en circul. :	08/06/2022	Poids à vide :	
Kilométrage :	90248 km	PTAC :	3500
Usure pneus :	AV G :25 % AR G :70 % AV D :25 % AR D :70 %	Etat général :	Normal

MANDANT :

ABEILLE IARD & SANTE
13 RUE DU MOULIN BAILLY
BOIS COLOMBES

REPARATEUR :

NORD OUEST DEPANNAGE
1342 ROUTE DE LA MAIRIE
RN 15
76360 PISSY POVILLE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 17/04/2025 personnes présentes
MARCHAND SAMUEL Expert
Lieu de l'expertise : Réparateur
NORD OUEST DEPANNAGE
1342 ROUTE DE LA MAIRIE
RN 15
76360 PISSY POVILLE

CRITERES DE DANGEROUSITE

CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
DI3 : Déformation importante Direction (Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert
VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui
IMMOBILISATION THEORIQUE : 19.0 jour(s)
DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral gauche, Forte, 315°
ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert	25000.00 HT	(30000.00TTC)
Valeur du bien après évènement	3381.00	
Différence des valeurs	21619.00 HT	(26619.00TTC)

TVA récupérable : Oui motif : Utilitaires

MARCHAND SAMUEL - N°VE: 002779
Expert en automobile
VE 002779

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact-no@alliance-experts.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 762051094

Acheteur

INDRA SAS
80 RUE CONDORCET
CS 30112
38096 VILLEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination :
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 17/04/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.35.81.77.92

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				11799.90		2359.98	14159.88
Pièces	27901.84	5580.49	33482.33	27901.84		5580.49	33482.33
Ingrédients peintures	1250.00	250.00	1500.00				
Elément SGC	440.00	88.00	528.00	440.00		88.00	528.00
Hors élément SGC				40951.74		8190.47	49142.21
Total général				41391.74		8278.47	49670.21

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 762051094

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant/latéral gauche	Intensité	Forte	Immobilisation théorique	19.0 jour(s)
Angle	315°	Zone de déformation	Avant/latéral gauche, Central/latéral gauche, Arrière/latéral gauche, Avant, Pavillons/dessus, Avant/latéral droit, Intérieur, Dessous		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				11799.90		2359.98	14159.88
Pièces	27901.84	5580.49	33482.33	27901.84		5580.49	33482.33
Ingrédients peintures	1250.00	250.00	1500.00				
Hors élément SGC				40951.74		8190.47	49142.21
Elément SGC	440.00	88.00	528.00	440.00		88.00	528.00
SOUS TOTAL GENERAL				41391.74		8278.47	49670.21

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	23.81	90.00	2142.90	428.58	
Tôlerie T2	59.20	90.00	5328.00	1065.60	
Tôlerie T3	12.10	90.00	1089.00	217.80	
Mécanique électricité sellerie MES1	2.20	90.00	198.00	39.60	
Mécanique électricité sellerie MES2	4.60	90.00	414.00	82.80	
Mécanique électricité sellerie MES3	4.20	90.00	378.00	75.60	
Peinture PEINT1	25.00	90.00	2250.00	450.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PARE-BOUE AVG PARTIE		1.0	112.39	20.00 %		112.39	Non
PARE-BOUE AVG PARTIE		1.0	89.03	20.00 %		89.03	Non
AILE AVG		1.0	225.45	20.00 %		225.45	Oui
BRAS SUSPENSION AVG		1.0	217.66	20.00 %		217.66	Non
TRANSMISSION AVG		1.0	559.80	20.00 %		559.80	Non
BERCEAU MOTEUR		1.0	1479.50	20.00 %		1479.50	Non
BOITIER DIRECTION ST		1.0	674.48	20.00 %		674.48	Non
BARRE ANTI-ROULIS AV		1.0	203.41	20.00 %		203.41	Non
BIELLETTTE G BARRE AN		1.0	83.04	20.00 %		83.04	Non
PROTECTION SOUS-MOTE		1.0	348.85	20.00 %		348.85	Non
CAPOT-MOTEUR		1.0	578.94	20.00 %		578.94	Oui
INSONORISANT CAPOT-M		1.0	155.08	20.00 %		155.08	Non
CHARNIERE G CAPOT-MO		1.0	89.88	20.00 %		89.88	Oui
CHARNIERE D CAPOT-MO		1.0	89.88	20.00 %		89.88	Oui
BEQUILLE CAPOT-MOTEU		1.0	13.11	20.00 %		13.11	Non
CONDENSEUR		1.0	774.79	20.00 %		774.79	Non
DESHYDRATEUR CLIMATI		1.0	149.00	20.00 %		149.00	Non
TUYAU ENTRE COMPRESS		1.0	179.26	20.00 %		179.26	Non
TUYAU ENTRE CONDENSE		1.0	141.53	20.00 %		141.53	Non
ENJOLIVEUR ROUE AVG		1.0	26.29	20.00 %		26.29	Non
JANTE AVG		1.0	92.89	20.00 %		92.89	Non
PNEU AVG		1.0	172.00	20.00 %		172.00	Non
MOYEU ROUE AVG		1.0	293.93	20.00 %		293.93	Non
ROULEMENT ROUE AVG		1.0	188.12	20.00 %		188.12	Non
AMORTISSEUR AVG		1.0	169.79	20.00 %		169.79	Non
PORTE-MOYEU AVG		1.0	309.84	20.00 %		309.84	Non
CALANDRE		1.0	498.08	20.00 %		498.08	Non
PROTECTEUR RADIATEUR		1.0	237.35	20.00 %		237.35	Non
FACADE AV		1.0	401.80	20.00 %		401.80	Non
PROJECTEUR G		1.0	393.52	20.00 %		393.52	Non
PROJECTEUR D		1.0	466.75	20.00 %		466.75	Non

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 762051094

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
DEFLECTEUR D'AIR SUP		1.0	158.05	20.00 %		158.05	Non
DEFLECTEUR D'AIR SUP		1.0	157.71	20.00 %		157.71	Non
PANNEAU COTE G PARTI		1.0	1240.08	20.00 %		1240.08	Oui
PANNEAU COTE AVG SEC		1.0	828.83	20.00 %		828.83	Oui
PANNEAU COTE ARG		1.0	760.77	20.00 %		760.77	Oui
BAS CAISSE G		1.0	297.44	20.00 %		297.44	Oui
PROTECTEUR PANNEAU C		1.0	121.26	20.00 %		121.26	Non
PROTECTEUR AVD'AILE		1.0	119.73	20.00 %		119.73	Non
PROTECTEUR ARD'AILE		1.0	73.93	20.00 %		73.93	Non
JOINT SUR CAISSE POR		1.0	156.48	20.00 %		156.48	Non
HAUT CAISSE G PARTIE		1.0	631.46	20.00 %		631.46	Oui
GARNITURE SUP PIED A		1.0	58.83	20.00 %		58.83	Non
FEU ARG		1.0	187.81	20.00 %		187.81	Non
DOUBLURE PIED MILIEU		1.0	332.10	20.00 %		332.10	Oui
DOUBLURE AV BAS CAIS		1.0	423.91	20.00 %		423.91	Oui
TRAPPE CARBURANT		1.0	46.25	20.00 %		46.25	Oui
BOITIER TRAPPE CARBU		1.0	107.83	20.00 %		107.83	Non
PROTECTEUR PIED MILI		1.0	57.30	20.00 %		57.30	Non
JOINT SUR CAISSE POR		1.0	172.95	20.00 %		172.95	Non
PB		1.0	445.25	20.00 %		445.25	Non
KIT COLLE PB		1.0	51.29	20.00 %		51.29	Non
JOINT PB		1.0	82.86	20.00 %		82.86	Non
GRILLE D'AUVENT		1.0	587.83	20.00 %		587.83	Non
PLAQUE POLICE AV		1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non
GRILLE PC AV		1.0	131.35	20.00 %		131.35	Non
PC AV		1.0	327.11	20.00 %		327.11	Non
TRAVERSE PC AV		1.0	231.93	20.00 %		231.93	Non
LOT D'ENJOLIVEURS PC		1.0	92.88	20.00 %		92.88	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI		1.0	91.37	20.00 %		91.37	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI		1.0	91.37	20.00 %		91.37	Non
FAISCEAU PC AV		1.0	136.08	20.00 %		136.08	Non
LOT SUPPORTS PC AV		1.0	173.13	20.00 %		173.13	Non
LOT CAPTEURS D'AIDE		1.0	175.00	20.00 %		175.00	Non
TRAPPE D'ANNEAU REMO		1.0	60.48	20.00 %		60.48	Non
LOT SUPPORTS LATERAU		1.0	68.88	20.00 %		68.88	Non
LONGERON AVG SECTION		1.0	635.31	20.00 %		635.31	Oui
PASSAGE ROUE AVG		1.0	130.90	20.00 %		130.90	Oui
DOUBLURE D'AILE AVG		1.0	377.08	20.00 %		377.08	Oui
MARCHEPIED AVG		1.0	27.18	20.00 %		27.18	Non
GOUSSET LONGERON AVG		1.0	114.93	20.00 %		114.93	Oui
TOLE FERMETURE INT L		1.0	122.78	20.00 %		122.78	Oui
FERMETURE LONGERON A		1.0	112.28	20.00 %		112.28	Oui
COUVERCLE VIDE-POCHE		1.0	442.19	20.00 %		442.19	Non
AIRBAG PASSAGER		1.0	459.15	20.00 %		459.15	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG		1.0	374.41	20.00 %		374.41	Non
PORTE AVG		1.0	1163.75	20.00 %		1163.75	Oui
RETRO. G		1.0	299.09	20.00 %		299.09	Non
MIROIR RETRO. G		1.0	82.50	20.00 %		82.50	Non
PROTECTEUR PORTE AVG		1.0	101.68	20.00 %		101.68	Non
LECHE-VITRE EXT PORT		1.0	104.66	20.00 %		104.66	Non
VITRE FIXE PORTE AVG		1.0	303.68	20.00 %		303.68	Non
VITRE PORTE AVG		1.0	230.88	20.00 %		230.88	Non
COULISSE VITRE PORTE		1.0	105.86	20.00 %		105.86	Non
JOINT ANTISALISSURE		1.0	49.06	20.00 %		49.06	Non
ARRET PORTE AVG		1.0	64.04	20.00 %		64.04	Non
CHARNIERE INF PORTE		1.0	147.45	20.00 %		147.45	Oui
CHARNIERE SUP PORTE		1.0	147.45	20.00 %		147.45	Oui
POIGNEE EXT PORTE AV		1.0	96.18	20.00 %		96.18	Non
ETRIER POIGNEE EXT P		1.0	109.46	20.00 %		109.46	Non
REPETITEUR RETRO. G		1.0	88.94	20.00 %		88.94	Non
JOINT VITRE FIXE POR		1.0	31.18	20.00 %		31.18	Non
LECHE-VITRE INT PORT		1.0	28.05	20.00 %		28.05	Non
MOTOVENTILATEUR D		1.0	558.19	20.00 %		558.19	Non
MOTOVENTILATEUR G		1.0	535.87	20.00 %		535.87	Non
RADIATEUR		1.0	572.58	20.00 %		572.58	Non

Ce rapport établi sous réserve de garantie et de déclaration, ne constitue en aucun cas un ordre de réparation. Conclusions éventuellement détaillées en annexe

SARL (soc anonyme a responsabilité limitée) au capital de 0 SIRET 823 177 001 00018 APE 672Z

4/6

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 762051094

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
RADIATEUR SUPPL		1.0	572.58	20.00 %		572.58	Non
BRIN BOUCLE CEINTURE		1.0	71.73	20.00 %		71.73	Non
BRIN ENROULEUR CEINT		1.0	194.76	20.00 %		194.76	Non
BRIN ENROULEUR CEINT		1.0	194.78	20.00 %		194.78	Non
BRIN BOUCLE CEINTURE		1.0	90.53	20.00 %		90.53	Non
BRIN ENROULEUR CEINT		1.0	194.78	20.00 %		194.78	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	324.04	20.00 %		324.04	Non
VOLANT DIRECTION		1.0	370.41	20.00 %		370.41	Non
AGRAFES MASTIC DIVER		1.0	20.00	20.00 %		20.00	Non
CORPS CREUX JOINT SE		1.0	20.00	20.00 %		20.00	Non
LIQUIDE REFROIDISSEM		1.0	30.00	20.00 %		30.00	Non
RECHARGE DE CLIM		1.0	90.00	20.00 %		90.00	Non
RECYCLAGE DECHET		1.0	5.00	20.00 %		5.00	Non

Opération

CTRL ESSAI PROLONGE	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL ESSAI REDUIT SU	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
EQUILIBRAGE ROUE AVG	Opération de contrôle (sans banc)
PORTE AVG	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL ESSAI SIMPLE SU	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL ESSAI REDUIT SU	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
PORTE AVG	Opération de contrôle (sans banc)
CAPOT-MOTEUR	Opération de contrôle (sans banc)
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL ESSAI SIMPLE SU	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL ESSAI REDUIT SU	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
MISE AU BANC VEHICUL	Opération de redressage (sans marbre)
MISE AU BANC VEHICUL	Opération de redressage (sans marbre)
POSE ELEMENTS REDRES	Opération de redressage (sans marbre)
COMMUTATEUR RETR	Opération de contrôle (sans banc)
LOT PROJECTEURS ANTI	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR ANTIBROUI	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR ANTIBROUI	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL TRAINS AV, AR	Opération de contrôle (sans banc)
OG FORFAIT PREPARATI	Opération de peinture seule
PEINT. CLASSE 1 CAIS	Opération de peinture seule

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 762051094

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	25.00	50.00	1250.00	20.00 %	

Éléments SGC par choc

Libellé	Abatt. Usure	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net
SUPPLEMENT Remorquag		275.00	20.00 %		275.00
MISE A DISPOSITION		90.00	20.00 %		90.00
DEPOSE ATTELAGE		75.00	20.00 %		75.00

CRITERES DE DANGEROUSITE

- CA3 :** Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
DI3 : Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2022CR23474
Dangerosité imputable au sinistre	CA3 Déformation importante Imputable au sinistre. DI3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	PROCEDURE : V.E.I DECISION PROPRIETAIRE : OK VRADE / CEDE son vehicule Vehicule concerne par l'Article L327-1 a 3 du Code de la Route COMMUNICATION ASSURE - Entretien telephonique avec l'assure le : -07/05/25 - Proposition de cession adressee le : 09/05/25 - Documents de cession complets et conformes recus le 21/07/25 apres reception :- par courrier, - Vehicule cede le : 09/05/25 a 10h00 (correspond a la date sur certificat cession). COMMUNICATION COMPAGNIE - Rapport provisoire transmis a l'Expert Conseil le : 05/05/25 - Reponse de l'Expert Conseil recue le : 06/05/25 SITUATION DU VEHICULE - Procedure VE : Oui (Constata lors de l'expertise) - Carrosserie : Deformation importante(CA3) - Direction : Deformation importante(DI3) - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) - Securite Passive : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)(SP4) - Vehicule economiquement reparable : Non - Vehicule techniquement reparable : Oui - Bon de Transfert transmis au recuperateur le: 17/04/25 - Coordonnees du recuperateur : INDRA SAS 80 RUE CONDORCET 38096 VILLEFONTAINE - Date d'enlevement du vehicule: 23/04/25 - Titulaire du certificat d'immatriculation : EARL DU COLOMBIER MEILLEURE OFFRE EMANANT DES ETE SERET AUTOMOBILES (59400 CAMBRAI)POUR UN MONTANTDE 3881.00E TTC ELEMENTS SOUS RESERVE DE GARANTIE - Frais de remorquage : ASSISTANCE - 438,00 E TTC - Frais de gardiennage : Oui - 20,00 E/jour a partir du : 15/04/25 ELEMENTS TRANSMIS - Service VEI - Rapport d'expertise - Certificat d'immatriculation signe - Certificat de situation - Declarations de cession - Declaration d'achat - Acte engagement - Fiche documents conformes A l'assure (en application du decret Nø 91.1315 du 27/12/1991) - Rapport d'expertise OBSERVATIONS - Estimation de la remise en etat sous reserve de demontage et de controle Signataire du rapport MARCHAND SAMUEL - NøVE: 002779.