


LANG ET ASSOCIES ACHICOURT
12 ROUTE DE DOULLENS
62000 DAINVILLE
Tél. : 0391915050
Fax : 0391915051
Email : contact62@grouplang.fr



Date du rapport : 10/07/2025
Numéro référence : 620358231
Nom : M. BALLERINI ENZO
Société : MMA AGENTS
Numéro de Contrat : 149192134
Référence Société : 25729194114H
Référence Emetteur :
Date évènement : 29/05/2025
Date Mission : 02/06/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agrèer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
BALLERINI ENZO
150 RUE JULES VERNE
LA MAILLERAYE SUR SEINE
76940 ARELAUNE EN SEINE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F DD-417-LB	Genre :	VP
Marque :	VOLKSWAGEN	Carrosserie :	BREAK
Modèle :	GOLF 1.2 16V TSI BLUEMOT	Energie :	ES
Finition :	CARAT	Puissance :	5 CV
Type :	M10VWGVDP647121	Couleur :	Gris Foncé
Numéro série :	WVWZZZAUZEP067259	Nombre :	5
Mise en circul. :	26/02/2014	places	
Kilométrage :	96987 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :5 % AR G :5 % AV D :5 % AR D :5 %	PTAC :	1730
		Etat général :	Normal

MANDANT :

MMA AGENTS
160 AVENUE HENRI CHAMPION
LE MANS

REPARATEUR :

VOLKSWAGEN CLÉON - VIKINGS A
RUE DE TOURVILLE
76410 CLEON

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 03/06/2025 personnes présentes
MAXIME ROGIEZ Expert
Lieu de l'expertise : Réparateur
VOLKSWAGEN CLÉON - VIKINGS AUTO
RUE DE TOURVILLE
76410 CLEON

CRITERES DE DANGEROUSITE

LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Forte, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **LESE** : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF** : Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert	13300.00 TTC	(11083.33HT)
Valeur du bien après évènement	1995.00	
Différence des valeurs	11305.00 TTC	(9088.33HT)

TVA récupérable : Non

MAXIME ROGIEZ 004538-VE
Expert en automobile
VE 004538

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact62@grouplang.fr. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 620358231

Acheteur

MONDIAL AUTO
6 CHEMIN DU PORT ANGOT
76410 ST AUBIN LES ELBEUF

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 09/06/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.32.96.98.48

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3130.00		626.00	3756.00
Pièces	12916.91	2583.39	15500.30	12916.91		2583.39	15500.30
Ingrédients peintures	680.00	136.00	816.00				
Hors élément SGC				16726.91		3345.39	20072.30
Total général				16726.91		3345.39	20072.30

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 620358231

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant	Intensité	Forte	Immobilisation théorique	4.5 jour(s)
Angle	0° (ou 360°)	Zone de déformation	Avant		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3130.00	626.00	3756.00
Pièces	12916.91	2583.39	15500.30	12916.91	2583.39	15500.30
Ingrédients peintures	680.00	136.00	816.00			
Hors élément SGC				16726.91	3345.39	20072.30
SOUS TOTAL GENERAL				16726.91	3345.39	20072.30

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	15.40	100.00	1540.00	308.00	
Tôlerie T2	3.30	100.00	330.00	66.00	
Mécanique électricité sellerie MES1	3.10	100.00	310.00	62.00	
Mécanique électricité sellerie MES2	0.50	100.00	50.00	10.00	
Mécanique électricité sellerie MES3	0.50	100.00	50.00	10.00	
Peinture PEINT1	8.50	100.00	850.00	170.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PARE-CHOC AV	0.00 %	1.0	569.04	20.00 %		569.04	Oui
GRILLE INF. DE PARE-	0.00 %	1.0	88.29	20.00 %		88.29	Non
PLAQUE D'IMMATRICULA	0.00 %	1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non
ABSORBEUR DE PARE-CH	0.00 %	1.0	29.83	20.00 %		29.83	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI	0.00 %	1.0	151.22	20.00 %		151.22	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI	0.00 %	1.0	151.22	20.00 %		151.22	Non
GRILLE INF. D DE PAR	0.00 %	1.0	45.07	20.00 %		45.07	Non
GRILLE INF. G DE PAR	0.00 %	1.0	45.07	20.00 %		45.07	Non
FIXATION G DE PARE-C	0.00 %	1.0	28.54	20.00 %		28.54	Non
FIXATION D DE PARE-C	0.00 %	1.0	28.54	20.00 %		28.54	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	298.74	20.00 %		298.74	Non
TRAVERSE INF. DE PAR	0.00 %	1.0	90.96	20.00 %		90.96	Non
FAISCEAU DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	78.12	20.00 %		78.12	Non
SUPPORT DE CAPTEUR I	0.00 %	1.0	9.86	20.00 %		9.86	Non
JOINT DE CAPTEUR INT	0.00 %	1.0	1.04	20.00 %		1.04	Non
CAPTEUR INT. D D'AID	0.00 %	1.0	143.49	20.00 %		143.49	Oui
GUIDE G DE PARE-CHOC	0.00 %	1.0	20.12	20.00 %		20.12	Non
GUIDE D DE PARE-CHOC	0.00 %	1.0	20.12	20.00 %		20.12	Non
GRILLE DE CALANDRE	0.00 %	1.0	236.63	20.00 %		236.63	Non
FACADE AV	0.00 %	1.0	426.45	20.00 %		426.45	Non
PROJECTEUR G	0.00 %	1.0	390.42	20.00 %		390.42	Non
PROJECTEUR D	0.00 %	1.0	390.42	20.00 %		390.42	Non
TRAVERSE DE FACADE A	0.00 %	1.0	56.98	20.00 %		56.98	Non
CAPOT-MOTEUR	0.00 %	1.0	589.58	20.00 %		589.58	Oui
CHARNIERE G DE CAPOT	0.00 %	1.0	33.88	20.00 %		33.88	Oui
CHARNIERE D DE CAPOT	0.00 %	1.0	33.88	20.00 %		33.88	Oui
AILE AV G	0.00 %	1.0	300.49	20.00 %		300.49	Oui
AILE AV D	0.00 %	1.0	300.49	20.00 %		300.49	Oui
PARE-BOUE AV G PARTI	0.00 %	1.0	57.59	20.00 %		57.59	Non
PARE-BOUE AV D PARTI	0.00 %	1.0	61.80	20.00 %		61.80	Non
PARE-BOUE AV G PARTI	0.00 %	1.0	32.44	20.00 %		32.44	Non
PARE-BOUE AV D PARTI	0.00 %	1.0	41.27	20.00 %		41.27	Non
FIXATION D'AILE AV G	0.00 %	1.0	16.73	20.00 %		16.73	Oui
FIXATION D'AILE AV D	0.00 %	1.0	16.73	20.00 %		16.73	Oui

Ce rapport établi sous réserve de garantie et de déclaration, ne constitue en aucun cas un ordre de réparation. Conclusions éventuellement détaillées en annexe

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 620358231

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
RENFORT D'AILE AV G	0.00 %	1.0	105.74	20.00 %		105.74	Oui
RENFORT D'AILE AV D	0.00 %	1.0	109.95	20.00 %		109.95	Oui
DEFLECTEUR G DE RADI	0.00 %	1.0	16.37	20.00 %		16.37	Non
DEFLECTEUR D DE RADI	0.00 %	1.0	16.37	20.00 %		16.37	Non
RADIATEUR DE REFROID	0.00 %	1.0	335.15	20.00 %		335.15	Non
RADIATEUR DE REFROID	0.00 %	1.0	666.04	20.00 %		666.04	Non
PROTECTION SOUS-MOTE	0.00 %	1.0	163.17	20.00 %		163.17	Non
BRAS DE SUSPENSION A	0.00 %	1.0	226.68	20.00 %		226.68	Non
ROTULE DE BRAS DE SU	0.00 %	1.0	92.51	20.00 %		92.51	Non
TIRANT G DE FACADE A	0.00 %	1.0	16.94	20.00 %		16.94	Non
TIRANT D DE FACADE A	0.00 %	1.0	16.94	20.00 %		16.94	Non
SUPPORT G DE FACADE	0.00 %	1.0	5.85	20.00 %		5.85	Non
SUPPORT D DE FACADE	0.00 %	1.0	5.85	20.00 %		5.85	Non
AIRBAG GENOUX DE CON	0.00 %	1.0	560.37	20.00 %		560.37	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	1355.50	20.00 %		1355.50	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	975.50	20.00 %		975.50	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	333.03	20.00 %		333.03	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	333.03	20.00 %		333.03	Non
CAPTEUR AV D'AIRBAG	0.00 %	1.0	169.70	20.00 %		169.70	Non
PLANCHE DE BORD	0.00 %	1.0	1790.60	20.00 %		1790.60	Non
FAISCEAU MOTEUR	0.00 %	1.0	825.07	20.00 %		825.07	Non

Opération

COLLECTEUR D'ADMISSI	Dépose et repose
LOT DE SUPPORTS DE C	Dépose et repose
GARNITURES DE PIED M	Dépose et repose
MISE A NIVEAU CIRCUI	Dépose et repose
PORTE-BALAIS D'ESSUI	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
PREPARATION PEINTURE	Opération de peinture seule

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	8.50	80.00	680.00	20.00 %	

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2025CE44394
Dangerosité imputable au sinistre	LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	DOMMAGES SANS RELATION AVEC LE SINISTRE: PORTE ARD ----- ----- PROCEDURE : - Procedure V.E.I. Les dispositions des articles L 327-1 A 3 du nouveau code de la route s'appliquent. - Procedure VE Oui (Constate lors de l'expertise) - ECHANGE AVEC LE PROPRIETAIRE : - Courrier proposition de valeur adresse le : 16/06/25 - Choix du propriétaire : OK VRADE / CEDE - Reponse sur la proposition recue le : 02/07/25 - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : - Carte grise au nom de : BALLERINI ENZO - Documents recus complets et conformes le : 02/07/25 - Opposition au certificat de situation : NON - SITUATION DU VEHICULE : - Frais de remorquage : 0,00 E - Frais de gardiennage : 0,00 E Enlèvement a titre conservatoire demande le 09/06/25 aux établissements : MONDIAL AUTO 6 CHEMIN DU PORT ANGOT 76410 ST AUBIN LES ELBEUF - VALEUR DE SAUVETAGE : - Conventione lle.