

BCA EXPERTISE  
TSA 51237  
80200 PERONNE  
Téléphone : 03.21.21.37.35

Date du rapport : 15/09/2025  
Référence BCA : 23 169 858  
N°du Rapport : 0  
Affaire : ADECCO FRANCE  
Société : SOGESSUR - HRA  
Date de sinistre : 03/08/2025  
N°de contrat : 000002000002380  
N°de sinistre : A25064442  
Réf. émetteur : A25064442

P64

## RAPPORT D'EXPERTISE

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons le rapport que nous avons établi au titre du sinistre en référence.

Nous en avons transmis copie à votre assuré.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Cabinet HOWDEN ASSURANCES

13 RUE LAFAYETTE  
CS 70013  
75441 PARIS CEDEX 09

Télécopie : 01.55.32.72.01

VEHICULE : Voiture particulière (Propriétaire : LEASYS FRANCE)

Genre : VP

N°de la formule du CI : 2024BU14031

.

Immatriculation : GW-130-QJ

Carrosserie : CI

Marque : CITROEN

En. : E

Modèle : C4 2020 C4 1.2 PureTech 12V

.

Type : M10CTRVP2050388

Puiss. : 7 CV

N°de Série : VR7 BAHNSB RE012913

Pl.Ass. : 5

1ère mise en circ. le : 26/04/2024

Couleur : Noir vernie

Date certificat : 26/04/2024

Kilométrage : Km (relevé) / 10 000 Km (retenu)

PTAV : 1.28 T PTAC : 1.76 T

Usures des pneus : AVG: 20%, AVD: 20% ARG: 10%, ARD: 10%

Date de validité du contrôle technique : 26/04/2028

LESE :  
Société ADECCO FRANCE  
2 Rue HENRI LEGAY  
69100 VILLEURBANNE  
Téléphone : 07.63.48.48.19

LIEU D'EXAMEN :  
Garage WIBAULT  
RUE DE LA SABLONNIERE  
ZI DE LA POUDRERIE  
76350 OISSEL

Véhicule examiné avant travaux le 12/08/2025 . Etait présent pour le BCA Monsieur BERZIN THIBAUD.

PIECES COMMUNIQUEES : Constat amiable (copie), Ordre de mission (original).

SINISTRE CONSTATE : choc avec un corps fixe

DOMMAGE IMPUTABLE : choc avec un corps fixe Choc en partie supérieure

Le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à au moins 26 194,00 € TVAC (21 828,33 € HTVA). Il dépasse significativement la valeur avant sinistre du véhicule.

EVALUATION PAR DIFFERENCE DES VALEURS :

Valeur avant sinistre à dire d'expert : 13 500,00 € HTVA (16200,00 € TVAC)

Valeur après sinistre : 140 € Net de Taxe

Différence des valeurs : 13 360,00 €

La valeur avant sinistre retenue a été estimée HTVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de ses conditions d'achat (Crédit bail - L.O.A.).

Nous avons été informés d'une offre d'achat du véhicule en l'état. Elle émane de : Société INDRA 80, rue Condorcet CS 30112 40064129600076 38090 VILLEFONTAINE CEDEX Téléphone : 04.74.27.34.00 .

**Le propriétaire a accepté la cession et nous a transmis les pièces nécessaires à la négociation.**

### Véhicule économiquement irréparable

Les dispositions des articles L 327-1 et L 327-2 du Code de la Route s'appliquent.

Ce véhicule est techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R 327-2 du Code de la Route.

Nous avons informé de nos conclusions M ADECCO FRANCE, assuré, le 14/08/2025 à 11:05.

Le certificat de situation est vierge.

Coordonnées du titulaire de la carte grise : LEASYS FRANCE

Le véhicule entre dans le cadre de la procédure des Véhicules Endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la Route), nous n'avons pas effectué le suivi de remise en conformité.

TVA récupérable = Oui

Le bon d'enlèvement vers l'épaviste a été réalisé le 02/09/2025

Nous avons informé le 19/08/2025 l'assuré ainsi que l'émetteur de la mission, de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule.

BERZIN THIBAUD  
Expert en automobile  
Agrément n°004574-VE

**LIEU D'EXAMEN :**

Garage WIBAULT  
RUE DE LA SABLONNIERE  
ZI DE LA POUDRERIE  
76350 OISSEL  
Téléphone : 02.35.64.70.63 Télécopie : 02.35.64.76.68

**EPAVISTE RETENU :**

Société INDRA  
80, rue Condorcet  
CS 30112  
40064129600076  
38090 VILLEFONTAINE CEDEX  
Téléphone : 04.74.27.34.00

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
CP	PANNEAU DE COTE G SECTION HAUT DE CAISS G	1 054,48	1	2
C	GARNITURE DE PAVILLON	839,01	1	2
C	PROJECTEUR G G	831,27	1	2
C	PROJECTEUR D D	831,27	1	2
CP	PORTE AV G G	705,58	1	2
CP	PORTE AR G G	680,84	1	2
CP	CAPOT-MOTEUR	600,94	1	2
CP	PANNEAU DE COTE D PARTIE AV SECTION PIE D	559,31	1	2
CP	PAVILLON	503,41	1	2
C	PARE-BRISE	503,22	1	2
C	RETRORVISEUR G G	417,76	1	2
CP	PARE-CHOCS AV	391,17	1	2
C	TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV	291,81	1	2
CP	AILE AV G G	247,56	1	2
CP	AILE AV D D	247,56	1	2
C	PROJECTEUR ANTIBROUILLARD D D	245,71	1	2
C	JANTE AV G G	232,25	1	2
C	PARE-CHOCS AV PARTIE INFÉRIEURE	216,29	1	2
CP	POIGNÉE EXTERIEURE DE PORTE AV G	184,80	1	2
F	FORFAIT POUR RÉPARATION JANTE AV D D	180,00	1	2
C	TRAVERSE INFÉRIEURE DE PARE-CHOCS AV	162,54	1	2
C	PROTECTEUR DE PORTE AV G G	159,77	1	2
C	AMORTISSEUR AV D D	157,79	1	2
C	GRILLE INFÉRIEURE DE PARE-CHOCS AV	157,68	1	2
CP	TRAVERSE AV DE PAVILLON	153,82	1	2
C	ROTULE D DE DIRECTION D	145,85	1	2
C	GRILLE DE PARE-CHOCS AV	143,38	1	2
C	ARMATURE DE PARE-CHOCS AV	116,85	1	2
C	DEFLECTEUR DE PARE-CHOCS AV	106,24	1	2
CP	DOUBLURE SUPÉRIEURE DE PIED AV D	104,89	1	2
C	PARE-BOUE AV D D	98,68	1	2
C	ÉLARGISSEUR D'AILE AV G G	93,16	1	2
C	ÉLARGISSEUR D'AILE AV D D	93,16	1	2
C	LOT DE FIXATIONS DE PORTE AV G G	91,86	1	2
C	LOT DE FIXATIONS DE PORTE AR G G	91,86	1	2
C	EMBLEMME DE MARQUE AV PARTIE SUPÉRIEURE	90,34	1	2
C	EMBLEMME DE MARQUE AV PARTIE INFÉRIEURE	90,05	1	2
C	ENJOLIVEUR DE MONTANT AR DE PORTE AR G G	83,92	1	2
C	ENJOLIVEUR DE PROTECTEUR DE PORTE AV G G	77,54	1	2
C	ÉLARGISSEUR D'AILE AR G G	77,42	1	2
C	LOT D'ENJOLIVEURS DE PROJECTEURS ANTIBR	74,28	1	2
C	ENJOLIVEUR DE MONTANT AR DE PORTE AV G G	69,95	1	2
C	ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AV	68,77	1	2
C	BIELLETTE D DE DIRECTION D	67,10	1	2
C	SUPPORT AV D'AILE AV D D	57,63	1	2
CP	CHARNIERE SUPÉRIEURE DE PORTE AV G G	54,71	1	2

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
C	KIT DE COLLAGE DE PARE-BRISE	51,62	1	2
C	ENJOLIVEUR SUPERIEUR D DE PARE-CHOCS AV D	48,95	1	2
C	FEUILLE D'ETANCHEITE DE PORTE AV G	48,95	1	2
CP	CHARNIERE INFERIEURE DE PORTE AV G G	48,95	1	2
C	FEUILLE D'ETANCHEITE DE PORTE AR G	48,95	1	2
CP	CHARNIERE INFERIEURE DE PORTE AR G G	48,95	1	2
C	LECHE-VITRE EXTERIEUR DE PORTE AV G G	41,99	1	2
CP	CHARNIERE SUPERIEURE DE PORTE AR G G	41,82	1	2
C	COULISSE DE VITRE DE PORTE AV D D	40,15	1	2
C	RENFORT G DE PARE-CHOCS AV G	37,12	1	2
C	RENFORT D DE PARE-CHOCS AV D	37,12	1	2
C	ENJOLIVEUR DE PROJECTEUR D D	31,52	1	2
C	INSONORISANT AV DE PAVILLON	25,62	1	2
F	AGRAFES,NECESSAIRE DE FIXATION	15,00	1	2
F	ERD, ENLEVEMENT RECYCLAGE DECHETS	5,00	1	2
C	APPLICATION CORPS CREUX	5,00	1	2
T	PASSAGE VALISE DIAGNOSTIC		1	2
T	ESSAI ROUTIER		1	2
T	CONTROLE GEOMETRIE / TRAINS ROULANTS		1	2
T	PROJECTEURS G, D REGLAGE		1	2
T	PASSAGE OUTIL DIAGNOSTIC INITIALISATION		1	2
T	TRAINS AV, AR CONTROLE/REGLAGE		1	2
R	VERINAGE		1	2
R	RENFORT AV DE HAUT DE CAISSE G REMISE E G		1	2
P	RENFORT AV DE HAUT DE CAISSE G PEINTURE G		1	2
D	REGLAGE DES PHARES		1	2
D	CAPTEUR DE PLUIE DEPOSE/POSE		1	2
D	PROJECTEURS G, D DESHABILLAGE		1	2
D	AIRBAGS DE PAVILLON DEPOSE/POSE		1	2
D	ADHESIF DE PIED AV D DEPOSE/POSE D		1	2
D	LOT DE PROJECTEURS ANTIBROUILLARD DEPOS		1	2
R	DOUBLURE D'AILE AV D REMISE EN ETAT D		1	2
P	DOUBLURE D'AILE AV D PEINTURE CLASSE 2 D		1	2
T	CAPOT-MOTEUR REGLAGE		1	2
T	PAVILLON PREPARATION		1	2
T	PANNEAU DE COTE D PARTIE AV SECTION PIE D		1	2
T	CHARNIERES DE PORTE AR G ECHANGE G		1	2
D	VITRE DE CUSTODE G DEPOSE/POSE G		1	2
P	JANTE AV D PEINTURE CLASSE 2 D		1	2

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
T	ESSAI SIMPLE SUR ROUTE CONTROLE		1	2
P	PEC Peinture choc 1		1	2

**MAIN D'OEUVRE**

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl.	18,2	23,4	4,2	
Redressage		3,0		
Total Heures	18,2	26,4	4,2	19,6
Taux Horaire	110,00	110,00	110,00	110,00
Forfait		200,00		

**MONTANTS**

MAIN D'OEUVRE	7 724,00
PIECES	(tva 20,00%) 12 830,19
INGREDIENTS DE PEINTURE	(65,00 €/H) 1 274,00
TOTAL HTVA	21 828,19
<b>MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)</b>	<b>26 193,79</b>

OPERATIONS NON DETAILLEES 0,21

**MONTANT DES TRAVAUX RETENU** 26 194,00

TEMPS NECESSAIRE AU REMPLACEMENT

10 jours

SELON GARANTIE CONTRACTUELLE	Act	Mt Pièces remisé HT	Taux dépré.	Mt pièces déprécié HT	Mt MO HT	Mt Ing. Peint. HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Dépannage - remorquage	Remorquage F	.	.	.	372,50	.	372,50	447,00

Tableau des critères qui ont conduit à initier la procédure VGE :

Critère(s)	Pièce(s) dangereuse(s)	Déficience(s)
Direction	Biellettes	Déformation importante
Liaisons au sol	Eléments de suspension	Déformation importante