

BCA EXPERTISE
TSA 51237
80200 PERONNE
Téléphone : 03.21.21.37.35

Date du rapport : 15/10/2025
Référence BCA : 64 039 033
N°du Rapport : 0
Affaire : Damien Buee Damien
Société : AXA FRANCE
Date de sinistre : 05/07/2025
N°de contrat : 21779626304
N°de sinistre : 2760250000174773
Réf. émetteur : 276025000017

P22

RAPPORT D'EXPERTISE

Madame, Monsieur,

L'expertise du véhicule en référence a été traitée par différence des valeurs.
Nous sommes donc conduits à vous adresser un exemplaire de notre rapport.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Société AXA FRANCE

GESTION ADMINISTRATIVE VVA AXA
110 ALLEE DU VELODROME
62223 ST LAURENT BLANGY

Télécopie : 03.21.73.92.88

VEHICULE : Voiture particulière (Propriétaire : LEASYS FRANCE)

Genre : VP

N°de la formule du CI : 2025CG11503

.

Immatriculation : HD-837-WE (HD837WE)

.

Marque : OPEL

Carrosserie : CI

Modèle : CORSA F Corsa 1.2i Turbo -

.

Type : M10PELVP683V179

En. : E

N°de Série : VXK UPHNE3 S4115295

Puiss. : 5 CV

1ère mise en circ. le : 30/05/2025

PI.Ass. : 5

Date certificat : 30/05/2025

Couleur : Gris vernie

Kilométrage : 692 Km (relevé) / Km (retenu)

PTAV : 1.10 T PTAC : 1.62 T

Usures des pneus : AVG: 10%, AVD: 10% ARG: 10%, ARD: 10%

Date de validité du contrôle technique : 30/05/2029

EMETTEUR DE LA MISSION :
Société AIKAN (TURO)
9 RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
14460 COLOMBELLES

LESE :
Damien Buee Damien
NC
75001 Paris
Téléphone : 06.70.30.81.61

Véhicule examiné avant travaux le 25/09/2025 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur BUÉE, pour le BCA Monsieur CROCZÉ ALEXANDRE.

PIECES COMMUNIQUEES : Ordre de mission (original), Carte grise (copie).

SINISTRE CONSTATE : choc avec un corps fixe

DOMMAGE IMPUTABLE : choc avec un corps fixe Choc à l'avant gauche à 315°

Le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à au moins 21 238,00 € HTVA (25 485,60 € TVAC). Il dépasse significativement la valeur avant sinistre du véhicule.

EVALUATION PAR DIFFERENCE DES VALEURS :

Valeur avant sinistre à dire d'expert : 12 390,00 € HTVA (14868,00 € TVAC)

Valeur après sinistre : 3 099 € HTVA

Différence des valeurs : 9 291,00 €

Le montant de l'expertise retenu ne comprend pas la TVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de ses conditions d'achat (L.L.D.). Cependant, si la facture des réparations est acquittée par le locataire, et que celui-ci n'est pas assujetti à la TVA, celle-ci est à prendre en compte.

Le propriétaire nous a transmis les documents nécessaires à la vente de son véhicule en l'état.

Véhicule économiquement irréparable

Les dispositions des articles L 327-1 et L 327-2 du Code de la Route s'appliquent.

Ce véhicule est techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R 327-2 du Code de la Route.

Nous avons informé de nos conclusions M Damien Buee Damien, assuré, le 25/09/2025 à 18:23.

Le véhicule entre dans le cadre de la procédure des Véhicules Endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la Route), nous n'avons pas effectué le suivi de remise en conformité.

TVA récupérable = Oui

Le bon d'enlèvement vers l'épaviste a été réalisé le 02/10/2025

Nous avons informé le 26/09/2025 l'assuré ainsi que l'émetteur de la mission, de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule.

CROCHEZ ALEXANDRE
Expert en automobile
Agrément n°004436-VE

LIEU D'EXAMEN :

Garage MECA AUTO CONFLANS
12 RUE DES BELLES HATES
78700 CONFLANS STE HONORINE
Téléphone : 01.39.19.75.25

EPAVISTE RETENU :

Société INDRA
80, rue Condorcet
CS 30112
40064129600076
38090 VILLEFONTAINE CEDEX
Téléphone : 04.74.27.34.00

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
C	PLANCHE DE BORD	2 579,45	1	2
C	PROJECTEUR G G	1 286,35	1	2
CP	PANNEAU DE COTE G SECTION HAUT DE CAISS G	1 143,42	1	2
CP	PARE-CHOCS AV	627,32	1	2
CP	PORTE AV G G	608,63	1	2
CP	PAVILLON	562,07	1	2
C	PARE-BRISE	536,43	1	2
CP	CAPOT-MOTEUR	491,51	1	2
C	INSONORISANT DE TABLIER	437,25	1	2
C	EMBIELLAGE D'ESSUIE-VITRE AV	412,57	1	2
C	PORTE-MOYEU AV G G	333,40	1	2
C	VOLET D'AIR DE FACADE AV	322,29	1	2
C	RETROVISEUR G G	296,80	1	2
C	TRaverse de PARE-CHOCS AV	282,49	1	2
CP	FACADE AV	265,05	1	2
C	BRAS DE SUSPENSION AV G G	213,70	1	2
C	BATTERIE	182,23	1	2
CP	PASSAGE DE ROUE AV G G	181,90	1	2
C	VITRE DE PORTE AR G G	178,85	1	2
C	CALANDRE	165,08	1	2
C	COLLECTEUR D'AUVENT	148,83	1	2
C	ARMATURE SUPERIEURE DE PARE-CHOCS AV	148,58	1	2
CP	PRE AILE AV G - OPISTO (PRE-9829283280) G	143,90	1	2
C	ROTULE G DE DIRECTION G	128,43	1	2
CP	RENFORT DE COLLECTEUR D'AUVENT	109,66	1	2
C	PARE-BOUE AV G G	100,25	1	2
C	GRILLE D D'AUVENT D	98,97	1	2
CP	APPUI G DE FACADE AV G	91,73	1	2
C	CONDUIT D'AIR DE VOLET DE FACADE AV	91,34	1	2
C	ENJOLIVEUR DE MONTANT AR DE PORTE AV G G	91,16	1	2
C	JANTE AV G G	90,60	1	2
C	BIELLETTE G DE DIRECTION G	89,82	1	2
C	ENJOLIVEUR DE MONTANT AV DE PORTE AR G G	89,18	1	2
C	FEUILLE D'ETANCHEITE DE PORTE AV G	84,39	1	2
CP	CHARNIERE G DE CAPOT-MOTEUR G	67,62	1	2
CP	CHARNIERE D DE CAPOT-MOTEUR D	67,62	1	2
C	AMORTISSEUR AV G G	67,45	1	2
C	ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AV	66,03	1	2
C	LOT DE FIXATIONS DE PORTE AV G G	65,91	1	2
C	GRILLE G D'AUVENT G	64,55	1	2
C	SUPPORT D'AILE AV G G	63,09	1	2
C	KIT DE COLLAGE DE PARE-BRISE	62,85	1	2
C	PORTE-BALAI G D'ESSUIE-VITRE AV G	54,83	1	2
C	PORTE-BALAI D D'ESSUIE-VITRE AV D	54,83	1	2
C	JOINT G D'AUVENT G	54,82	1	2
CP	EMBOUT DE LONGERON AV G G	52,96	1	2
CP	SUPPORT SUPERIEUR D'AILE AV G G	51,41	1	2
C	LECHE-VITRE EXTERIEUR DE PORTE AV G G	49,43	1	2
C	DEFLECTEUR D'AIR G DE FACADE AV G	32,25	1	2

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
C	FAISCEAU DE PARE-CHOCS AV	30,34	1	2
C	LECHE-VITRE EXTERIEUR DE PORTE AR G G	27,83	1	2
C	INSONORISANT G DE COLLECTEUR D'AUVENT G	23,54	1	2
C	CARTER DE BOITIER DE SERVITUDE MOTEUR	15,72	1	2
C	ENJOLIVEUR DE ROUE AV G G	12,14	1	2
C	PLAQUE D'IMMATRICULATION AV	11,50	1	2
C	SUPPORT G DE PARE-CHOCS AV G	9,42	1	2
C	SUPPORT DE BOITIER DE SERVITUDE	6,37	1	2
C	CAPUCHON DE PORTE-BALAI G D'ESSUIE-VITR G	6,13	1	2
C	CAPUCHON DE PORTE-BALAI D D'ESSUIE-VITR D	6,13	1	2
C	COUVERCLE DE BOITIER DE SERVITUDE MOTEU	4,90	1	2
T	PROJECTEURS G, D REGLAGE		1	2
T	CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT VIDANGE		1	2
T	PASSAGE OUTIL DIAGNOSTIC INITIALISATION		1	2
T	TRAINS AV, AR CONTROLE/REGLAGE		1	2
T	EMBOUT DE LONGERON AV G PREPARATION G		1	2
T	PAVILLON PREPARATION		1	2
R	PORTE AR G REMISE EN ETAT G		1	2
P	PORTE AR G PEINTURE CLASSE 2 G		1	2
D	GROUPE MOTOPROPULSEUR DEPOSE/POSE		1	2
T	BOITE DE VITESSES VIDANGE		1	2
T	CIRCUIT DE CLIMATISATION MISE A NIVEAU		1	2
T	CIRCUIT HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE PURGE		1	2
T	ESSAI SIMPLE SUR ROUTE CONTROLE		1	2
P	PEC Peinture choc 1		1	2

MAIN D'OEUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl. Redressage	16.9	26.8	1.5	
		4.0		
Total Heures	16,9	30,8	1,5	17.7
Taux Horaire	95,00	95,00	95,00	95,00

MONTANTS

MAIN D'OEUVRE	6 355,50
PIECES	(tva 20,00%)
INGREDIENTS DE PEINTURE	(70,00 €/H)
TOTAL HTVA	21 237,80
MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)	25 485,38

DEDUCTIONS

TVA (Location courte durée)	4 247,58
TOTAL A CHARGE ASSURÉ (2)	4 247,58

MONTANT APRES DEDUCTIONS(1-2)	21 237,80
MONTANT DES TRAVAUX RETENU	21 238,00

TEMPS NECESSAIRE AU REMPLACEMENT 10 jours

Tableau des critères qui ont conduit à initier la procédure VGE :

Critère(s)	Pièce(s) dangereuse(s)	Déficience(s)
Carrosserie	Passages de roues	Déformation importante
Direction	Biellettes	Déformation importante
Liaisons au sol	Essieu	Déformation importante
Liaisons au sol	Jantes	Déformation importante