


ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE
16 RUE DE L EQUERRE
95042 ST OUEN L'AUMONE
Tél. : 0134428000
Fax : 0130373021
Email : contact-idf@alliance-experts.com



Date du rapport : 01/08/2025
Numéro référence : 140176744
Nom : Mme MAELLE HEBERT
Société : AIS SA (L'OLIVIER)
Numéro de Contrat : 1081010496
Référence Société : 2025947824
Référence Emetteur :
Date évènement : 09/07/2025
Date Mission : 10/07/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
MAELLE HEBERT
239 AVENUE JEAN JAURES
76600 LE HAVRE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation : F EF-261-DP
Marque : NISSAN
Modèle : MICRA 1.2 - 80 EURO 6
Finition : N-TEC
Type : M10NSSVP026J212
Numéro série : MDHFBUK13U0330259
Mise en circul. : 12/09/2016
Kilométrage : 56186 km
Usure pneus : AV G:50 % AR G:50 %
AV D:50 % AR D:50 %

Genre : VP
Carrosserie : CI 5
Energie : ES
Puissance : 4 CV
Couleur : Bleu Clair
Nombre places : 5
Poids à vide :
PTAC : 1425
Etat général : Normal

MANDANT :

AIS SA (L'OLIVIER)
9-10 RUE DE L ABBE STAHL
MARCQ EN BAROEUL

REPARATEUR :

GARAGE MONDIAL AUTO
RUE DU PORT ANGOT
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 22/07/2025 personnes présentes
PROFICHET FABIEN Expert, M. RIVAS Réparateur
Lieu de l'expertise : Réparateur
GARAGE MONDIAL AUTO
RUE DU PORT ANGOT
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

CRITERES DE DANGEROSITE

LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert
VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui
IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.5 jour(s)
DOMMAGES IMPUTABLES : Arrière, Forte, 225°
ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF** : Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert
Valeur du bien après événement
Différence des valeurs

7500.00 TTC (6250.00HT)
1087.50
6412.50 TTC (5162.50HT)

TVA récupérable : Non

FABIEN PROFICHET - N°VE: 005764
Expert en automobile
VE 005764

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses **sous-traitants** (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'**assureur** et au **Ministère de l'Intérieur**. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de **prescription** légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'**opposition** pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact-idf@alliance-experts.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère **personnel**.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 140176744

Acheteur

INDRA LOA
80 RUE CONDORCET
38090 VILEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 25/07/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel : 02.35.78.61.61

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			TTC
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	
Main d'oeuvre				3433.50		686.70	4120.20
Pièces	2768.29	553.66	3321.95	2768.29		553.66	3321.95
Ingrediénts peintures	528.00	105.60	633.60				
Hors élément SGC				6729.79		1345.96	8075.75
Total général				6729.79		1345.96	8075.75

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 140176744
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Arrière 225°	Intensité Zone de déformation	Forté Arrière, Arrière/latéral gauche	Immobilisation théorique	4.5 jour(s)
-------------------------	-----------------	----------------------------------	--	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3433.50		686.70	4120.20
Pièces	2768.29	553.66	3321.95	2768.29		553.66	3321.95
Ingrédients peintures	528.00	105.60	633.60				
Hors élément SGC				6729.79		1345.96	8075.75
SOUS TOTAL GENERAL				6729.79		1345.96	8075.75

Main d'œuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	3.50	118.00	413.00	82.60	
Tôlerie T2	11.50	118.00	1357.00	271.40	
Tôlerie T3	1.50	118.00	177.00	35.40	
Mécanique électricité sellerie MES1	4.00	120.00	480.00	96.00	
Mécanique électricité sellerie MES2	0.50	125.00	62.50	12.50	
Peinture PEINT1	8.00	118.00	944.00	188.80	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
TRAVERSE SUSPENSION		1.0	1262.05	20.00 %		1262.05	Non
PORTE ARG		1.0	661.99	20.00 %		661.99	Oui
AILE ARG SECTION INF		1.0	549.79	20.00 %		549.79	Oui
AMORTISSEUR ARG		1.0	118.67	20.00 %		118.67	Non
ROULEMENT ROUE ARG		1.0	104.91	20.00 %		104.91	Non
FUSEE ROUE ARG		1.0	57.98	20.00 %		57.98	Non
COUPELLE INF RESSORT		1.0	12.90	20.00 %		12.90	Non

Opération

CONTROLE GEOMETRIE	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE SOUBASSEMEN	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE MOTEUR/ BDV	Opération de contrôle (sans banc)
PEINTURE CHARNIERE T	Opération de peinture seule
PEINTURE TRAPPE CARB	Opération de peinture seule
PEINTURE ENJOLIVEUR	Opération de peinture seule
FORFAIT PEINTURE NIS	Opération de peinture seule
PORTE ARG	Opération de contrôle (sans banc)
FREIN STATIONNEMENT	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL ESSAI SIMPLE SU	Opération de contrôle (sans banc)
BAS CAISSE G SECTION	Opération de redressage (sans marbre)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Nacre vernis Temps H	8.00	66.00	528.00	20.00 %	

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2023DP54320
Dangerosité imputable au sinistre	LS3 Déformation importante Imputable au sinistre.
Commentaires	PROCEDURE : V.E.I DECISION PROPRIETAIRE : cede son véhicule Vehicule concerne par l'Article L327-1 a 3 du Code de la Route COMMUNICATION ASSURE - Entretien téléphonique avec l'assuré le : -25/07/25 - Proposition de cession adressée le : 25/07/25 - Documents de cession complets et conformes reçus le 30.07.25 après réception : - par voie dématérialisée, - Véhicule cédé le : 29.07.25 à 19H38 (correspond à la date sur certificat cession). SITUATION DU VEHICULE -

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 140176744

Procedure VE : Oui (Constate lors de l'expertise) - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) - Vehicule economiquement reparable : Non - Vehicule techniquement reparable : Oui - Bon de Transfert transmis au recuperateur le: 25/07/25 - Coordonnees du recuperateur : INDRA LOA 80 RUE CONDORCET 38090 VILEFONTAINE - Date d'enlevement du vehicule: 29/07/25 - Titulaire du certificat d'immatriculation : HEBERT MAELLE ELEMENTS SOUS RESERVE DE GARANTIE - Frais de remorquage : ASSISTANCE - Frais de gardiennage : Non ELEMENTS TRANSMIS Epaviste - Rapport d'expertise - Certificat d'immatriculation signe - Certificat de situation - Declarations de cession - Declaration d'achat - Acte engagement A l'assure (en application du decret N° 91.1315 du 27/12/1991) - Rapport d'expertise OBSERVATIONS - Estimation de la remise en etat sous reserve de demontage et de controle Signataire du rapport FABIEN PROFICHET - NøVE: 005764.