


EXPERTISE ET CONCEPT 78 VOISIN LE BRETONNEUX
12 RUE DES TILLEULS
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 0161084355
Fax : 0161084369
Email :



Date du rapport : 04/12/2025
Numéro référence : 253139739
Nom : Mlle DE CASTRO CATHY
Société : BPCE ASSURANCES IARD
Numéro de Contrat : 015429087
Référence Société : 250717879
Référence Emetteur :
Date évènement : 16/11/2025
Date Mission : 18/11/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agrérer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
DE CASTRO CATHY
21 ALLÉE DES SAPINS
78980 MONDREVILLE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation : F CR-610-ZE
Marque : CITROEN
Modèle : DS3 CABRIO 1.6 E-HDI
Finition : SO CHIC
Type : M10CTRVP0043628
Numéro série : VF7SB9HP8CW620317
Mise en circul. : 21/03/2013
Kilométrage : 149106 km
Usure pneus : AV G :50 % AR G :50 %
AV D :50 % AR D :50 %

Genre : VP
Carrosserie : CI 3
Energie : GO
Puissance : 5 CV
Couleur : Rouge Standard
Nombre places : 5
Poids à vide :
PTAC : 1639
Etat général : Normal

MANDANT :

BPCE ASSURANCES IARD
7 PROMENADE GERMAINE SABLON
PARIS

REPARATEUR :
AD CARROSSERIE ABS
ZAC LES PORTES DE L ILE
DE FRANCE
78840 FRENEUSE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 19/11/2025 personnes présentes
RACHID BENSALEH Expert, MARTINS Réparateur

Lieu de l'expertise : Réparateur
AD CARROSSERIE ABS
ZAC LES PORTES DE L ILE
DE FRANCE
78840 FRENEUSE

CRITERES DE DANGEROSEITE

DI3 : Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue

(Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral gauche, Forte, 315°

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR :Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF** :Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

6500.00 TTC

(5416.67HT)

TVA récupérable : Non

RACHID BENSALEH
Expert en automobile
VE 002527

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : . Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 253139739

Acheteur

INDRA
80 RUE CONDORCET
CS30112
38096 VILLEFONTAINE CEDEX

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 20/11/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :
Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel : 01.30.42.09.63

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1871.50		374.30	2245.80
Pièces	14084.95	2816.96	16901.91	14084.95		2816.96	16901.91
Ingrédients peintures	210.00	42.00	252.00				
Hors élément SGC				15196.46		3039.26	18235.72
Minoration				969.99		194.00	1163.99
Total général				15196.46		3039.26	18235.72

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 253139739
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/latéral gauche 315°	Intensité Zone de déformation	Forte	Immobilisation théorique	4.0 jour(s)
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------	---------------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA
Main d'oeuvre				1871.50		374.30
Pièces	14084.95	2816.96	16901.91	14084.95		2816.96
Ingrédients peintures	210.00	42.00	252.00			16901.91
Hors élément SGC				15196.46	969.99 €	3039.26
SOUS TOTAL GENERAL				15196.46		3039.26
						18235.72

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	7.00	57.50	402.50	80.50	
Tôlerie T2	3.00	60.00	180.00	36.00	
Mécanique électricité sellerie MES1	14.00	57.50	805.00	161.00	
Mécanique électricité sellerie MES2	1.00	60.00	60.00	12.00	
Mécanique électricité sellerie MES3	2.00	62.00	124.00	24.80	
Peinture PEINT1	5.00	60.00	300.00	60.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PARE-BOUE AV D		1.0	98.11	20.00 %		98.11	Non
AILE AV G		1.0	220.32	20.00 %		220.32	Oui
PARE-BOUE AV G		1.0	73.94	20.00 %		73.94	Non
SUPPORT AV D'AILE AV		1.0	56.47	20.00 %		56.47	Non
FIXATION D'AILE AV G		1.0	56.94	20.00 %		56.94	Oui
PROTECTION SOUS-MOTE		1.0	299.08	20.00 %		299.08	Non
BRAS DE SUSPENSION A		1.0	153.45	20.00 %		153.45	Non
BRAS DE SUSPENSION A		1.0	204.60	20.00 %		204.60	Non
BERCEAU MOTEUR		1.0	307.06	20.00 %		307.06	Non
TRANSMISSION AV G ST		1.0	329.61	20.00 %		329.61	Non
BOITIER DE DIRECTION		1.0	1260.56	20.00 %		1260.56	Non
BIELLETTE G DE BARRE		1.0	32.92	20.00 %		32.92	Non
BARRE ANTI-ROULIS AV		1.0	354.24	20.00 %		354.24	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG		1.0	184.35	20.00 %		184.35	Non
PNEUMATIQUE AV D		1.0	166.00	20.00 %		166.00	Non
PORTE-MOYEU AV D		1.0	361.52	20.00 %		361.52	Non
AMORTISSEUR AV D		1.0	107.38	20.00 %		107.38	Non
BUTEE A BILLES D'AMO		1.0	42.42	20.00 %		42.42	Non
JANTE AV G		1.0	424.21	20.00 %		424.21	Non
PNEUMATIQUE AV G		1.0	166.00	20.00 %		166.00	Non
PORTE-MOYEU AV G		1.0	335.85	20.00 %		335.85	Non
AMORTISSEUR AV G		1.0	107.38	20.00 %		107.38	Non
BUTEE A BILLES D'AMO		1.0	42.42	20.00 %		42.42	Non
CAPTEUR LATERAL G D'		1.0	81.34	20.00 %		81.34	Non
PARE-BRISE		1.0	572.20	20.00 %		572.20	Non
KIT COLLAGE DE PARE-		1.0	51.62	20.00 %		51.62	Non
ENJOLIVEUR DE PARE-C		1.0	294.12	20.00 %		294.12	Non
PARE-CHOCS AV		1.0	640.72	20.00 %		640.72	Oui
ENJOLIVEUR DE GRILLE		1.0	135.55	20.00 %		135.55	Oui
MONOGRAMME DE MODELE		1.0	44.73	20.00 %		44.73	Non
LOT DE SUPPORTS DE P		1.0	39.19	20.00 %		39.19	Non
ABSORBEUR INF. DE PA		1.0	97.66	20.00 %		97.66	Non
AIRBAG G DE PAVILLON		1.0	551.03	20.00 %		551.03	Non
GARNITURE DE PAVILLO		1.0	456.36	20.00 %		456.36	Non

Ce rapport établi sous réserve de garantie et de déclaration, ne constitue en aucun cas un ordre de réparation. Conclusions éventuellement détaillées en annexe

SA (société anonyme) au capital de 38500 SIRET 31272872800048 APE 672Z

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 253139739

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
AIRBAG PASSAGER		1.0	462.25	20.00 %		462.25	Non
PLANCHE DE BORD		1.0	2934.52	20.00 %		2934.52	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	453.31	20.00 %		453.31	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	453.31	20.00 %		453.31	Non
AIRBAG DE SIEGE AV G		1.0	554.64	20.00 %		554.64	Non
COIFFE DE DOSSIER DE		1.0	626.57	20.00 %		626.57	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	211.00	20.00 %		211.00	Non
PRODUITS		1.0	15.00	20.00 %		15.00	Non
DIVERS		1.0	15.00	20.00 %		15.00	Non
DECHETS		1.0	10.00	20.00 %		10.00	Non

Opération

TRANSMISSION AV G	Dépose et repose
PORTE MOYEUX DE ROU	Dépose et repose
JANTE AV G	Dépose et repose
PNEUMATIQUE AV D	Dépose et repose
LOT D'AMORTISSEURS A	Dépose et repose
BIELLETTE G DE BARRE	Dépose et repose
BOITIER DE DIRECTION	Dépose et repose
CALCULATEUR D'AIRBAG	Dépose et repose
CAPTEUR LATERAL G D'	Dépose et repose
AILE AV G	Dépose et repose
BRIN ENROULEUR DE CE	Dépose et repose
BRIN ENROULEUR DE CE	Dépose et repose
GARNITURE DE PAVILLO	Dépose et repose
DESHABILLAGE BERCEAU	Dépose et repose
CONTROLE ESSAI SIMPL	Opération de contrôle (sans banc)
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
VIDANGE BOITE DE VIT	Dépose et repose
CONTROLE TRAINS AV,	Opération de contrôle (sans banc)
CAPTEUR DE PLUIE	Dépose et repose
PLANCHE DE BORD	Dépose et repose
AIRBAG DE SIEGE AV G	Dépose et repose
AIRBAG G DE PAVILLON	Dépose et repose
CAPTEUR INT. D D'AI	Dépose et repose
CAPTEUR INT. G D'AI	Dépose et repose
CAPTEUR EXT. D D'AI	Dépose et repose
CAPTEUR EXT. G D'AI	Dépose et repose
DESHABILLAGE PARE-CH	Dépose et repose
PARE-CHOCS AR	Dépose et repose
LOT DE PROJECTEURS A	Dépose et repose
BAS CAISSE GAUCHE	Opération de redressage (sans marbre)
CONTROLE SOUBASSEMEN	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE GEOMETRIE	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE PHARE AVG	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE RADIAUTEURS	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Nacre vernis Temps H	5.00	42.00	210.00	20.00 %	

CRITERES DE DANGEROSEITE

- DI3 :** Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensoirs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2023DB29558
Dangerosité imputable au sinistre	DI3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	Documents de cession complets et conformes Appel téléphonique à l'assureur le : 25/11/25 Bon de transfert transmis à INDRA le 20/11/25 Carte grise au nom de: DE CASTRO DAVID Certificat

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 253139739

de situation : conforme Proposition de cession effectuee le 26/11/25 Documents recus complets le 03/12/25 Si le vehicule est declare techniquement non reparable, il ne peut pas etre repare ni remis en circulation. Dans le cas d'un vehicule techniquelement reparable sous procedure VEI ou VGE, les travaux devront etre realises par un professionnel de l'automobile avec un suivides travaux par un expert agree. L'expert doit etre missionne au prealable puis avise aux differentes etapes de la reparation: - a l'issue du demontage et des controles mecaniques - sur banc de controle avant application des produits de protections si une restructuration est necessaire. - a l'issue des travaux avec les releves des mesures de suspension, geometrie etfreinage afin de verifier la conformite. Notre estimation ne tient pas compte des frais de remise en etat des organes de securite non lies au sinistre qui restent a charge du proprietaire et pour lequel un accord prealable est necessaire. Cette estimation est etablie sur dommages apparents avant demontage et controles. Les controles mecaniques et demontages doivent etre realises avant lelancement des travaux et commandes des pieces. L'expert ne peut etre tenu responsable des depassements restant a charge du proprietaire pour lesquels il n'aurait pas ete informe en temps utile.