


BCA SERVICE CLIENT PT AIX
Bat B10 - Europarc PICHIAURY
1330 Av. J R G G de la Lauzière
CS 90581
13080 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. : 0442291917
Email : usc.pt-aix@bca.fr



Date du rapport : 13/12/2025
Numéro référence : 23322916
Nom : Mme LUGAND DENISE
Société : MMA AGENTS
Numéro de Contrat : 149146757
Référence Société : 25729300369N
Référence Emetteur : 00000000
Date évènement : 28/10/2025
Date Mission : 28/10/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
LUGAND DENISE
38 RUE DAGUERRE
LES JARDINS DE SANVIC
76620 LE HAVRE
FRANCE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F GX-768-MS	Genre :	VP
Marque :	DACIA	Carrosserie :	CI 5
Modèle :	SANDERO III	Energie :	ES
Finition :	Sandero 1.0 SCe - 65 - 2	Puissance :	4 CV
Type :	M10DACVP002K705	Couleur :	Blanc Standard
Numéro série :	UU1DJF00773187780	Nombre :	5
Mise en circul. :	12/06/2024	places :	
Kilométrage :	4941 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :10 % AR G :10 % AV D :10 % AR D :10 %	PTAC :	
		Etat général :	Non précise

MANDANT :

MMA AGENTS
160 AVENUE HENRI CHAMPION
LE MANS

REPARATEUR :

LEBARQ SARL
20 Rue du Général FAIDHERLE
76280 GONNEVILLE LA MALLET
FRANCE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 30/10/2025 personnes présentes
BOICHARD GEOFFREY Expert, LEBARQ Réparateur

Lieu de l'expertise : Réparateur

LEBARQ SARL
20 Rue du Général FAIDHERLE
76280 GONNEVILLE LA MALLET
FRANCE

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 7,5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Moyenne, 0° (ou 360°)

ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

CRITERES DE DANGEROUSITE

CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre

CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre

(Voir détails en annexe)

Véhicule économiquement irréparable - Expertise terrain

Valeur de remplacement à dire de l'expert	10000.00 HT	(12000.00TTC)
Valeur du bien après évènement	1380.00	
Différence des valeurs	8620.00 HT	(10344.00TTC)

TVA récupérable : Oui motif : Leasing

BOICHARD GEOFFREY
Expert en automobile
VE 3952VE

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'Intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : usc.pt-aix@bca.fr. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23322916

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2457.50	0.00	491.59	2949.09
Pièces	9151.23	1830.26	10981.49	9151.23	0.00	1830.26	10981.49
Ingrédients peintures	300.78	60.16	360.94				
Elément SGC	284.80	56.96	341.76	284.80	0.00		341.76
Forfait				13.00	0.00	2.60	15.60
Hors élément SGC				11922.51	0.00	2384.61	14307.12
Total général				12207.31	0.00	2441.57	14648.88

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23322916

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant 0° (ou 360°)	Intensité Zone de déformation	Moyenne Avant	Immobilisation théorique	7.5 jour(s)
----------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2457.50	0.00 €	491.59	2949.09
Pièces	9151.23	1830.26	10981.49	9151.23	0.00 €	1830.26	10981.49
Ingrédients peintures	300.78	60.16	360.94				
Forfait				13.00		2.60	15.60
Hors élément SGC				11922.51		2384.61	14307.12
Elément SGC	284.80	56.96	341.76	284.80	0.00 €		341.76
SOUS TOTAL GENERAL				12207.31		2441.57	14648.88

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	10.30	48.76	502.23	100.49	0.00
Tôlerie T2	17.60	48.76	858.17	171.65	0.00
Tôlerie T3	13.20	48.76	643.65	128.75	0.00
Peinture PEINT1	9.30	48.76	453.45	90.70	0.00

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PLAQUE D'IMMATRICULA	0.00 %	1.0	11.50	20.00 %	0.00	11.50	Non
PROJECTEUR G	0.00 %	1.0	887.02	20.00 %	0.00	887.02	Non
PROJECTEUR D	0.00 %	1.0	886.90	20.00 %	0.00	886.90	Non
FACADE AV	0.00 %	1.0	304.76	20.00 %	0.00	304.76	Non
LONGERON AV G	0.00 %	1.0	287.31	20.00 %	0.00	287.31	Non
JANTE AV D	0.00 %	1.0	76.03	20.00 %	0.00	76.03	Non
ENJOLIVEUR DE ROUE A	0.00 %	1.0	44.04	20.00 %	0.00	44.04	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	316.09	20.00 %	0.00	316.09	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	338.66	20.00 %	0.00	338.66	Non
PLANCHE DE BORD	0.00 %	1.0	1132.84	20.00 %	0.00	1132.84	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	171.78	20.00 %	0.00	171.78	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	179.96	20.00 %	0.00	179.96	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	171.78	20.00 %	0.00	171.78	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	171.78	20.00 %	0.00	171.78	Non
BERCEAU MOTEUR	0.00 %	1.0	615.90	20.00 %	0.00	615.90	Non
BRAS DE SUSPENSION A	0.00 %	1.0	129.66	20.00 %	0.00	129.66	Non
AMORTISSEUR AV D	0.00 %	1.0	162.52	20.00 %	0.00	162.52	Non
PNEUMATIQUE AV D	0.00 %	1.0	82.00	20.00 %	0.00	82.00	Non
CALANDRE	0.00 %	1.0	265.38	20.00 %	0.00	265.38	Non
PARE-CHOCS AV	0.00 %	1.0	412.45	20.00 %	0.00	412.45	Non
LONGERON AV D	0.00 %	1.0	279.88	20.00 %	0.00	279.88	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	210.75	20.00 %	0.00	210.75	Non
FERMETURE DE LONGERO	0.00 %	1.0	331.35	20.00 %	0.00	331.35	Non
FERMETURE DE LONGERO	0.00 %	1.0	299.69	20.00 %	0.00	299.69	Non
VALVE DE ROUE AV D	0.00 %	1.0	1.43	20.00 %	0.00	1.43	Non
EMBLEME DE MARQUE AV	0.00 %	1.0	87.06	20.00 %	0.00	87.06	Non
GRILLE INFERIEURE DE	0.00 %	1.0	121.65	20.00 %	0.00	121.65	Non
PROTECTION SOUS-MOTE	0.00 %	1.0	242.16	20.00 %	0.00	242.16	Non
PORTE-MOYEU AV D	0.00 %	1.0	219.71	20.00 %	0.00	219.71	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG	0.00 %	1.0	501.13	20.00 %	0.00	501.13	Non
SUPPORT D DE FACADE	0.00 %	1.0	45.11	20.00 %	0.00	45.11	Non
SUPPORT G DE FACADE	0.00 %	1.0	47.46	20.00 %	0.00	47.46	Non
ABSORBEUR D DE PARE-	0.00 %	1.0	38.35	20.00 %	0.00	38.35	Non
DEFLECTEUR D'AIR SUP	0.00 %	1.0	36.25	20.00 %	0.00	36.25	Non
GUIDE D DE PARE-CHOC	0.00 %	1.0	40.89	20.00 %	0.00	40.89	Non

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23322916

Opération

CAPOT-MOTEUR DEPOSE/	Dépose et repose
AILE AV G DEPOSE/POS	Dépose et repose
AILE AV D DEPOSE/POS	Dépose et repose
FACADE AV	Opération de peinture seule
RADIATEUR DE REFROID	Dépose et repose
LONGERON AV G	Opération de peinture seule
RESERVOIR DE LAVE-VI	Dépose et repose
PARE-CHOCS AV	Opération de peinture seule
ECHANGEUR AIR-AIR DE	Dépose et repose
LONGERON AV D	Opération de peinture seule
TRAVERSE DE PARE-CHO	Opération de peinture seule
FERMETURE DE LONGERO	Opération de peinture seule
FERMETURE DE LONGERO	Opération de peinture seule
GRILLE INFERIEURE DE	Opération de peinture seule
CALCULATEUR D'AIRBAG	Opération de contrôle (sans banc)
SUPPORT D DE FACADE	Opération de peinture seule
SUPPORT G DE FACADE	Opération de peinture seule
CIRCUIT DE CLIMATISA	Opération de contrôle (sans banc)
CIRCUIT DE FREINAGE	Opération de contrôle (sans banc)
CIRCUIT HYDRAULIQUE	Opération de contrôle (sans banc)
ELEMENTS DE REDRESSA	Opération de contrôle (sans banc)
ESSAI PROLONGE SUR R	Opération de contrôle (sans banc)
GROUPE MOTOPROPULSEU	Dépose et repose
PASSAGE OUTIL DIAGNO	Opération de contrôle (sans banc)
TRAINS AV, AR REGLAG	Opération de contrôle (sans banc)
TRAINS AV, AR CONTRO	Opération de contrôle (sans banc)
VEHICULE POUR RESTRU	Opération de contrôle (sans banc)
VEHICULE ELECTRIQUE/	Opération de contrôle (sans banc)
VIDANGE DE L'HUILE M	Opération de contrôle (sans banc)
JAMBE DE SUSPENSION	Dépose et repose
PRISE EN CHARGE PEIN	Opération de peinture seule

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis Temps H	9.30	32.34	300.78	20.00 %	0.00

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
Autre opération forfaitaire	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Application zinguage	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	3.00	3.00	20.00 %

Eléments SGC par choc

Libellé	Abatt. Usure	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net
Remorquage		284.80	20.00 %	0.00	

CRITERES DE DANGEROSITE

CA3 :	Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
CA3 :	Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
LS3 :	Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
LS3 :	Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
LS3 :	Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
LS3 :	Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
LS3 :	Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
LS3 :	Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
LS3 :	Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 :	Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
SP4 :	Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
SP4 :	Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
SP4 :	Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
SP4 :	Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 23322916

SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Commentaires

VEI APPLICABLE INFORMATION ASSURE, le 31/10/2025, 16:07 ASSURE cède son véhicule DATE
BON D'ENLEVEMENT : 13/12/2025