


KPI EXPERTISE 76 - ROUEN
4 BIS RUE DU 08 MAI 1945
76390 AUMALE
Tél. : 0235174141
Fax : 0235174140
Email :



Date du rapport : 27/11/2025
Numéro référence : 254072404
Nom : Mlle GUENDOUZI MYRIAM
Société : BPCE ASSURANCES IARD
Numéro de Contrat : 016715271
Référence Société : 250683751
Référence Emetteur :
Date évènement : 01/11/2025
Date Mission : 03/11/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
GUENDOUZI MYRIAM
29 RUE MICHEL CORROY
IMMEUBLE VOLUBILIS APPARTEMENT N
76120 Le Grand Quevilly

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F ER-855-WE	Genre :	VP
Marque :	RENAULT	Carrosserie :	CI 5
Modèle :	MéGANE 1.5 ENERGY DCI	Energie :	GO
	-	Puissance :	5 CV
Finition :	INTENS	Couleur :	Noir Standard
Type :	M10RENV5220596	Nombre :	5
Numéro série :	VF1RFB00558568043	places	
Mise en circul. :	06/11/2017	Poids à vide :	
Kilométrage :	164282 km	PTAC :	1848
Usure pneus :	AV G :90 % AR G :70 %	Etat général :	Normal
	AV D :90 % AR D :70 %		

MANDANT :

BPCE ASSURANCES IARD
7 PROMENADE GERMAINE SABLON
PARIS

REPARATEUR :

MARY AUTOMOBILES ROUEN
184 AVENUE DU MONT RIBOUDET
BP 4028
76000 ROUEN

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 04/11/2025 personnes présentes
PIERRE PEDOUSSAUT Expert, MAXIME Réparateur

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Oui

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 5.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral droit, Forte, 45°

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF** : Non

CRITERES DE DANGEROUSITE

SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Réparations proches de la valeur

Valeur de remplacement à dire de l'expert	9700.00 TTC	(8083.33HT)
Valeur du bien après évènement	2850.00	
Différence des valeurs	6850.00 TTC	(5233.33HT)

TVA récupérable : Non

PIERRE PEDOUSSAUT 004736-VE
Expert en automobile
VE 004736

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : .
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254072404

Acheteur

INDRA BPCE
80 RUE CONDORCET
38096 VILLEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination :
Convention de destination : Non
Ordre d'enlèvement : 12/11/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.32.10.41.41

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2566.75		513.35	3080.10
Pièces	5634.28	1126.87	6761.15	5634.28		1126.87	6761.15
Ingrédients peintures	428.92	85.78	514.71				
Forfait				80.00		16.00	96.00
Hors élément SGC				7838.95		1567.80	9406.75
Minoration				871.00		174.20	1045.20
Total général				7838.95		1567.80	9406.75

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254072404
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/latéral droit 45°	Intensité Zone de déformation	Forte Avant/latéral droit	Immobilisation théorique	5.5 jour(s)
----------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2566.75		513.35	3080.10
Pièces	5634.28	1126.87	6761.15	5634.28		1126.87	6761.15
Ingrédients peintures	428.92	85.78	514.71				
Forfait				80.00		16.00	96.00
Hors élément SGC				7838.95	871.00 €	1567.80	9406.75
SOUS TOTAL GENERAL				7838.95		1567.80	9406.75

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	8.00	67.00	536.00	107.20	
Tôlerie T2	16.00	72.00	1152.00	230.40	
Tôlerie T3	1.00	77.90	77.90	15.58	
Mécanique électricité sellerie MES3	1.50	77.90	116.85	23.37	
Peinture PEINT1	9.50	72.00	684.00	136.80	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PIED MILIEU D		1.0	723.85	20.00 %		723.85	Oui
CAPTEUR LATERAL D D'		1.0	184.28	20.00 %		184.28	Non
ENJOLIVEUR DE SEUIL		1.0	50.24	20.00 %		50.24	Non
JOINT SUR CAISSE DE		1.0	181.59	20.00 %		181.59	Non
AIRBAG D DE PAVILLON		1.0	442.80	20.00 %		442.80	Non
GARNITURE DE PAVILLO		1.0	817.89	20.00 %		817.89	Non
PORTE AV D		1.0	888.46	20.00 %		888.46	Oui
CHARNIERE INF. DE PO		1.0	116.19	20.00 %		116.19	Oui
CHARNIERE SUP. DE PO		1.0	116.19	20.00 %		116.19	Oui
LOT DE FIXATIONS DE		1.0	130.80	20.00 %		130.80	Non
FEUILLE D'ETANCHEITE		1.0	72.99	20.00 %		72.99	Non
LEVE-VITRE DE PORTE		1.0	433.56	20.00 %		433.56	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	216.03	20.00 %		216.03	Non
AIRBAG DE SIEGE AV D		1.0	364.66	20.00 %		364.66	Non
MATELASSURE DE DOSSI		1.0	432.22	20.00 %		432.22	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	216.03	20.00 %		216.03	Non
LOT DE HOUSSE DE SIE		1.0	246.50	20.00 %		246.50	Non
PARE-CHOCS AR		1.0	0.00	0.00 %			Oui

Opération

CONTROLE ESSAI REDUI	Opération de contrôle (sans banc)
PORTE AR D	Dépose et repose
PORTE AR D	Opération de contrôle (sans banc)
GACHE DE PORTE AV D	Dépose et repose
GARNITURE AR BAS DE	Dépose et repose
GARNITURE AV BAS DE	Dépose et repose
JOINT SUR CAISSE DE	Dépose et repose
JOINT SUR CAISSE DE	Dépose et repose
GARNITURE DE PAVILLO	Dépose et repose
RETROVISEUR INT.	Dépose et repose
LOT D'ENJOLIVEURS DE	Dépose et repose
PARE-SOLEIL D	Dépose et repose
PARE-SOLEIL G	Dépose et repose
CONSOLE DE PAVILLON	Dépose et repose
PLAFONNIER AV D	Dépose et repose
PLAFONNIER AV G	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254072404

Opération

PLAFONNIER CENTRAL	Dépose et repose
JOINT DE VOLET AR	Dépose et repose
GARNITURE DE CUSTODE	Dépose et repose
GARNITURE DE CUSTODE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE INF. DE	Dépose et repose
GARNITURE SUP. DE	Dépose et repose
GARNITURE INF. DE	Dépose et repose
POIGNEE DE MAINTIEN	Dépose et repose
POIGNEE DE MAINTIEN	Dépose et repose
POIGNEE DE MAINTIEN	Dépose et repose
GARNITURE AV DE CUST	Dépose et repose
GARNITURE AV DE CUST	Dépose et repose
BANQUETTE AR	Dépose et repose
CAPTEUR LATERAL D D'	Dépose et repose
AIRBAG D DE PAVILLON	Dépose et repose
SUPPORT AR D'AIRBAG	Dépose et repose
SUPPORT AV D'AIRBAG	Dépose et repose
BRIN ENROULEUR DE CE	Dépose et repose
PORTE AV D	Dépose et repose
PORTE AV D	Opération de contrôle (sans banc)
DESHABILLAGE PORTE A	Dépose et repose
ANTENNE DE CENTRALIS	Dépose et repose
GARNITURE INT. DE	Dépose et repose
POIGNEE DE TIRAGE DE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE GARNIT	Dépose et repose
ENJOLIVEUR D'INTERRU	Dépose et repose
INTERRUPTEUR DE LEVE	Dépose et repose
POIGNEE INT. DE PO	Dépose et repose
ARRET DE PORTE AV D	Dépose et repose
FEUILLE D'ETANCHEITE	Dépose et repose
CABLE DE POIGNEE EXT	Dépose et repose
CABLE DE POIGNEE INT	Dépose et repose
CAPTEUR D'AIRBAG DE	Dépose et repose
COULISSE VITRE POR	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE MONTAN	Dépose et repose
LECHE-VITRE EXT. DE	Dépose et repose
ENJOLIVEUR INT. DE	Dépose et repose
FAISCEAU DE PORTE AV	Dépose et repose
GUIDE AR DE COULISSE	Dépose et repose
HAUT-PARLEUR DE PORT	Dépose et repose
JOINT ANTISALISSURE	Dépose et repose
JOINT ANTISALISSURE	Dépose et repose
JOINT D'ARRET DE POR	Dépose et repose
LECHE-VITRE INT. DE	Dépose et repose
LEVE-VITRE DE PORTE	Dépose et repose
POIGNEE EXT. DE PO	Dépose et repose
RETROVISEUR D	Dépose et repose
SERRURE DE PORTE AV	Dépose et repose
SUPPORT DE HAUT-PARL	Dépose et repose
SUPPORT DE POIGNEE E	Dépose et repose
VITRE DE PORTE AV D	Dépose et repose
GUIDE AV VITRE POR	Dépose et repose
CAPTEUR DE TEMPERATU	Dépose et repose
MIROIR DE RETROVISEU	Dépose et repose
COQUILLE DE RETROVIS	Dépose et repose
ENJOLIVEUR INF. DE	Dépose et repose
JOINT AR DE POIGNEE	Dépose et repose
JOINT DE RETROVISEUR	Dépose et repose
LOT DE FIXATIONS DE	Dépose et repose
COIFFE DE DOSSIER DE	Dépose et repose
APPUI-TETE AV D	Dépose et repose
GUIDES D'APPUI-TETE	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 254072404

Opération

LEVIER DE EN HAU	Opération de contrôle (sans banc)
LEVIER D'INCLINAISON	Dépose et repose
LEVIER DE D'APPU	Opération de contrôle (sans banc)
CARTER EXT. DE SIEG	Dépose et repose
ENJOLIVEUR DE CARTER	Dépose et repose
MATELASSURE DE DOSSI	Dépose et repose
AILE AR D	Opération de redressage (sans marbre)
PORTE AR D	Opération de redressage (sans marbre)
VERROUILLERDEVERROUI	Dépose et repose
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
OG FORFAIT PREPARATI	Opération de peinture seule
SUPPLEMENT NACRE	Opération de peinture seule

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Nacre vernis Temps H	9.50	45.15	428.92	20.00 %	

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Contrôle technique et de conformité	1.00	75.00	75.00	20.00 %

Commentaires

Dangerosité imputable au sinistre	SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	<p>Le 27/11/25 Annule et remplace notre rapport du 10/11/25 au motif suivant :reprise de cession Documents de cession conformes recus : oui Presence du certificat d'immatriculation : oui Date du certificat d'immatriculation : 17/07/24 Nom et prenom du ou des titulaires du certificat d'immatriculation : FERREIRA CINDY Date et Heure de cession : 27/11/25 Numero de formule : 2024DB88921 Procedure VGE: Oui (Constate lors de l'expertise) Date effective de l'enlevement :20/11/25</p> <p>Certificat de situation vierge : oui -----</p> <p>-----DOMMAGES SANS RELATION AVEC LE SINISTRE: BOUCLIER AV DECOLLEMENT DE PEINTURE RAYURE, BOUCLIER AR RAYURE, BAS DE CAISSE D DEFORMATION -----</p> <p>-----Les reparations estimees sur dommages apparents sont inferieures a la VRADE. Cependant, compte-tenu de l'importance des dommages et des reserves a formuler, nous conseillons un reglement par difference des valeurs. Procedure VGE : Oui (Constate lors de l'expertise) Sinistre entrainant l'interdiction de circuler en application de la procedure V.G.E en vertu des Articles L. 327-4 a L. 327-5 du code de la route. Dans l'hypothese d'une reparation, la remise en circulation du vehicule ne pourra etre effective qu'apres l'edition d'un rapport de conformite etabli par un Expert Automobile agree VE. Afin de delivrer son rapport de conformite, l'Expert realisera un suivi de travaux, a minima, avant, pendant et apres les reparations. Pour remettre le vehicule en circulation, les dommages ou deficiences affectant la securite du vehicule devront etre remis en etat (consecutifs au sinistre ou non). Les reparations estimees sur dommages apparents sont inferieures a la vrade. Le vehicule n'est pas concerne par les articles L327-1 a L327-5 du code de la route. Cependant compte-tenu de l'importance des dommages et des reserves a formuler, nous conseillons un reglement par difference des valeurs. Dans l'hypothese d'une reparation, le reglement pourrait alors s'envisager sur presentation de factures acquittee(s) et dans la limite de la valeur a dire d'expert. Procedure VGE : Oui (Constate lors de l'expertise)</p>