



Date du rapport : 13/01/2026
Numéro référence : 140190572
Nom : Mme CHARLOTTE FOURMENT
Société : AIS SA (L'OLIVIER)
Numéro de Contrat : 1081461748
Référence Société : 2025512923
Référence Emetteur :
Date évènement : 22/12/2025
Date Mission : 26/12/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
CHARLOTTE FOURMENT
39 RUE MOLIERE
78800 HOUILLES

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F HF-477-YA	Genre :	VP
Marque :	SEAT	Carrosserie :	CI 5
Modèle :	IBIZA 1.0 TSI - 110 STAR	Energie :	ES
Finition :	FR	Puissance :	5 CV
Type :	M10SETVP005G734	Couleur :	Bleu Standard
Numéro série :	VSSZZZ6JZHR115835	Nombre :	5
Mise en circul. :	31/03/2017	places :	
Kilométrage :	140336 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :50 % AR G :20 % AV D :50 % AR D :20 %	PTAC :	1600
		Etat général :	Bon ou très bon

MANDANT :

AIS SA (L'OLIVIER)
9-10 RUE DE L ABBE STAHL
MARCQ EN BAROEUL

REPARATEUR :

GARAGE MONDIAL AUTO %
RUE DU PORT ANGOT
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 06/01/2026 personnes présentes
DUVAL CYRIL Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur

GARAGE MONDIAL AUTO %
RUE DU PORT ANGOT
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

CRITERES DE DANGEROUSITE

DI3 : Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons
au sol : berceau, éléments de
suspension, essieu et fourche,
roue

(Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 2.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral droit, Moyenne, 45°

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **LESE :** Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert
Valeur du bien après évènement
Différence des valeurs

8700.00 TTC	(7250.00HT)
1261.50	
7438.50 TTC	(5988.50HT)

TVA récupérable : Non

DUVAL CYRIL - N°VE: 003236
Expert en automobile
VE 003236

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : **contact-idf@alliance-experts.com**. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 140190572

Acheteur

INDRA LOA 80 RUE CONDORCET 38090 VILEFONTAINE	Statut : Classe de destination : Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur : Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré : Tel :02.35.78.61.61	Conventionné Véhicule économiquement irrécparable mais techniquement réparable Oui 09/01/2026
---	--	--

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1200.00		240.00	1440.00
Pièces	7841.99	1568.41	9410.40	7791.99		1558.41	9350.40
Forfait				21.00		4.20	25.20
Hors élément SGC				9012.99		1802.61	10815.60
Total général				9012.99		1802.61	10815.60

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 140190572
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/latéral droit 45°	Intensité Zone de déformation	Moyenne Avant/latéral droit, Arrière/latéral droit, Intérieur	Immobilisation théorique 2.5 jour(s)
----------------------	-------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1200.00		240.00	1440.00
Pièces	7841.99	1568.41	9410.40	7791.99		1558.41	9350.40
Forfait				21.00		4.20	25.20
Hors élément SGC				9012.99		1802.61	10815.60
SOUS TOTAL GENERAL				9012.99		1802.61	10815.60

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	14.00	75.00	1050.00	210.00	
Tôlerie T3	1.50	75.00	112.50	22.50	
Mécanique électricité sellerie MES3	0.50	75.00	37.50	7.50	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
BIELLETTE D DE DIREC		1.0	61.91	20.00 %		61.91	Non
BRAS DE SUSPENSION A		1.0	218.76	20.00 %		218.76	Non
ROTULE DE BRAS DE SU		1.0	88.94	20.00 %		88.94	Non
BIELLETTE D DE BARRE		1.0	33.66	20.00 %		33.66	Non
BERCEAU MOTEUR		1.0	470.99	20.00 %		470.99	Non
PNEUMATIQUE AVD	50.00 %	1.0	100.00	20.00 %		50.00	Non
JANTE AV D		1.0	558.71	20.00 %		558.71	Non
VALVE DE ROUE AV D		1.0	2.58	20.00 %		2.58	Non
MOYEU ET ROULEMENT D		1.0	224.09	20.00 %		224.09	Non
PORTE-MOYEU AV D		1.0	364.78	20.00 %		364.78	Non
AMORTISSEUR AV D		1.0	174.00	20.00 %		174.00	Non
BUTEE DE CHOCS D'AMO		1.0	19.20	20.00 %		19.20	Non
ECROU DE FIXATION DE		1.0	2.60	20.00 %		2.60	Non
BUTEE DE TALONNAGE D		1.0	14.27	20.00 %		14.27	Non
SILENTBLOC SUP. D'AM		1.0	43.24	20.00 %		43.24	Non
BUTEE A BILLES D'AMO		1.0	18.78	20.00 %		18.78	Non
LIQUIDE DE FREIN		1.0	10.00	20.00 %		10.00	Non
AIRBAG PASSAGER		1.0	771.43	20.00 %		771.43	Non
PLANCHE DE BORD		1.0	711.19	20.00 %		711.19	Non
JANTE AR D		1.0	558.71	20.00 %		558.71	Non
VALVE DE ROUE AR D		1.0	2.58	20.00 %		2.58	Non
FUSEE DE ROUE AR D		1.0	137.11	20.00 %		137.11	Non
MOYEU ET ROULEMENT D		1.0	203.00	20.00 %		203.00	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	290.08	20.00 %		290.08	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	287.97	20.00 %		287.97	Non
TRAVERSE DE SUSPENSI		1.0	1041.12	20.00 %		1041.12	Non
AMORTISSEUR AR D		1.0	133.00	20.00 %		133.00	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	667.15	20.00 %		667.15	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG		1.0	632.14	20.00 %		632.14	Non

Opération

PINCEMENT DES ROUES	Opération de contrôle (sans banc)
CARROSSAGE DES ROUES	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE TRAINS AV,	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE ESSAI SIMPL	Opération de contrôle (sans banc)

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 140190572

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	8.00	8.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	8.00	8.00	20.00 %

CRITERES DE DANGEROSITE

- DI3 :** Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2025EC71453
Dangerosité imputable au sinistre	DI3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	PROCEDURE : V.E.I DECISION PROPRIETAIRE : OK VRADE / CEDE son vehicule. Vehicule concerne par l'Article L327-1 a 3 du Code de la Route COMMUNICATION ASSURE - Entretien telephonique avec l'assure le : 07/01/26 - Proposition de cession adressee le : 09/01/26 - Documents de cession complets et conformes recus le 12/01/26 apres reception :- par voie dematerialisee, - Vehicule cede le : 09/01/26 a 14H27 (correspond a la date sur certificat cession). SITUATION DU VEHICULE - Procedure VE : Oui (Constate lors de l'expertise) - Direction : Deformation importante(DI3) - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) - Securite Passive : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)(SP4) - Vehicule economiquement reparable : Non - Vehicule techniquement reparable : Oui - Bon de Transfert transmis au recuperateur le: 09/01/26 - Coordonnees du recuperateur : INDRA LOA 80 RUE CONDORCET 38090 VILEFONTAINE - Date d'enlevement du vehicule: pas informes. - Titulaire du certificat d'immatriculation : FOURMENT MATTHIEU - VISSCHERS CHARLOTTE ELEMENTS SOUS RESERVE DE GARANTIE - Frais de remorquage : ASSISTANCE - Frais de gardiennage : Oui - 5,40 E ttc/jour a partir du : 26/12/25 ELEMENTS TRANSMIS Au mandant - Service VEI Compagnie - Epaviste - Rapport d'expertise - Certificat d'immatriculation signe - Certificat de situation - Declarations de cession - Declaration d'achat - Coupon reponse. A l'assure (en application du decret Nø 91.1315 du 27/12/1991) - Rapport d'expertise. OBSERVATIONS - Estimation de la remise en etat sous reserve de demontage et de controle Signataire du rapport DUVAL CYRIL - NøVE: 003236.