


ALLIANCE EXPERTS 76 - LE HAVRE
62 RUE ALFRED SISLEY
ZAC DU PRESSOIR
76620 LE HAVRE
Tél. : 0235420380
Fax :
Email : contact-no@alliance-experts.com



Date du rapport : 13/01/2026
Numéro référence : 761142777
Nom : Mlle CAUVIN AUDREY
Société : GMF ASSURANCES
Numéro de Contrat : 0041465115915
Référence Société : 009556453A
Référence Emetteur :
Date évènement : 13/12/2025
Date Mission : 17/12/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agrérer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
CAUVIN AUDREY
APT A01
BAT A 6 RUE DE L EPARGNE
76190 YVETOT

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation	F EL-367-WH	Genre	VP
Marque	FORD	Carrosserie	CI 5
Modèle	KUGA 2.0 TDCI - 150 4X2	Energie	GO
Finition	TITANIUM	Puissance	8 CV
Type	M10FRDVP205X204	Couleur	Gris Clair
Numéro série	WF0AXXWPMAHM02146	Nombre places	5
Mise en circul.	21/04/2017	Poids à vide	
Kilométrage	177209 km	PTAC	2250
Usure pneus	AV G :30 % AR G :30 % AV D :30 % AR D :30 %	Etat général	Normal

MANDANT :

GMF ASSURANCES
148 RUE ANATOLE FRANCE
LEVALLOIS PERRET

REPARATEUR :

ASSISTANCE AUTOMOBILE ROUENN
55 RUE DE MADAGASCAR
76100 ROUEN

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 22/12/2025 personnes présentes
SEYMOUR LOÏC Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur
ASSISTANCE AUTOMOBILE ROUENNAISE
55 RUE DE MADAGASCAR
76100 ROUEN

CRITERES DE DANGEROSEITE

DI3 : Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue

(Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert
VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral gauche, Forte, 315°

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR :Oui ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :Oui

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

9500.00 TTC

(7916.67HT)

Valeur du bien après événement

1311.00

(6605.67HT)

Différence des valeurs

8189.00 TTC

TVA récupérable : Non

SEYMOUR LOIC - N°VE: 004547
Expert en automobile
VE 004547

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact-no@alliance-experts.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 761142777

Acheteur

MONDIAL AUTO SARL - ENLEVEME
6 CHEMIN DU PORT ANGOT
76410 ST AUBIN LES ELBEUF

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 23/12/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :
Remorquage réglé par l'assuré : Non
Transport réglé par l'assuré : Non
Tel : 02.35.62.36.36

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			TTC
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	
Main d'oeuvre				2079.00		415.80	2494.80
Pièces	8194.47	1638.89	9833.36	7995.77		1599.15	9594.92
Ingédients peintures	315.00	63.00	378.00				
Hors élément SGC				10389.77		2077.95	12467.72
Minoration				65.32		13.06	78.38
Total général				10389.77		2077.95	12467.72

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 761142777
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant/latéral gauche	Intensité	Forte	Immobilisation théorique	4.5 jour(s)
Angle	315°	Zone de déformation		Avant/latéral gauche, Central/latéral gauche, Avant	

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA
Main d'oeuvre				2079.00		415.80
Pièces	8194.47	1638.89	9833.36	7995.77		1599.15
Ingrediénts peintures	315.00	63.00	378.00			9594.92
Hors élément SGC				10389.77		2077.95
SOUS TOTAL GENERAL				10389.77		2077.95
						12467.72

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	9.20	70.00	644.00	128.80	
Tôlerie T2	4.80	70.00	336.00	67.20	
Mécanique électricité sellerie MES1	5.30	70.00	371.00	74.20	
Mécanique électricité sellerie MES3	1.40	70.00	98.00	19.60	
Peinture PEINT1	9.00	70.00	630.00	126.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
AILE AVG REEMPLOI	0.00 %	1.0	163.31	20.00 %	65.32	97.99	Oui
PARE-BOUE AVG	0.00 %	1.0	67.90	20.00 %		67.90	Non
ELARGISSEUR D'AILE A	0.00 %	1.0	57.77	20.00 %		57.77	Oui
SUPPORT AVD'AILE AVG	0.00 %	1.0	116.93	20.00 %		116.93	Oui
BRAS SUSPENSION AVG	0.00 %	1.0	221.06	20.00 %		221.06	Non
TRANSMISSION AVG	0.00 %	1.0	485.76	20.00 %		485.76	Non
ROTULE G DIRECTION	0.00 %	1.0	51.37	20.00 %		51.37	Non
BIELLETTE G DIRECTIO	0.00 %	1.0	34.97	20.00 %		34.97	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG	0.00 %	1.0	517.74	20.00 %		517.74	Non
AMORTISSEUR AVD	50.00 %	1.0	198.70	20.00 %		99.35	Non
PORTE-MOYEU AVG	0.00 %	1.0	477.89	20.00 %		477.89	Non
ROULEMENT ROUE AVG	0.00 %	1.0	123.08	20.00 %		123.08	Non
AMORTISSEUR AVG	50.00 %	1.0	198.70	20.00 %		99.35	Non
PROJECTEUR G	0.00 %	1.0	732.11	20.00 %		732.11	Non
FACADE AV	0.00 %	1.0	185.12	20.00 %		185.12	Non
SUPPORT PROJECTEUR G	0.00 %	1.0	43.84	20.00 %		43.84	Non
PC AV	0.00 %	1.0	607.37	20.00 %		607.37	Oui
PROJECTEUR ANTIBROU	0.00 %	1.0	85.29	20.00 %		85.29	Non
GRILLE G PC AV	0.00 %	1.0	20.95	20.00 %		20.95	Non
SPOILER PC AV	0.00 %	1.0	205.11	20.00 %		205.11	Oui
DEFLECTEUR INF RADIA	0.00 %	1.0	152.51	20.00 %		152.51	Non
SUPPORT G PC AV	0.00 %	1.0	37.00	20.00 %		37.00	Non
AIRBAG GENOUX CONDUC	0.00 %	1.0	486.26	20.00 %		486.26	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	739.50	20.00 %		739.50	Non
PLANCHE BORD	0.00 %	1.0	1099.66	20.00 %		1099.66	Non
BRIN ENROULEUR CEINT	0.00 %	1.0	225.03	20.00 %		225.03	Non
BRIN ENROULEUR CEINT	0.00 %	1.0	225.03	20.00 %		225.03	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	699.83	20.00 %		699.83	Non

Opération

JOINT HOMOCINETIQUE	Dépose et repose
JOINT HOMOCINETIQUE	Dépose et repose
SOUFFLET EXT TRANSMI	Dépose et repose
SOUFFLET INT TRANSMI	Dépose et repose
CALCULATEUR PROJECTE	Dépose et repose
LAMPE CLIGNOTANT AVG	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 761142777

Opération

LAMPE PROJECTEUR ANT	Dépose et repose
PORTE-LAMPE CLIGNOTA	Dépose et repose
SERRURE CAPOT-MOTEUR	Dépose et repose
BUTEE D CAPOT-MOTEUR	Dépose et repose
BUTEE G CAPOT-MOTEUR	Dépose et repose
BEQUILLE CAPOT-MOTEU	Dépose et repose
CROCHET CAPOT-MOTEUR	Dépose et repose
CAPTEUR AVD D'AIRBAG	Dépose et repose
CAPTEUR AVG D'AIRBAG	Dépose et repose
DEFLECTEUR D'AIR D F	Dépose et repose
DEFLECTEUR D'AIR G F	Dépose et repose
CTRL TRAINS AV, AR	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL TRAIN AR	Opération de contrôle (sans banc)
CTRL TRAIN AV	Opération de contrôle (sans banc)
TRAIN AV	Opération de contrôle (sans banc)
AMORTISSEUR AVD	Dépose et repose
SEMELLE INF RESSORT	Dépose et repose
PROTECTEUR D'AMORTIS	Dépose et repose
RESSORT SUSPENSION A	Dépose et repose
BUTEE CHOCKS D'AMORTI	Dépose et repose
BUTEE BILLES D'AMORT	Dépose et repose
FIXATION D'AMORTISSE	Dépose et repose
GRILLE D'AUVENT	Dépose et repose
PORTE-BALAI G D'ESSU	Dépose et repose
BALAI G D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON PORTE-BALAI	Dépose et repose
PORTE-BALAI D D'ESSU	Dépose et repose
BALAI D D'ESSUIE-VIT	Dépose et repose
CAPUCHON PORTE-BALAI	Dépose et repose
ECROU FIXATION TIGE	Dépose et repose
ROUE AVD	Dépose et repose
ENJOLIVEUR ROUE AVD	Dépose et repose
AMORTISSEUR AVG	Dépose et repose
SEMELLE INF RESSORT	Dépose et repose
PROTECTEUR D'AMORTIS	Dépose et repose
RESSORT SUSPENSION A	Dépose et repose
BUTEE CHOCKS D'AMORTI	Dépose et repose
BUTEE BILLES D'AMORT	Dépose et repose
FIXATION D'AMORTISSE	Dépose et repose
ECROU FIXATION TIGE	Dépose et repose
ROUE AVG	Dépose et repose
ENJOLIVEUR ROUE AVG	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
LAMPE FEU ROUTE AVG	Dépose et repose
COUVERCLE INT PROJEC	Dépose et repose
LAMPE RAYON DIRECTIO	Dépose et repose
LAMPE FEU CROISEMENT	Dépose et repose
COUVERCLE EXT PROJEC	Dépose et repose
CALCULATEUR PROJECTE	Dépose et repose
LOT PROJECTEURS ANTI	Dépose et repose
PROJECTEUR ANTIBROU	Dépose et repose
PROJECTEUR ANTIBROU	Dépose et repose
GRILLE D PC AV	Dépose et repose
TRAPPE D'ANNEAU REMO	Dépose et repose
GRILLE G PC AV	Dépose et repose
ABSORBEUR D PC AV	Dépose et repose
ABSORBEUR G PC AV	Dépose et repose
SPOILER PC AV	Dépose et repose
SUPPORT CALANDRE	Dépose et repose
EMBLEME MARQUE AV	Dépose et repose
DEFLECTEUR PC AV	Dépose et repose
SUPPORT PLAQUE POLIC	Dépose et repose
PLAQUE POLICE AV	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 761142777

Opération

ENJOLIVEUR GRILLE PC	Dépose et repose
CTRL ESSAI SIMPLE SU	Opération de contrôle (sans banc)
CAPOT-MOTEUR	Opération de redressage (sans marbre)
PORTE AVG	Opération de redressage (sans marbre)
VIDANGE BOITE VITESSE	Dépose et repose
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
SOUFFLET G DIRECTION	Dépose et repose
PROJECTEUR G	Dépose et repose
PROJECTEUR D	Dépose et repose

Ingrediénts peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	9.00	35.00	315.00	20.00 %	

CRITERES DE DANGEROSITE

- DI3 :** Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2021DP47830
Dangerosité imputable au sinistre	DI3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	PROCEDURE : V.E.I DECISION PROPRIETAIRE : OK VRADE / CEDE son vehicule Vehicule concerne par l'Article L327-1 a 3 du Code de la Route COMMUNICATION ASSURE - Entretien telephonique avec l'assure le : 23/12/25 - Proposition de cession adressee le : 31/12/25 - Documents de cession complets et conformes recus le 13/01/26 apres reception :par courrier, - Vehicule cede le : 09/01/26. SITUATION DU VEHICULE - Procedure VE : Oui (Constate lors de l'expertise) - Direction : Deformation importante(DI3) - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) - Securite Passive : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)(SP4) - Vehicule economiquement reparable : Non - Vehicule techniquelement reparable : Oui - Bon de Transfert transmis au recuperateur le: 23/12/25 - Coordonnees du recuperateur : MONDIAL AUTO SARL - ENLEVEMENT 6 CHEMIN DU PORT ANGOT 76410 ST AUBIN LES ELBEUF - Titulaire du certificat d'immatriculation : COSTILS ROHANN ELEMENTS SOUS RESERVE DE GARANTIE - Frais de remorquage : ASSISTANCE - - Frais de gardiennage : Oui - 14,40 E/jour a partir du : 14/12/25 ELEMENTS TRANSMIS A L'epaviste - Certificat d'immatriculation signe - 1 cle A l'assure (en application du decret N° 91.131 du 27/12/1991) - Rapport d'expertise OBSERVATIONS - Estimation de la remise en etat sous reserve de demontage et de controle Signataire du rapport SEYMOUR LOIC - N°VE: 004547.