


ALLIANCE EXPERTS 67 - ECKBOLSHEIM
4 RUE ETTORE BUGATTI
BP 5
67201 ECKBOLSHEIM
Tél. : 0388789595
Fax : 0388789599
Email : contact67@pluris-expertise.com



Date du rapport : 23/12/2025
Numéro référence : 67166656
Nom : M. MIMOUN MAHRAOUI
Société : MACIF CC
Numéro de Contrat : 6060059A500
Référence Société : SC062647825
Référence Emetteur :
Date évènement : 30/09/2025
Date Mission : 01/10/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
MIMOUN MAHRAOUI
61 RUE VIRGILE
MR MAHRAOUI ZAKARIYA
67200 STRASBOURG

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation : F GV-708-HC
Marque : MERCEDES
Modèle : VITO TOURER EXTRA LONG 3
Finition : EXTRA LONG PRO
Type : M10MC3VPC91M603
Numéro série : W1V44770513950603
Mise en circul. : 10/01/2022
Kilométrage : 230000 km
Usure pneus : AV G :0 % AR G :0 %
AV D :0 % AR D :0 %

Genre : VP
Carrosserie : BREAK
Energie : GO
Puissance : 7 CV
Couleur : Autre couleur Standard
Nombre : 9
places :
Poids à vide :
PTAC : 3200
Etat général : Normal

MANDANT :

MACIF CC
1 RUE JACQUES VANDIER
NIORT CEDEX

REPARATEUR :

KROELY V.I 67
MERCEDES VEHICULES UTILITAIRES
77 RUE DES VIGNES
67202 WOLFISHEIM

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 02/10/2025 personnes présentes
ROMAIN REGIS 005658-VE Expert, GASSER Nicolas Autres
-Vu En cours de travaux le 05/11/2025 personnes présentes
ROMAIN REGIS 005658-VE Expert, M STEINGLIN STEPHANE Autres
Lieu de l'expertise : Réparateur
KROELY V.I 67
MERCEDES VEHICULES UTILITAIRES
77 RUE DES VIGNES
67202 WOLFISHEIM

CRITERES DE DANGEROUSITE

LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 8.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Moyenne, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF** : Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert
Valeur du bien après évènement
Différence des valeurs

26666.67 HT

(32000.00TTC)

TVA récupérable : Oui motif : Utilitaires

ROMAIN REGIS 005658-VE
Expert en automobile
VE 005658

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact67@pluris-expertise.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 67166656

Acheteur

JAQU'AUTO USINE DU ROUGIN 70400 GRANGES LA VILLE	Statut : Classe de destination : Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur : Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré : Tel :03.88.10.38.38	Conventionné Véhicule économiquement irrécparable mais techniquement réparable Oui 14/11/2012 5016216
--	---	---

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				6552.00		1310.40	7862.40
Pièces	30985.14	6197.00	37182.14	30985.14		6197.00	37182.14
Ingrédients peintures	490.00	98.00	588.00				
Forfait				5.00		1.00	6.00
Hors élément SGC				38032.14		7606.40	45638.54
Total général				38032.14		7606.40	45638.54

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 67166656
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant 0° (ou 360°)	Intensité Zone de déformation	Moyenne Avant, Avant/latéral droit, Central/latéral droit	Immobilisation théorique	8.0 jour(s)
----------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				6552.00		1310.40	7862.40
Pièces	30985.14	6197.00	37182.14	30985.14		6197.00	37182.14
Ingrédients peintures	490.00	98.00	588.00				
Forfait				5.00		1.00	6.00
Hors élément SGC				38032.14		7606.40	45638.54
SOUS TOTAL GENERAL				38032.14		7606.40	45638.54

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	19.00	104.00	1976.00	395.20	
Tôlerie T2	16.00	104.00	1664.00	332.80	
Tôlerie T3	3.50	104.00	364.00	72.80	
Mécanique électricité sellerie MES1	14.50	104.00	1508.00	301.60	
Mécanique électricité sellerie MES3	3.00	104.00	312.00	62.40	
Peinture PEINT1	7.00	104.00	728.00	145.60	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
CAPOT-MOTEUR	0.00 %	1.0	673.73	20.00 %		673.73	Oui
CONDENSEUR DE CLIMAT	0.00 %	1.0	565.75	20.00 %		565.75	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG	0.00 %	1.0	841.79	20.00 %		841.79	Non
PROJECTEUR G	0.00 %	1.0	288.20	20.00 %		288.20	Non
PROJECTEUR D	0.00 %	1.0	288.20	20.00 %		288.20	Non
FACADE AV	0.00 %	1.0	181.31	20.00 %		181.31	Oui
PARE-BRISE	0.00 %	1.0	363.47	20.00 %		363.47	Non
KIT COLLAGE DE PARE-	0.00 %	1.0	68.53	20.00 %		68.53	Non
PARE-CHOCS AV	0.00 %	1.0	561.86	20.00 %		561.86	Oui
CALANDRE	0.00 %	1.0	282.82	20.00 %		282.82	Non
EMBLEME DE MARQUE AV	0.00 %	1.0	177.98	20.00 %		177.98	Non
PLAQUE D'IMMATRICULA	0.00 %	1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non
FIXATION G DE PARE-C	0.00 %	1.0	9.05	20.00 %		9.05	Non
FIXATION D DE PARE-C	0.00 %	1.0	9.05	20.00 %		9.05	Non
RENFORT G DE PARE-CH	0.00 %	1.0	60.97	20.00 %		60.97	Non
RENFORT D DE PARE-CH	0.00 %	1.0	60.97	20.00 %		60.97	Non
SUPPORT D'EMBLEME DE	0.00 %	1.0	8.34	20.00 %		8.34	Non
TRAVERSE INF. DE PAR	0.00 %	1.0	118.40	20.00 %		118.40	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	428.08	20.00 %		428.08	Non
SUPPORT G DE PARE-CH	0.00 %	1.0	30.44	20.00 %		30.44	Non
SUPPORT D DE PARE-CH	0.00 %	1.0	30.44	20.00 %		30.44	Non
DEFLECTEUR DE PARE-C	0.00 %	1.0	65.62	20.00 %		65.62	Non
LONGERON AV G PARTIE	0.00 %	1.0	450.07	20.00 %		450.07	Oui
AIRBAG D DE PAVILLON	0.00 %	1.0	875.00	20.00 %		875.00	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	898.07	20.00 %		898.07	Non
RADIATEUR DE REFROID	0.00 %	1.0	542.37	20.00 %		542.37	Non
DEFLECTEUR INF. DE R	0.00 %	1.0	52.40	20.00 %		52.40	Non
SUPPORT DE RADIATEUR	0.00 %	1.0	47.52	20.00 %		47.52	Non
DEFLECTEUR G DE RADI	0.00 %	1.0	27.48	20.00 %		27.48	Non
DEFLECTEUR D DE RADI	0.00 %	1.0	28.24	20.00 %		28.24	Non
MOTOVENTILATEUR	0.00 %	1.0	1003.04	20.00 %		1003.04	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	355.95	20.00 %		355.95	Non
BRIN BOUCLE DE CEINT	0.00 %	1.0	94.47	20.00 %		94.47	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	355.95	20.00 %		355.95	Non

Ce rapport établi sous réserve de garantie et de déclaration, ne constitue en aucun cas un ordre de réparation. Conclusions éventuellement détaillées en annexe

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 67166656

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
BRIN BOUCLE DE CEINT	0.00 %	1.0	48.76	20.00 %		48.76	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	898.07	20.00 %		898.07	Non
DEFLECTEUR DE FACADE	0.00 %	1.0	32.07	20.00 %		32.07	Non
SERRURE DE CAPOT-MOT	0.00 %	1.0	64.36	20.00 %		64.36	Non
GACHE DE CAPOT-MOTEU	0.00 %	1.0	24.67	20.00 %		24.67	Non
CONTACTEUR D'ALARME	0.00 %	1.0	65.24	20.00 %		65.24	Non
AILE AV D	0.00 %	1.0	311.76	20.00 %		311.76	Non
PARE-BOUE AV G	0.00 %	1.0	68.52	20.00 %		68.52	Non
PARE-BOUE AV D	0.00 %	1.0	68.52	20.00 %		68.52	Non
JOINT DE GRILLE D'AU	0.00 %	1.0	90.42	20.00 %		90.42	Non
CALES DE PARE-BRISE	0.00 %	8.0	31.20	20.00 %		31.20	Non
EMBASE DE RETROVISEU	0.00 %	1.0	7.95	20.00 %		7.95	Non
CAPTEUR DE PLUIE	0.00 %	1.0	224.44	20.00 %		224.44	Non
TUYAU ENTRE EVAPORAT	0.00 %	1.0	48.59	20.00 %		48.59	Non
TUYAU ENTRE EVAPORAT	0.00 %	1.0	90.49	20.00 %		90.49	Non
TUYAU ENTRE CONDENSE	0.00 %	1.0	304.34	20.00 %		304.34	Non
BERCEAU MOTEUR	0.00 %	1.0	944.63	20.00 %		944.63	Non
VOLANT DE DIRECTION	0.00 %	1.0	1568.44	20.00 %		1568.44	Non
VIS A TETE FRAISEE A	0.00 %	1.0	4.02	20.00 %		4.02	Non
DURITE D'ENTREE D'EC	0.00 %	1.0	67.85	20.00 %		67.85	Non
STRUCTURE PORTEUSE	0.00 %	1.0	13.83	20.00 %		13.83	Non
SEGMENT DE GUIDAGE D	0.00 %	1.0	27.48	20.00 %		27.48	Non
SEGMENT DE GUIDAGE D	0.00 %	1.0	27.48	20.00 %		27.48	Non
SILENTBLOC SUPERIEUR	0.00 %	1.0	10.02	20.00 %		10.02	Non
SUPPORT INFERIEUR G	0.00 %	1.0	12.41	20.00 %		12.41	Non
SUPPORT INFERIEUR D	0.00 %	1.0	12.41	20.00 %		12.41	Non
SEGMENT DE GUIDAGE D	0.00 %	1.0	51.31	20.00 %		51.31	Non
RADIATEUR DE REFROID	0.00 %	1.0	507.23	20.00 %		507.23	Non
COURROIE D'ACCESSOIR	0.00 %	1.0	31.27	20.00 %		31.27	Non
SUPPORT LATERAL D DE	0.00 %	1.0	57.51	20.00 %		57.51	Non
SUPPORT LATERAL G DE	0.00 %	1.0	54.63	20.00 %		54.63	Non
SUPPORT-MOTEUR D	0.00 %	1.0	169.27	20.00 %		169.27	Non
SUPPORT-MOTEUR G	0.00 %	1.0	169.27	20.00 %		169.27	Non
PALIER AR DE SUPPORT	0.00 %	1.0	68.43	20.00 %		68.43	Non
SUPPORT AR DE BOITE	0.00 %	1.0	64.37	20.00 %		64.37	Non
SUPPORT DE BOITE DE	0.00 %	1.0	280.37	20.00 %		280.37	Non
SILENTBLOC DE SUPPOR	0.00 %	1.0	149.28	20.00 %		149.28	Non
SILENTBLOC DE SUPPOR	0.00 %	1.0	149.28	20.00 %		149.28	Non
CREPINE DE BOITE DE	0.00 %	1.0	48.76	20.00 %		48.76	Non
SILENTBLOC DE SUPPOR	0.00 %	1.0	129.35	20.00 %		129.35	Non
BOITE A FUSIBLES D'H	0.00 %	1.0	204.81	20.00 %		204.81	Non
AVERTISSEUR SONORE	0.00 %	1.0	57.88	20.00 %		57.88	Non
CARTER D'HUILE DE BO	0.00 %	1.0	193.08	20.00 %		193.08	Non
JOINT DE SORTIE DE B	0.00 %	1.0	12.27	20.00 %		12.27	Non
FLASQUE DE SORTIE DE	0.00 %	1.0	134.85	20.00 %		134.85	Non
MOTEUR DIESEL	0.00 %	1.0	13486.89	20.00 %		13486.89	Non
CLIPS / AGRAFES / VI	0.00 %	1.0	25.00	20.00 %		25.00	Non
TRAITEMENT	0.00 %	1.0	15.00	20.00 %		15.00	Non

Opération

DEGARNISSAGE	Dépose et repose
CONTROLE VISUEL SUIT	Opération de contrôle (sans banc)
ENSEMBLE MECANIQUE	Dépose et repose
POSE ET MISE SUR BAN	Opération de redressage (sans marbre)
GEOMETRIE DES TRAINS	Opération de contrôle (sans banc)
PASSAGE AU BANC DE D	Opération de contrôle (sans banc)
ADAPTATION / LECTURE	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE ELEMENTS DE	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE TECHNIQUE	Opération de contrôle (sans banc)
ESSAI	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	7.00	70.00	490.00	20.00 %	

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 67166656

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	5.00	5.00	20.00 %

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	
Dangerosité imputable au sinistre	LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Date et heure de cession du véhicule à l'assureur	22/12/2025 13:31
Commentaires	-----Frais de remorquage : 354.24 E ht OBSERVATIONS Les dommages constatés lors de l'expertise correspondent aux circonstances décrites sur l'ordre de mission. PRIX D'ACQUISITION : 42588,00 51105,60 ----- -----Observations : Examen sans démontage ni contrôles ne permettant pas une évaluation exhaustive des dommages. Dans le cas ou le propriétaire souhaite réparer son véhicule, si le montant de la remise en état s'avère supérieur à la valeur du véhicule, le surplus sera à sa charge, il lui appartient de faire procéder à un devis exhaustif (après démontage partiel) préalablement au lancement des réparations. Note à l'attention des professionnels de l'automobile : Préalablement à une réparation ou à une transaction du véhicule en l'état, il conviendra de procéder aux contrôles suivants : - Contrôle moteur, - Contrôle transmission. - PROCEDURES : - Procédure V.E.I. LES DISPOSITIONS DES ART L 327-1 A 3 DU NOUVEAU CODE DE LA ROUTE S'APPLIQUENT. - Procédure V.G.E : Oui (Constate lors de l'expertise) - Accord ECR le 25/11/25 - ECHANGE AVEC LE PROPRIETAIRE :12/11/25 - Carte grise au Nom de ANAJAR MOUSSA - Opposition sur le certificat de situation administrative : NON - Courrier proposition de cession adresse le : 18/12/25 - Accord valeur : OK VRAD / CEDE - Documents de cession reçus conformes le : 23/12/25 - Date et heure de cession : 22/12/2025 - 13:31 - Carte grise et 2 clés transmises au DSA le : 23/12/25 par LS Nø880001596928423 - DEPOSITAIRE:KR OELY V.I 67 MERCEDES VEHICULES UTILITAIRES 77 RUE DES VIGNES 67202 WOLFISHEIM - Bon d'enlèvement transmis le 14/11/12 aux Ets JAQU'AUTO USINE DU ROUGIN 70400 GRANGES LA VILLE - CONVENTION: - Valeur résiduelle : 6400 - UN DOUBLE A L'ASSURE, Monsieur MIMOUN MAHRAOUI CONFORMEMENT A L'ARTICLE R236-3 DU CODE DE LA ROUTE (relatif aux règles profes sionnelles des Experts en Automobiles)