


BCA SERVICE CLIENT PT AIX
Bat B10 - Europarc PICHAURY
1330 Av. J R G G de la Lauzière
CS 90581
13080 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. : 0442291917
Email : usc.pt-aix@bca.fr



Date du rapport : 28/05/2026
Numéro référence : 23609952
Nom : M. M JEANDEL PHILIPPE
Société : MMA AGENTS
Numéro de Contrat : 124353888
Référence Société : 26729143286A
Référence Emetteur : 00000000
Date évènement : 01/04/2026
Date Mission : 01/04/2026

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
M JEANDEL PHILIPPE
39 A CHEMIN DU CRESSON
88400 GERARDMER
FRANCE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F HB-170-GE	Genre :	VP
Marque :	PEUGEOT	Carrosserie :	CI 5
Modèle :	208 II 2019	Energie :	EL
Finition :	e-208 - 136 Style	Puissance :	4 CV
Type :	M10PGTVP2140837	Couleur :	Jaune Standard
Numéro série :	VR3UHZKX1R4357099	Nombre :	
Mise en circul. :	07/01/2025	places :	
Kilométrage :	4288 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :10 % AR G :10 % AV D :10 % AR D :10 %	PTAC :	
		Etat général :	Non précise

MANDANT :

MMA AGENTS
160 RUE HENRI CHAMPION
BP 28166
LE MANS CEDEX 1

REPARATEUR :

JEKER AUTOMOBILES
134 RUE DES GRANDS PRES
88100 SAINTE MARGUERITE
FRANCE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 13/04/2026 personnes présentes
RICHARD ROMAIN Expert, PRINCE Réparateur

-Vu Sur pièces le 15/04/2026 personnes présentes
RICHARD ROMAIN Expert, PRINCE Réparateur

Lieu de l'expertise : Réparateur
JEKER AUTOMOBILES
134 RUE DES GRANDS PRES
88100 SAINTE MARGUERITE
FRANCE

CRITERES DE DANGEROUSITE

LS3 : Déformation importante Liaisons
au sol : berceau, éléments de
suspension, essieu et fourche,
roue

LS3 : Déformation importante Liaisons
au sol : berceau, éléments de
suspension, essieu et fourche,
roue

(Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Oui

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 8.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral gauche, Forte, 315°

ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

Véhicule économiquement irréparable - Expertise terrain

Valeur de remplacement à dire de l'expert

19500.00 HT

(23400.00TTC)

Valeur du bien après événement

Différence des valeurs

TVA récupérable : Oui motif : Leasing

RICHARD ROMAIN
Expert en automobile
VE 5746VE

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : **usc.pt-aix@bca.fr**. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23609952

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				5145.25	0.00	1029.05	6174.30
Pièces	12769.53	2553.90	15323.43	12756.93	0.00	2551.38	15308.31
Ingrédients peintures	558.88	111.77	670.65				
Hors élément SGC				18461.06	0.00	3692.20	22153.26
Total général				18461.06	0.00	3692.20	22153.26

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23609952
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/latéral gauche 315°	Intensité Zone de déformation	Forte Avant/latéral gauche	Immobilisation théorique	8.0 jour(s)
----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				5145.25	0.00 €	1029.05	6174.30
Pièces	12769.53	2553.90	15323.43	12756.93	0.00 €	2551.38	15308.31
Ingrédients peintures	558.88	111.77	670.65				
Hors élément SGC				18461.06		3692.20	22153.26
SOUS TOTAL GENERAL				18461.06		3692.20	22153.26

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	17.10	87.50	1496.25	299.25	0.00
Tôlerie T2	18.20	99.00	1801.80	360.36	0.00
Tôlerie T3	7.10	104.00	738.40	147.68	0.00
Peinture PEINT1	11.20	99.00	1108.80	221.76	0.00

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
AGRAFES-VISSERIES	0.00 %	1.0	5.00	20.00 %	0.00	5.00	Non
ERD	0.00 %	1.0	5.00	20.00 %	0.00	5.00	Non
TRAITEMENT	0.00 %	1.0	5.00	20.00 %	0.00	5.00	Non
CAPOT-MOTEUR	0.00 %	1.0	497.96	20.00 %	0.00	497.96	Non
AILE AV G	0.00 %	1.0	214.58	20.00 %	0.00	214.58	Non
PROJECTEUR G	0.00 %	1.0	683.53	20.00 %	0.00	683.53	Non
JANTE AV G	0.00 %	1.0	102.01	20.00 %	0.00	102.01	Non
ENJOLIVEUR DE ROUE A	0.00 %	1.0	87.02	20.00 %	0.00	87.02	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	658.22	20.00 %	0.00	658.22	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	667.94	20.00 %	0.00	667.94	Non
PORTE AV G	0.00 %	1.0	633.32	20.00 %	0.00	633.32	Non
PLANCHE DE BORD	0.00 %	1.0	2411.44	20.00 %	0.00	2411.44	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	424.29	20.00 %	0.00	424.29	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	423.93	20.00 %	0.00	423.93	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	331.43	20.00 %	0.00	331.43	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	332.12	20.00 %	0.00	332.12	Non
BRAS DE SUSPENSION A	0.00 %	1.0	218.62	20.00 %	0.00	218.62	Non
PNEUMATIQUE AV G	10.00 %	1.0	126.00	20.00 %	0.00	113.40	Non
CALANDRE	0.00 %	1.0	191.29	20.00 %	0.00	191.29	Non
PARE-CHOC AV	0.00 %	1.0	546.54	20.00 %	0.00	546.54	Non
DEFLECTEUR DE PARE-C	0.00 %	1.0	173.35	20.00 %	0.00	173.35	Non
BAS DE CAISSE G SECT	0.00 %	1.0	546.94	20.00 %	0.00	546.94	Non
DOUBLURE D'AILE AV G	0.00 %	1.0	282.51	20.00 %	0.00	282.51	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	288.98	20.00 %	0.00	288.98	Non
PQE TRANSMISSION AV	0.00 %	1.0	324.56	20.00 %	0.00	324.56	Non
PROTECTION SOUS-MOTE	0.00 %	1.0	274.36	20.00 %	0.00	274.36	Non
SUPPORT AV D'AILE AV	0.00 %	1.0	57.56	20.00 %	0.00	57.56	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG	0.00 %	1.0	474.45	20.00 %	0.00	474.45	Non
BOITE A FUSIBLES D'H	0.00 %	1.0	144.27	20.00 %	0.00	144.27	Non
COUVERCLE DE BOITE A	0.00 %	1.0	25.48	20.00 %	0.00	25.48	Non
PASSAGE DE ROUE AV G	0.00 %	1.0	186.08	20.00 %	0.00	186.08	Non
SUPPORT D'AILE AV G	0.00 %	1.0	58.43	20.00 %	0.00	58.43	Non
OBTURATEUR G DE PARE	0.00 %	1.0	60.12	20.00 %	0.00	60.12	Non
PARE-BOUE AV G	0.00 %	1.0	131.97	20.00 %	0.00	131.97	Non
ABSORBEUR DE PARE-CH	0.00 %	1.0	80.11	20.00 %	0.00	80.11	Non
DEFLECTEUR D'AIR G D	0.00 %	1.0	34.96	20.00 %	0.00	34.96	Non
SUPPORT AR D'AILE AV	0.00 %	1.0	55.86	20.00 %	0.00	55.86	Non
MONOGRAMME DE MODELE	0.00 %	1.0	53.65	20.00 %	0.00	53.65	Non

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23609952

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
FEU DIURNE G	0.00 %	1.0	309.53	20.00 %	0.00	309.53	Non
CAPTEUR D'AIRBAG DE	0.00 %	1.0	48.72	20.00 %	0.00	48.72	Non
VOLET D'AIR DE FACAD	0.00 %	1.0	329.71	20.00 %	0.00	329.71	Non
ENJOLIVEUR SUPERIEUR	0.00 %	1.0	262.69	20.00 %	0.00	262.69	Non

Opération

CAPOT-MOTEUR	Opération de peinture seule
CAPOT-MOTEUR REGLAGE	Opération de contrôle (sans banc)
AILE AV G	Opération de peinture seule
EMBOUT DE LONGERON A	Opération de peinture seule
EMBOUT DE LONGERON A	Opération de redressage (sans marbre)
PORTE AV G	Opération de peinture seule
BLOC HYDRAULIQUE D'A	Dépose et repose
PARE-CHOCS AV	Opération de peinture seule
JOINT SUR CAISSE DE	Dépose et repose
BAS DE CAISSE G SECT	Opération de peinture seule
DOUBLURE D'AILE AV G	Opération de peinture seule
GARNITURE INFERIEURE	Dépose et repose
SUPPORT AV D'AILE AV	Opération de peinture seule
LEVIER DE COMMANDE D	Dépose et repose
SIEGE AV G DEPOSE/PO	Dépose et repose
PASSAGE DE ROUE AV G	Opération de peinture seule
PROJECTEURS G, D REG	Opération de contrôle (sans banc)
GARNITURE DE BAS DE	Dépose et repose
GARNITURE DE BAS DE	Dépose et repose
GARNITURE DE PIED MI	Dépose et repose
GARNITURE DE PIED MI	Dépose et repose
ENJOLIVEUR SUPERIEUR	Opération de peinture seule
LOT DE FEUX DIURNE D	Dépose et repose
CIRCUIT DE CLIMATISA	Opération de contrôle (sans banc)
CIRCUIT DE FREINAGE	Opération de contrôle (sans banc)
ELEMENTS DE REDRESSA	Opération de contrôle (sans banc)
ENSEMBLE MECANIQUE A	Dépose et repose
ESSAI PROLONGE SUR R	Opération de contrôle (sans banc)
MESURE A LA PIGE CON	Opération de contrôle (sans banc)
TRAINS AV, AR CONTRO	Opération de contrôle (sans banc)
VEHICULE POUR RESTRU	Opération de contrôle (sans banc)
VEHICULE ELECTRIQUE/	Opération de contrôle (sans banc)
REDUCTEUR DE MOTEUR	Opération de contrôle (sans banc)
CIRCUIT DE REFROIDIS	Opération de contrôle (sans banc)
PRISE EN CHARGE PEIN	Opération de peinture seule

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis Temps H	11.20	49.90	558.88	20.00 %	0.00

CRITERES DE DANGEROSITE

- LS3 :** Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- LS3 :** Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- LS3 :** Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- LS3 :** Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 :** Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Commentaires VEI APPLICABLE INFORMATION null, le 23/04/2026, 15:17 null cède son véhicule