


ALLIANCE EXPERTS 67 - ECKBOLSHEIM
4 RUE ETTORE BUGATTI
BP 5
67201 ECKBOLSHEIM
Tél. : 0388789595
Fax : 0388789599
Email : contact67@pluris-expertise.com



Date du rapport : 17/06/2026
Numéro référence : 67174634
Nom : Mme LINGERI MELODIE
Société : MACIF CC
Numéro de Contrat : 11658279A501
Référence Société : SC055241726
Référence Emetteur :
Date évènement : 11/05/2026
Date Mission : 12/05/2026

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
LINGERI MELODIE
12 RUE DU PUIT
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation : F GN-447-BA
Marque : MG
Modèle : MG4 - 170 - 51 KWH
Finition : STANDARD
Type : M10MG0VP000P030
Numéro série : LSJWH4095PN030776
Mise en circul. : 30/03/2023
Kilométrage : 28273 km
Usure pneus : AV G :60 % AR G :40 %
AV D :60 % AR D :40 %
Genre : VP
Carrosserie : CI 5
Energie : EL
Puissance : 4 CV
Couleur : Blanc Standard
Nombre places : 5
Poids à vide :
PTAC : 2103
Etat général : Normal

MANDANT :

MACIF CC
1 RUE JACQUES VANDIER
NIORT CEDEX

REPARATEUR :

PEUGEOT GE AUTOMOBILES
121A RTE DE STRASBOURG
67500 HAGUENAU

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 13/05/2026 personnes présentes
JEREMY CLAUSS 005661-VE Expert, M JUNG JONATHAN Autres

Lieu de l'expertise : Réparateur

PEUGEOT GE AUTOMOBILES

121A RTE DE STRASBOURG

67500 HAGUENAU

CRITERES DE DANGEROUSITE

SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Forte, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

12710.00 HT

(15252.00TTC)

Valeur du bien après évènement

Différence des valeurs

TVA récupérable : Oui motif : Leasing

JEREMY CLAUSS 005661-VE
Expert en automobile
VE 005661

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact67@pluris-expertise.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 67174634

Acheteur

JAQU'AUTO USINE DU ROUGIN 70400 GRANGES LA VILLE	Statut : Classe de destination : Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur : Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré : Tel :03.88.63.86.74	Conventionné Véhicule économiquement irrécparable mais techniquement réparable Oui 08/06/2026 5016216
--	--	---

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3770.00		754.00	4524.00
Pièces	6938.73	1387.75	8326.48	6938.73		1387.75	8326.48
Forfait				337.00		67.40	404.40
Hors élément SGC				11045.73		2209.15	13254.88
Total général				11045.73		2209.15	13254.88

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 67174634
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant 0° (ou 360°)	Intensité Zone de déformation	Forte Avant, Avant/latéral gauche, Avant/latéral droit, Intérieur	Immobilisation théorique 4.0 jour(s)
----------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3770.00		754.00	4524.00
Pièces	6938.73	1387.75	8326.48	6938.73		1387.75	8326.48
Forfait				337.00		67.40	404.40
Hors élément SGC				11045.73		2209.15	13254.88
SOUS TOTAL GENERAL				11045.73		2209.15	13254.88

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	7.50	130.00	975.00	195.00	
Tôlerie T2	2.50	130.00	325.00	65.00	
Tôlerie T3	0.50	130.00	65.00	13.00	
Mécanique électricité sellerie MES1	6.50	130.00	845.00	169.00	
Mécanique électricité sellerie MES2	0.50	130.00	65.00	13.00	
Mécanique électricité sellerie MES3	1.50	130.00	195.00	39.00	
Peinture PEINT1	10.00	130.00	1300.00	260.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PARE-BOUE AV D	0.00 %	1.0	45.60	20.00 %		45.60	Non
AILE AV D	0.00 %	1.0	150.62	20.00 %		150.62	Oui
CAPOT AV	0.00 %	1.0	869.56	20.00 %		869.56	Oui
CHARNIERE G DE CAPOT	0.00 %	1.0	23.77	20.00 %		23.77	Oui
CHARNIERE D DE CAPOT	0.00 %	1.0	23.77	20.00 %		23.77	Oui
CONDENSEUR DE CLIMAT	0.00 %	1.0	147.21	20.00 %		147.21	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG	0.00 %	1.0	178.19	20.00 %		178.19	Non
ENJOLIVEUR DE JANTE	0.00 %	1.0	57.63	20.00 %		57.63	Non
PROJECTEUR D	0.00 %	1.0	989.76	20.00 %		989.76	Non
SERRURE DE CAPOT AV	0.00 %	1.0	30.71	20.00 %		30.71	Non
TRAVERSE SUP. DE FAC	0.00 %	1.0	109.86	20.00 %		109.86	Oui
SUPPORT DE TRAVERSE	0.00 %	1.0	4.06	20.00 %		4.06	Non
PARE-BRISE	0.00 %	1.0	306.13	20.00 %		306.13	Non
KIT COLLAGE DE PARE-	0.00 %	1.0	52.00	20.00 %		52.00	Non
PARE-CHOC AV	0.00 %	1.0	481.35	20.00 %		481.35	Oui
SUPPORT LATERAL D DE	0.00 %	1.0	14.06	20.00 %		14.06	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	568.78	20.00 %		568.78	Non
SUPPORT CENTRAL DE P	0.00 %	1.0	25.54	20.00 %		25.54	Non
SPOILER DE PARE-CHOC	0.00 %	1.0	278.83	20.00 %		278.83	Non
PLAQUE D'IMMATRICULA	0.00 %	1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non
TRAPPE D'ANNEAU DE R	0.00 %	1.0	15.48	20.00 %		15.48	Oui
GRILLE INF. G DE PAR	0.00 %	1.0	77.02	20.00 %		77.02	Non
GRILLE INF. D DE PAR	0.00 %	1.0	77.02	20.00 %		77.02	Non
SUPPORT D DE PARE-CH	0.00 %	1.0	50.24	20.00 %		50.24	Non
EMBLEME DE MARQUE AV	0.00 %	1.0	24.33	20.00 %		24.33	Non
SUPPORT DE PLAQUE D'	0.00 %	1.0	43.34	20.00 %		43.34	Non
ENJOLIVEUR D DE PARE	0.00 %	1.0	60.13	20.00 %		60.13	Non
SUPPORT SUP. DE PARE	0.00 %	1.0	47.37	20.00 %		47.37	Non
ENJOLIVEUR G DE PARE	0.00 %	1.0	59.89	20.00 %		59.89	Non
SUPPORT LATERAL G DE	0.00 %	1.0	14.06	20.00 %		14.06	Non
SUPPORT G DE PARE-CH	0.00 %	1.0	50.24	20.00 %		50.24	Non
GUIDE D'AIR G DE PAR	0.00 %	1.0	174.99	20.00 %		174.99	Non
GUIDE D'AIR D DE PAR	0.00 %	1.0	183.74	20.00 %		183.74	Non

Ce rapport établi sous réserve de garantie et de déclaration, ne constitue en aucun cas un ordre de réparation. Conclusions éventuellement détaillées en annexe

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 67174634

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
ENJOLIVEUR LATERAL G	0.00 %	1.0	28.64	20.00 %		28.64	Non
ENJOLIVEUR LATERAL D	0.00 %	1.0	35.87	20.00 %		35.87	Non
LOT D'ENJOLIVEURS G	0.00 %	1.0	38.93	20.00 %		38.93	Non
LOT D'ENJOLIVEURS D	0.00 %	1.0	38.93	20.00 %		38.93	Non
FAISCEAU DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	47.39	20.00 %		47.39	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	168.37	20.00 %		168.37	Non
INSONORISANT G DE PL	0.00 %	1.0	15.34	20.00 %		15.34	Non
RADIATEUR DE REFROID	0.00 %	1.0	130.68	20.00 %		130.68	Non
GUIDE D'AIR DE RADIA	0.00 %	1.0	74.29	20.00 %		74.29	Non
MOTOVENTILATEUR	0.00 %	1.0	388.15	20.00 %		388.15	Non
SUPPORT G DE MOTOVEN	0.00 %	1.0	5.57	20.00 %		5.57	Non
SUPPORT D DE MOTOVEN	0.00 %	1.0	2.36	20.00 %		2.36	Non
ENJOLIVEUR DE JANTE	0.00 %	1.0	57.63	20.00 %		57.63	Non
BRIN BOUCLE DE CEINT	0.00 %	1.0	38.61	20.00 %		38.61	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	101.92	20.00 %		101.92	Non
BRIN BOUCLE DE CEINT	0.00 %	1.0	26.06	20.00 %		26.06	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	101.92	20.00 %		101.92	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	93.24	20.00 %		93.24	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	93.24	20.00 %		93.24	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	179.81	20.00 %		179.81	Non
VIS, RIVETS, AGRAFES	0.00 %	1.0	25.00	20.00 %		25.00	Non

Opération

DEGARNISSAGE	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
CAMERA DE RETROVISEU	Opération de contrôle (sans banc)
PORTE AV D	Opération de redressage (sans marbre)
MISE A NIVEAU CIRCUI	Dépose et repose
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
MISE HORS/SOUS TENSI	Dépose et repose
VIDANGE PURGE CIRCUI	Dépose et repose
GEOMETRIE DES TRAINS	Opération de contrôle (sans banc)
LECTURE DEFAULTS	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE SECURITE	Opération de contrôle (sans banc)
ESSAI ROUTIER	Opération de contrôle (sans banc)

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	8.00	8.00	20.00 %
Contrôle chassimetrie / soubassement	1.00	200.00	200.00	20.00 %
Contrôle technique et de conformité	1.00	50.00	50.00	20.00 %
Recharge de climatisation	1.00	45.00	45.00	20.00 %
Recharge de climatisation	1.00	11.00	11.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	15.00	15.00	20.00 %
Application corps creux	1.00	8.00	8.00	20.00 %

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	
Dangerosité imputable au sinistre	SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Date et heure de cession du véhicule à l'assureur	22/05/2026 11:22
Commentaires	-----OBSERVATIONS Les dommages constatés lors de l'expertise correspondent aux circonstances décrites sur l'ordre de mission. PRIX D'ACQUISITION : LOA en attente du justificatif d'achat ----- -----Observations : Examen sans démontage ni contrôles ne permettant pas une évaluation exhaustive des dommages. Dans le cas où le propriétaire souhaite réparer son véhicule, si le montant de la remise en état s'avère supérieur à la valeur du véhicule, le surplus sera à sa charge, il lui appartient de faire procéder à un devis exhaustif (après démontage partiel) préalablement au lancement des réparations. Note à l'attention des professionnels de l'automobile : Préalablement à une réparation ou à une transaction du véhicule en l'état, il conviendra de procéder aux contrôles suivants : - Contrôle moteur, - Contrôle transmission. - PROCEDURES : - Procédure V.E.I. LES DISPOSITIONS DES ART L 327-1 A 3 DU NOUVEAU CODE DE LA ROUTE S'APPLIQUENT. - Procédure V.G.E : Oui (Constate lors de l'expertise) - ECHANGE AVEC LE PROPRIETAIRE :18/05/26 - Carte grise au Nom de CA CONSUMER FINANCE - Opposition

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 67174634

sur le certificat de situation administrative : NON - Courrier proposition de cession adresse le : 18/05/26 - Accord valeur : INCONNU - Documents de cession recus conformes le : 17/06/26 - Date et heure de cession : 22/05/2026 - 11:22 - Carte grise transmise au DSA le : 17/06/26 par LS Nø - DEPOSITAIRE:PEUGEOT GE AUTOMOBILES 121A RTE DE STRASBOURG 67500 HAGUENAU - Bon d'enlevement transmis le 08/06/26 aux Ets JAQU'AUTO USINE DU ROUGIN 70400 GRANGES LA VILLE - Date effective de l'enlevement du vehicule par le DSA le 10/06/26 - CONVENTION: - Valeur residuelle : - UN DOUBLE A L'ASSURE, Madame LINGERI MELODIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE R236-3 DU CODE DE LA ROUTE (relatif aux regles professionnelles des Experts en Automobiles)