


ALLIANCE EXPERTS 88-EPINAL
9 ALLEE DES FRENES
88052 EPINAL
Tél. : 0329822103
Fax :
Email : contact88@alliance-experts.com



Date du rapport : 23/06/2026
Numéro référence : 88154362
Nom : M. VIEUBLE SAMUEL
Société : MACIF CC
Numéro de Contrat : 16718562A500
Référence Société : SC059121226
Référence Emetteur :
Date évènement : 19/05/2026
Date Mission : 21/05/2026

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
VIEUBLE SAMUEL
7 RTE DE MEMENIL
88600 AYDOILLES

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F GJ-128-FJ	Genre :	VP
Marque :	AUDI	Carrosserie :	COUPE
Modèle :	TTS COUPÉ QUATTRO 2.0 TF	Energie :	ES
Finition :	.	Puissance :	20 CV
Type :	M10AUDVP015U853	Couleur :	Jaune Standard
Numéro série :	TRUZZZFV2H1004583	Nombre :	4
Mise en circul. :	22/09/2016	places :	
Kilométrage :	152012 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :50 % AR G :50 % AV D :50 % AR D :50 %	PTAC :	1785
		Etat général :	Normal

MANDANT :

MACIF CC
1 RUE JACQUES VANDIER
NIORT CEDEX

REPARATEUR :

GGE PARMENTIER ALAIN
6 CHEMIN DE RAMENIL
88000 JEUXEY

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 27/05/2026 personnes présentes
DAVID GAJEWSKI EXP EN FORMATION Expert
Lieu de l'expertise : Réparateur
GGE PARMENTIER ALAIN
6 CHEMIN DE RAMENIL
88000 JEUXEY

CRITERES DE DANGEROUSITE

LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 6.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Moyenne, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

24000.00 TTC

(20000.00HT)

Valeur du bien après évènement

Différence des valeurs

TVA récupérable : Non

DAVID GAJEWSKI EXP FORMAT/STEPHA
Expert en automobile
VE 003742

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact88@alliance-experts.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 88154362

Acheteur

JAQU'AUTO
USINE DU ROUGIN
70400 GRANGES LA VILLE

Statut : Conventionné
Classe de destination :
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 08/06/2026
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur : 5016216

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :03.29.34.31.33

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2759.00		551.80	3310.80
Pièces	23196.07	4639.21	27835.28	23196.07		4639.21	27835.28
Ingrédients peintures	320.00	64.00	384.00				
Forfait				146.00		29.20	175.20
Hors élément SGC				24967.91		4993.58	29961.49
Minoration				1453.16		290.63	1743.79
Total général				24967.91		4993.58	29961.49

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 88154362
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant 0° (ou 360°)	Intensité Zone de déformation	Moyenne Avant, Avant/latéral droit, Central/latéral droit	Immobilisation théorique	6.0 jour(s)
----------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2759.00		551.80	3310.80
Pièces	23196.07	4639.21	27835.28	23196.07		4639.21	27835.28
Ingrédients peintures	320.00	64.00	384.00				
Forfait				146.00		29.20	175.20
Hors élément SGC				24967.91	1453.16 €	4993.58	29961.49
SOUS TOTAL GENERAL				24967.91		4993.58	29961.49

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	25.00	57.00	1425.00	285.00	
Tôlerie T2	5.00	58.00	290.00	58.00	
Tôlerie T3	3.00	59.00	177.00	35.40	
Mécanique électricité sellerie MES1	5.00	57.00	285.00	57.00	
Mécanique électricité sellerie MES3	2.00	59.00	118.00	23.60	
Peinture PEINT1	8.00	58.00	464.00	92.80	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PROJECTEUR D	0.00 %	1.0	4033.69	20.00 %		4033.69	Non
PLANCHE DE BORD	0.00 %	1.0	1554.76	20.00 %		1554.76	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	1314.76	20.00 %		1314.76	Non
PORTE AV D	0.00 %	1.0	1114.97	20.00 %		1114.97	Oui
JANTE AV D	0.00 %	1.0	1093.02	20.00 %		1093.02	Non
CAPOT-MOTEUR	0.00 %	1.0	1070.06	20.00 %		1070.06	Oui
TRANSMISSION AV D	0.00 %	1.0	942.29	20.00 %		942.29	Non
GRILLE DE CALANDRE	0.00 %	1.0	921.42	20.00 %		921.42	Non
PARE-CHOCS AV	0.00 %	1.0	913.19	20.00 %		913.19	Oui
AMORTISSEUR AV D	0.00 %	1.0	775.33	20.00 %		775.33	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	723.87	20.00 %		723.87	Non
PARE-BRISE	0.00 %	1.0	665.77	20.00 %		665.77	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG	0.00 %	1.0	653.19	20.00 %		653.19	Non
AIRBAG D DE PAVILLON	0.00 %	1.0	559.27	20.00 %		559.27	Non
AIRBAG G DE PAVILLON	0.00 %	1.0	559.27	20.00 %		559.27	Non
PORTE-MOYEU AV D	0.00 %	1.0	463.32	20.00 %		463.32	Non
FACADE AV	0.00 %	1.0	400.71	20.00 %		400.71	Non
CONDENSEUR DE CLIMAT	0.00 %	1.0	398.56	20.00 %		398.56	Non
ECHANGEUR AIR-AIR	0.00 %	1.0	357.80	20.00 %		357.80	Non
BRAS INF. DE SUSPENS	0.00 %	1.0	349.56	20.00 %		349.56	Non
RADIATEUR DE REFROID	0.00 %	1.0	344.53	20.00 %		344.53	Non
AILE AV D	0.00 %	1.0	341.68	20.00 %		341.68	Oui
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	332.88	20.00 %		332.88	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	332.88	20.00 %		332.88	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	330.33	20.00 %		330.33	Non
RADIATEUR D'EAU ADDI	0.00 %	1.0	309.94	20.00 %		309.94	Non
PNEUMATIQUE AV D	0.00 %	1.0	296.00	20.00 %		296.00	Non
MOYEU ET ROULEMENT D	0.00 %	1.0	253.69	20.00 %		253.69	Non
GRILLE D DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	206.65	20.00 %		206.65	Non
FAISCEAU DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	194.06	20.00 %		194.06	Non
ENJOLIVEUR INF. DE P	0.00 %	1.0	156.82	20.00 %		156.82	Oui
SUPPORT DE PLAQUE D'	0.00 %	1.0	133.60	20.00 %		133.60	Non
CHARNIERE G DE CAPOT	0.00 %	1.0	103.55	20.00 %		103.55	Oui
CHARNIERE D DE CAPOT	0.00 %	1.0	103.55	20.00 %		103.55	Oui

Ce rapport établi sous réserve de garantie et de déclaration, ne constitue en aucun cas un ordre de réparation. Conclusions éventuellement détaillées en annexe

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 88154362

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
COLLE 2K DE PARE-BRI	0.00 %	1.0	85.70	20.00 %		85.70	Non
INSONORISANT DE PORT	0.00 %	1.0	70.28	20.00 %		70.28	Non
GRILLE INF. DE PARE-	0.00 %	1.0	69.46	20.00 %		69.46	Non
PARE-BOUE AV D	0.00 %	1.0	57.90	20.00 %		57.90	Non
BIELLETTE D DE DIREC	0.00 %	1.0	57.29	20.00 %		57.29	Non
ADHESIF DE CAPTEUR D	0.00 %	1.0	49.78	20.00 %		49.78	Non
EMBLEME DE MARQUE AV	0.00 %	1.0	45.43	20.00 %		45.43	Non
ABSORBEUR DE PARE-CH	0.00 %	1.0	43.07	20.00 %		43.07	Non
MONOGRAMME DE CALAND	0.00 %	1.0	42.00	20.00 %		42.00	Non
DEFLECTEUR D'AIR SUP	0.00 %	1.0	40.82	20.00 %		40.82	Non
PARE-BOUE AV D PARTI	0.00 %	1.0	39.90	20.00 %		39.90	Non
COUVERCLE INF. DE GR	0.00 %	1.0	39.80	20.00 %		39.80	Non
OBTURATEUR D DE PARE	0.00 %	1.0	36.01	20.00 %		36.01	Non
SUPPORT AV D'AILE AV	0.00 %	1.0	35.17	20.00 %		35.17	Non
CACHE CENTRAL DE GRI	0.00 %	1.0	20.77	20.00 %		20.77	Non
CACHE D DE GRILLE DE	0.00 %	1.0	18.00	20.00 %		18.00	Non
SUPPORT DE PROJECTEU	0.00 %	1.0	17.08	20.00 %		17.08	Non
PRIMAIRE DE COLLAGE	0.00 %	1.0	16.63	20.00 %		16.63	Non
ACTIVATEUR DE COLLAG	0.00 %	1.0	14.49	20.00 %		14.49	Non
SUPPORT DE PARE-BOUE	0.00 %	1.0	13.91	20.00 %		13.91	Non
SUPPORT D DE PARE-CH	0.00 %	1.0	12.28	20.00 %		12.28	Non
PLAQUE D'IMMATRICULA	0.00 %	1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non
HUILE DE COMPRESSEUR	0.00 %	1.0	11.00	20.00 %		11.00	Non
APPLICATEUR DE COLLA	0.00 %	1.0	5.69	20.00 %		5.69	Non
AGRAFES-RESSORT DE R	0.00 %	1.0	5.04	20.00 %		5.04	Non
DEFLECTEUR D'AIR INF	0.00 %	1.0	4.40	20.00 %		4.40	Non
LIQUIDE DE REFROIDIS	0.00 %	10.0	27.70	20.00 %		27.70	Non

Opération

MISE SUR BANC DE RES	Opération de contrôle (sans banc)
CONTROLE ESSAI SIMPL	Opération de contrôle (sans banc)
CAMERA DE RETROVISEU	Opération de contrôle (sans banc)
PLANCHE DE BORD	Dépose et repose
FACADE AV	Dépose et repose
CONTROLE TRAINS AV,	Opération de contrôle (sans banc)
PINCEMENT DES ROUES	Opération de contrôle (sans banc)
CAMERA DE RETROVISEU	Dépose et repose
GARNITURE DE PAVILLO	Dépose et repose
AILE AV D	Dépose et repose
JAMBE DE SUSPENSION	Dépose et repose
PORTE-MOYEU AV D	Dépose et repose

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque Temps H	8.00	40.00	320.00	20.00 %	

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
Contrôle géométrie / trains roulants	1.00	80.00	80.00	20.00 %
Contrôle technique et de conformité	1.00	60.00	60.00	20.00 %
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	6.00	6.00	20.00 %

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	
Dangerosité imputable au sinistre	LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Date et heure de cession du véhicule à l'assureur	13/06/2026 13:49
Commentaires	-----PRIX D'ACQUISITION : 36 344E -----Observations : Examen sans demontage ni controles ne permettant pas une evaluation exhaustive des dommages. Dans le cas ou le propriétaire souhaite reparer son vehicule, si le montant de la remise en etat s'avere superieur a la valeur du vehicule, le surplus sera a sa charge, il lui appartient de

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 88154362

faire proceder a un devis exhaustif (apres demontage partiel) prealablement au lancement des reparations. Note a l'attention des professionnels de l'automobile : Prealablement a une reparation ou a une transaction du vehicule en l'etat, il conviendra de proceder aux controles suivants : - Controle moteur, - Controle transmission. - PROCEDURES : - Procedure V.E.I. LES DISPOSITIONS DES ART L 327-1 A 3 DU NOUVEAU CODE DE LA ROUTE S'APPLIQUENT. - Procedure V.G.E : Oui (Constate lors de l'expertise) - ECHANGE AVEC LE PROPRIETAIRE :08/06/26 - Carte grise au Nom de VIEUBLE SAMUEL - Opposition sur le certificat de situation administrative : - Courrier proposition de cession adresse le : 09/06/26 - Accord valeur : INCONNU - Documents de cession recus conformes le : 23/06/26 - Date et heure de cession : 13/06/2026 - 13:49 - Carte grise transmise au DSA le : 23/06/26 - DEPOSITAIRE:GGE PARMENTIER ALAIN 6 CHEMIN DE RAMENIL 88000 JEUXEY - Bon d'enlevement transmis le 08/06/26 aux Ets JAKU'AUTO USINE DU ROUGIN 70400 GRANGES LA VILLE - Date effective de l'enlevement du vehicule par le DSA le 10/06/26 - CONVENTION: OUI - Valeur residuelle : - UN DOUBLE A L'ASSURE, Monsieur VIEUBLE SAMUEL CONFORMEMENT A L'ARTICLE R236-3DU CODE DE LA ROUTE (relatif aux regles professionnelles des Experts en Automobiles)