


CREATIV' AGENCE DE ROUEN
119 RUE JEAN MERMOZ
76230 BOIS GUILLAUME
Tél. : 0222063363
Fax :
Email : rouen@creativexpertiz.fr



Date du rapport : 24/04/2025
Numéro référence : 525012568
Nom : M. MASSE MAXIME
Société : MMA AGENTS
Numéro de Contrat : 149729947
Référence Société : 25729147189N
Référence Emetteur :
Date évènement : 21/03/2025
Date Mission : 26/03/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
MASSE MAXIME
171 RUE OCTAVE MUREAU
76550 SAUQUEVILLE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F CX-828-DH	Genre :	VP
Marque :	VOLKSWAGEN	Carrosserie :	BREAK
Modèle :	TOUAREG 3.0 V6 TDI FAP B	Energie :	GO
		Puissance :	12 CV
Finition :	CARAT EDITION 4MOTION	Couleur :	Gris Foncé
		Nombre :	5
Type :	M1GVWGV806T008	places :	
Numéro série :	WVGZZZ7PZED006258	Poids à vide :	
Mise en circul.	23/07/2013	PTAC :	2840
Kilométrage :	122802 km	Etat général :	Bon ou très bon
Usure pneus :	AV G :60 % AR G :30 % AV D :60 % AR D :30 %		

MANDANT :

MMA AGENTS
160 AVENUE HENRI CHAMPION
LE MANS

REPARATEUR :

GARAGE HERVIEUX PHILIPPE
3 BIS RUE DE L'ABREUVOIR
SASSEVILLE
76450 SASSEVILLE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 27/03/2025 personnes présentes
FABIEN ROCHER Expert
Lieu de l'expertise : Réparateur
GARAGE HERVIEUX PHILIPPE
3 BIS RUE DE L'ABREUVOIR
SASSEVILLE
76450 SASSEVILLE

CRITERES DE DANGEROUSITE

LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 8.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral droit, Forte, 180°

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

19900.00 TTC (16583.33HT)

Valeur du bien après évènement

2746.20

Différence des valeurs

17153.80 TTC (13837.13HT)

TVA récupérable : Non

FABIEN ROCHER 003185-VE
Expert en automobile
VE 003185

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : rouen@creativexpertiz.fr. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 525012568

Acheteur

ETS MONDIAL 6 RUE DU PONT ANGOT 76410 ST AUBIN LES ELBEUF	Statut : Classe de destination : Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur : Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré : Tel :02.35.97.74.09	Conventionné Véhicule économiquement irrécparable mais techniquement réparable Oui
---	--	--

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA
Main d'oeuvre				3803.00		760.60
Pièces	38727.73	7745.55	46473.28	38727.73		7745.55
Ingrédients peintures	841.50	168.30	1009.80			
Forfait				442.00		88.40
Hors élément SGC				43814.23		8762.85
Total général				43814.23		8762.85

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 525012568
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/latéral droit 180°	Intensité Zone de déformation	Forte Avant/latéral droit, Central/latéral droit, Arrière/latéral droit	Immobilisation théorique	8.5 jour(s)
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				3803.00		760.60	4563.60
Pièces	38727.73	7745.55	46473.28	38727.73		7745.55	46473.28
Ingrédients peintures	841.50	168.30	1009.80				
Forfait				442.00		88.40	530.40
Hors élément SGC				43814.23		8762.85	52577.08
SOUS TOTAL GENERAL				43814.23		8762.85	52577.08

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	25.40	60.00	1524.00	304.80	
Tôlerie T2	16.00	70.00	1120.00	224.00	
Tôlerie T3	1.10	80.00	88.00	17.60	
Peinture PEINT1	15.30	70.00	1071.00	214.20	
(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)					

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
REVETEM.BOUCLIER AV.	0.00 %	1.0	1070.00	20.00 %		1070.00	Oui
GRILLE AERAT.CENT.AV	0.00 %	1.0	170.30	20.00 %		170.30	Non
CAPT.CENT.AVD.STAT.	0.00 %	1.0	138.50	20.00 %		138.50	Non
CAPTEUR EXT.AVD.STAT	0.00 %	1.0	138.50	20.00 %		138.50	Non
REJET.INF.D.BOUCL.AV	0.00 %	1.0	96.20	20.00 %		96.20	Non
GRIL.DEFL.AIR.INF.AV	0.00 %	1.0	145.90	20.00 %		145.90	Non
GRILLE AERATEUR AV.	0.00 %	1.0	89.00	20.00 %		89.00	Non
SUPPORT BOUCLIER AV.	0.00 %	1.0	509.20	20.00 %		509.20	Non
GUIDE.D.BOUCLIER AV.	0.00 %	1.0	44.90	20.00 %		44.90	Non
GLISS.SUPP.BOUCLIER	0.00 %	1.0	72.90	20.00 %		72.90	Non
VIS	0.00 %	1.0	9.00	20.00 %		9.00	Non
VIS	0.00 %	1.0	7.80	20.00 %		7.80	Non
LAVE-PHARE D.	0.00 %	1.0	94.20	20.00 %		94.20	Non
SPOILER BOUCLIER AV.	0.00 %	1.0	363.00	20.00 %		363.00	Oui
CAPOT AV.	0.00 %	1.0	1285.20	20.00 %		1285.20	Oui
CHARNIERE G.CAPOT AV	0.00 %	1.0	81.00	20.00 %		81.00	Non
CHARNIERE D.CAPOT AV	0.00 %	1.0	81.00	20.00 %		81.00	Non
PHARE D.CPL.	0.00 %	1.0	1962.20	20.00 %		1962.20	Non
BUSE D.LAVE-PHARE	0.00 %	1.0	27.70	20.00 %		27.70	Non
ANTIBROUILLARD D.	0.00 %	1.0	218.90	20.00 %		218.90	Non
AILE AV.	0.00 %	1.0	540.60	20.00 %		540.60	Oui
SUPPORT AILE AV.	0.00 %	1.0	32.80	20.00 %		32.80	Non
GARNIT.AR.P.ROUE AV	0.00 %	1.0	72.50	20.00 %		72.50	Non
GARNIT.AV.P.ROUE AV	0.00 %	1.0	50.70	20.00 %		50.70	Non
ELARGISSEUR AV.	0.00 %	1.0	414.10	20.00 %		414.10	Oui
PORTE-SERRURE AV.	0.00 %	1.0	773.20	20.00 %		773.20	Non
AUTOCOLLANTS	0.00 %	1.0	16.23	20.00 %		16.23	Non
TOLE D.ARMATURE	0.00 %	1.0	195.80	20.00 %		195.80	Oui
PARE-BRISE TEINTE	0.00 %	1.0	1101.60	20.00 %		1101.60	Non
APPLICATEUR	0.00 %	1.0	5.30	20.00 %		5.30	Non
AUTOCOLL.CAPT.PLUIE	0.00 %	1.0	46.40	20.00 %		46.40	Non
FIL TRANCHANT	0.00 %	1.0	22.00	20.00 %		22.00	Non
SOLUTION NETTOYAGE	0.00 %	1.0	9.05	20.00 %		9.05	Non
KIT COLLAGE P.BRISE	0.00 %	1.0	85.70	20.00 %		85.70	Non
PRIMER PARE-BRISE	0.00 %	1.0	15.50	20.00 %		15.50	Non
PORTE AV.	0.00 %	1.0	1601.40	20.00 %		1601.40	Oui
JOINT EXT.PORTE AV.	0.00 %	1.0	170.30	20.00 %		170.30	Non

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 525012568

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
SUPPORT RETRO.EXT.D.	0.00 %	1.0	596.70	20.00 %		596.70	Non
REVETEM.RETRO.EXT.D.	0.00 %	1.0	121.40	20.00 %		121.40	Oui
VITRE RETROVISEUR D.	0.00 %	1.0	114.20	20.00 %		114.20	Non
ECRAN RETROVISEUR D.	0.00 %	1.0	13.50	20.00 %		13.50	Non
REVETEM.BOUCLIER AR.	0.00 %	1.0	1040.40	20.00 %		1040.40	Oui
SPOILER BOUCLIER AR.	0.00 %	1.0	383.00	20.00 %		383.00	Oui
SPOILER INF.AR.	0.00 %	1.0	361.00	20.00 %		361.00	Non
SUPP.CAPTEUR EXT.ARG	0.00 %	1.0	10.80	20.00 %		10.80	Non
SUPP.CAPTEUR EXT.ARD	0.00 %	1.0	10.80	20.00 %		10.80	Non
SUPP.CAPTEUR INT.ARG	0.00 %	1.0	12.80	20.00 %		12.80	Non
SUPP.CAPTEUR INT.ARD	0.00 %	1.0	12.80	20.00 %		12.80	Non
APPLICATEUR	0.00 %	1.0	5.30	20.00 %		5.30	Non
2 KIT COLLE CAPTEURS	0.00 %	1.0	50.90	20.00 %		50.90	Non
FEU EXT.ARD.	0.00 %	1.0	242.40	20.00 %		242.40	Non
FEU BROUILLARD ARD.	0.00 %	1.0	68.80	20.00 %		68.80	Non
AILE ARD.	0.00 %	1.0	1600.00	20.00 %		1600.00	Oui
DOUBLURE AILE ARD.	0.00 %	1.0	17.00	20.00 %		17.00	Non
MOUSS.REMPL.AILE ARD	0.00 %	1.0	85.30	20.00 %		85.30	Non
ELARGISSEUR ARD.	0.00 %	1.0	262.10	20.00 %		262.10	Non
KIT COLLAGE CUST.D.	0.00 %	1.0	85.70	20.00 %		85.70	Non
ACTIVEUR CUSTODE	0.00 %	1.0	13.50	20.00 %		13.50	Non
PRIMER CUSTODE	0.00 %	1.0	15.50	20.00 %		15.50	Non
SOLUTION NETTOYAGE	0.00 %	1.0	9.05	20.00 %		9.05	Non
FIL TRANCHANT	0.00 %	1.0	22.00	20.00 %		22.00	Non
APPLICATEUR	0.00 %	1.0	5.30	20.00 %		5.30	Non
APPLICATEUR	0.00 %	1.0	5.30	20.00 %		5.30	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	1795.20	20.00 %		1795.20	Non
AIRBAG GENOUX	0.00 %	1.0	763.00	20.00 %		763.00	Non
PLANCHE BORD	0.00 %	1.0	3213.00	20.00 %		3213.00	Non
CEINT.SECURITE AVG.	0.00 %	1.0	555.90	20.00 %		555.90	Non
CEINT.SECURITE AVD.	0.00 %	1.0	555.90	20.00 %		555.90	Non
BERCEAU TRAIN AV.	0.00 %	1.0	1662.50	20.00 %		1662.50	Non
TRANS.D.CPL.ECH/STD.	0.00 %	1.0	1347.30	20.00 %		1347.30	Non
BRAS SUSP.INF.AVD.	0.00 %	1.0	448.30	20.00 %		448.30	Non
BRAS SUSP.SUP.AVD.	0.00 %	1.0	445.70	20.00 %		445.70	Non
CARTER ROULEMENT D.	0.00 %	1.0	460.00	20.00 %		460.00	Non
AMORTISSEUR AVD.	0.00 %	1.0	299.00	20.00 %		299.00	Non
JEU RLTS.ROUE AVD.	0.00 %	1.0	303.00	20.00 %		303.00	Non
MOYEU ROUE AVD.	0.00 %	1.0	239.00	20.00 %		239.00	Non
JANTE AVD.	0.00 %	1.0	714.00	20.00 %		714.00	Non
PNEU AVD.	0.00 %	1.0	209.00	20.00 %		209.00	Non
DIRECTION ASSISTEE	0.00 %	1.0	3009.00	20.00 %		3009.00	Non
BIELLETTE D.	0.00 %	1.0	233.80	20.00 %		233.80	Non
VOLANT	0.00 %	1.0	1530.00	20.00 %		1530.00	Non
BAGUE TOURN.VOLANT	0.00 %	1.0	377.40	20.00 %		377.40	Non
CALCULATEUR AIRBAG	0.00 %	1.0	870.10	20.00 %		870.10	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	1479.00	20.00 %		1479.00	Non
FILTRE AIR CPL.	0.00 %	1.0	400.90	20.00 %		400.90	Non
ECHANGEUR D.ADMIS.	0.00 %	1.0	633.60	20.00 %		633.60	Non
GLISS.AV.REFROID.D.	0.00 %	1.0	50.00	20.00 %		50.00	Non
PNEU ARD.	0.00 %	1.0	209.00	20.00 %		209.00	Non

Opération

APPUI PASSAGE ROUE A	Dépose et repose
ELARGISSEUR AILE AVD	Dépose et repose
AILE AVD.	Dépose et repose
SUPPORT AILE AVD.	Dépose et repose
AILE AVD. ETANCHER(T	Dépose et repose
CAPOT AV.	Dépose et repose
CHARNIERE G.CAPOT AV	Dépose et repose
CHARNIERE D.CAPOT AV	Dépose et repose
GARNITURE INF.PIED A	Dépose et repose
CEINTURE SECURITE AV	Dépose et repose
ENJOL.INT.BAS CAISSE	Dépose et repose
PORTE AVD.	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 525012568

Opération

GARNITURE INF.PIED A	Dépose et repose
CEINTURE SECURITE AV	Dépose et repose
AILE ARD.PARTIELLE D	Dépose et repose
AILE ARD. HABILLER	Dépose et repose
FEU ARG.	Dépose et repose
REVETEMENT BOUCLIER	Opération de redressage (sans marbre)
REVETEMENT BOUCLIER	Dépose et repose
TABLEAU BORD	Dépose et repose
CONSOLE CENTRALE	Dépose et repose
FILTRE AIR	Dépose et repose
REFROIDISS.AIR ADMIS	Dépose et repose
DEFLECTEUR ECHANG.AI	Dépose et repose
BERCEAU	Dépose et repose
COUVERCLE G.SELECTEU	Dépose et repose
AMORTISSEUR AVD.	Dépose et repose
RESSORT SUSPENSION A	Dépose et repose
CARTER ROULEMENT ROU	Dépose et repose
BRAS SUSPENSION AVD.	Dépose et repose
BIELLE LIAISON AVD.	Dépose et repose
TRANSMISSION AVD.	Dépose et repose
DECLENCHEUR AIRBAG	Dépose et repose
CIRCUIT CLIMAT. VIDA	Dépose et repose
FONCTION GFS/GUIDE	Dépose et repose
JANTE ARD.	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	15.30	55.00	841.50	20.00 %	

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
Recharge de climatisation	1.00	150.00	150.00	20.00 %
Contrôle géométrie / trains roulants	1.00	75.00	75.00	20.00 %
Contrôle technique et de conformité	1.00	35.00	35.00	20.00 %
Contrôle fonctions mécaniques et électroniques	1.00	75.00	75.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	100.00	100.00	20.00 %
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	7.00	7.00	20.00 %

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2025AE88461
Dangerosité imputable au sinistre	LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	Procédure V.E.I Procédure VGE : Oui (Constate lors de l'expertise) VALEUR ARGUS : VALEUR CATALOGUE : 67080,00 E Appel sortant vers le societaire, accord sur le montant de la VRADE. Titulaire du certificat d'immatriculation MASSE MAXIME. Proposition de cession adressee au societaire le 18/04/25. Cession acceptee et documents conformes. Absence de gage et/ou d'opposition selon certificat de situation. Bon d'enlevement transmis le 28/03/2025 Aux ETS MONDIAL Expert : FABIEN ROCHER 003185-VE ----- -----Reparations superieures a la valeur (Procédure V.E.I) En application des Articles L 327-1 a L 327-5 du code de la route. Le vehicule etant techniquement reparable au sens du deuxieme alinea de l'article R326-2 du code de la route, la remise en etat peut etre envisagee souscontrôle d'un expert agree V.E. Dans cette hypothese, la remise en circulation du vehicule ne pourra etre effective qu'apres l'edition d'un rapport de conformite etabli par un Expert Automobile. Afin de delivrer son rapport de conformite, l'Expert realisera un suivi de travaux, a minima, avant, pendant et apres les reparations. Pour remettre le vehicule en circulation, les dommages ou deficiences affectant la securite du vehicule devront etre remis en etat (consecutifs au sinistre ou non). Procédure VGE : Oui (Constate lors de l'expertise) Nota : La prefecture doit etre informee du refus du proprietaire de ceder son vehicule a l'assureur ou en cas de silence dans un delai de 30 jours apres la proposition de reglement ou de cession.