


BCA SERVICE CLIENT PT AIX
Bat B10 - Europarc PICHAURY
1330 Av. J R G G de la Lauzière
CS 90581
13080 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. : 0442291917
Email : usc.pt-aix@bca.fr



Date du rapport : 02/04/2025
Numéro référence : 22869404
Nom : M. BOUGHATTAS MOHAMED
Société : AIS SA (L'OLIVIER)
Numéro de Contrat : 1080523292
Référence Société : 2024340384
Référence Emetteur :
Date évènement : 03/08/2024
Date Mission : 14/03/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agrérer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
BOUGHATTAS MOHAMED
241 RUE DES BOULEAUX
50000 ST LO
FRANCE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation : FXXXXXXX **Genre** : VP
Marque : CITROEN **Carrosserie** : BREAK
Modèle : C4 AIRCROSS C4 Aircross **Energie** : GO
Finition : **Puissance** : 6 CV
Type : M10CTRVP004C116 **Couleur** : Noir Standard
Numéro série : VF7BU9HD8CZ918168 **Nombre** : 5
Mise en circul. : 15/04/2013 **places** :
Kilométrage : 186479 km **Poids à vide** :
Usure pneus : AV G:20% AR G:20% **PTAC** :
AV D:20% AR D:20% **Etat général** : Non précise

MANDANT :

AIS SA (L'OLIVIER)
9-10 RUE DE L'ABBE STAHL
MARCQ EN BAROEUL

REPARATEUR :

DICOMA
RUE DE TORIGNI
50000 ST LO CEDEX 9
FRANCE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 19/03/2025 personnes présentes
DANION CHARLES-HUBERT Expert, RODRIGUES Réparateur
-Vu Sur pièces le 20/03/2025 personnes présentes
ETOURNEAU EDDY Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur

DICOMA
RUE DE TORIGNI
50000 ST LO CEDEX 9
FRANCE

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : V.E.I. (véhicule économiquement irréparable)

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 10.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Moyenne, 0° (ou 360°)

ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

Véhicule économiquement irréparable - Evaluation

Valeur de remplacement à dire de l'expert

5300.00 TTC

(4416.67HT)

Valeur du bien après événement

530.00

(3886.67HT)

Différence des valeurs

4770.00 TTC

TVA récupérable : Non

DANION CHARLES-HUBERT
Expert en automobile
VE 4437VE

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : usc.pt-aix@bca.fr. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 22869404

Acheteur

INDRA
80, rue Condorcet
CS 30112
40064129600076
38090 VILLEFONTAINE CEDEX
FRANCE

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule irréparable pièces récupérables
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement :
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :
Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2201.57	0.00	440.31	2641.88
Pièces	5757.38	1151.48	6908.86	5757.38	0.00	1151.48	6908.86
Ingrediénts peintures	360.00	72.00	432.00				
Hors élément SGC				8318.95	0.00	1663.79	9982.74
Total général				8318.95	0.00	1663.79	9982.74

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 22869404

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant 0° (ou 360°)	Intensité Zone de déformation	Moyenne Avant	Immobilisation théorique	10.0 jour(s)
----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------	--------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			TTC
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	
Main d'oeuvre				2201.57	0.00 €	440.31	2641.88
Pièces	5757.38	1151.48	6908.86	5757.38	0.00 €	1151.48	6908.86
Ingrediénts peintures	360.00	72.00	432.00				
Hors élément SGC				8318.95	0.00 €	1663.79	9982.74
SOUS TOTAL GENERAL				8318.95		1663.79	9982.74

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	12.00	98.00	1176.00	235.20	
Tôlerie T2	4.10	112.70	462.07	92.41	
Peinture PEINT1	5.00	112.70	563.50	112.70	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PLAQUE D'IMMATRICULA	0.00 %	1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non
CONDENSEUR DE CLIMAT	0.00 %	1.0	686.88	20.00 %		686.88	Non
HELICE DE MOTOVENTIL	0.00 %	1.0	94.66	20.00 %		94.66	Non
HELICE DE MOTOVENTIL	0.00 %	1.0	94.66	20.00 %		94.66	Non
MOTEUR DE MOTOVENTIL	0.00 %	1.0	568.80	20.00 %		568.80	Non
MOTEUR DE MOTOVENTIL	0.00 %	1.0	568.80	20.00 %		568.80	Non
BUSE DE MOTOVENTILAT	0.00 %	1.0	178.06	20.00 %		178.06	Non
RADIATEUR DE REFROID	0.00 %	1.0	853.52	20.00 %		853.52	Non
CAPOT-MOTEUR	0.00 %	1.0	430.79	20.00 %		430.79	Oui
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	233.23	20.00 %		233.23	Non
TRAVERSE INFERIEURE	0.00 %	1.0	331.83	20.00 %		331.83	Oui
TRAVERSE SUPERIEURE	0.00 %	1.0	268.44	20.00 %		268.44	Non
CALANDRE	0.00 %	1.0	255.34	20.00 %		255.34	Non
RENFORT DE PARE-CHOC	0.00 %	1.0	66.12	20.00 %		66.12	Non
DEFLECTEUR D'AIR DE	0.00 %	1.0	168.61	20.00 %		168.61	Non
GRILLE INFERIEURE DE	0.00 %	1.0	267.81	20.00 %		267.81	Non
PARE-CHOCS AV	0.00 %	1.0	598.67	20.00 %		598.67	Oui
ENJOLIVEUR DE FACADE	0.00 %	1.0	79.66	20.00 %		79.66	Non

Opération

CIRCUIT DE CLIMATISA	Opération de contrôle (sans banc)
TRAVERSE INFERIEURE	Opération de contrôle (sans banc)
LOT DE PROJECTEURS A	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D REG	Opération de contrôle (sans banc)
CIRCUIT DE REFROIDIS	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrediénts peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis Temps H	5.00	72.00	360.00	20.00 %	

Commentaires

Commentaires	Codification VEI : VEI v hicule r parable techniquement Mode de chiffrage de la valeur de sauvetage : Estimation Mode de chiffrage de la r paration : Montant minimum - VEI Nous avons inform de nos conclusions MÂ Mohamed BOUGHATTAS, assur , le 20/03/2025 13:12. Le certificatÂ de situation est VIERGE Coordonnées du titulaire de la carte grise : BOUGHATTAS MOHAMED Agence BCA : AIX EN PROVENCE CEDEX 3 Dossier suivi par : DANION CHARLES-HUBERT N° de téléphone : 0442291917 Rapport en perte totale
Courrier transmis	R9 R07 VEI techniquement réparable R9 C02 Montant minimum RSV 9983,00 R9 E03 Estimation R9 S14 Le propriétaire cède son véhicule à la société

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 22869404

Numéro de formule du
certificat d'immatriculation

Numéro de formule : 2020DX53707