

Référence BCA : **23181134**
Affaire : **FRANCK COQUART**
Véhicule : **PEUGEOT 2008**
Immatriculation : **ES-395-YX**
Société : **AXA FRANCE - STELLANTIS***
Date de sinistre : **15/08/2025**
N° de contrat : **04S110473**
N° de sinistre : **1094250000787673**
Emetteur : **ASSURONE GESTION PSA**
Réf. émetteur : **6318813**

Société AXA FRANCE
GESTION ADMINISTRATIVE VEI
4 rue Jack London
44400 REZE CEDEX

**RAPPORT
D'EXPERTISE**

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons le rapport d'expertise que nous avons établi au titre du sinistre en référence.
Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

VEHICULE : Voiture particulière (break) Immatriculation : ES-395-YX Marque : PEUGEOT Modèle : 2008 Finition : 2008 1.2i PureTech 12V - 82 Style Type : M10PGTVP048P287 N° de Série : VF3CJHMHZ6HY150367 1^{ère} mise en circ. le : 22/12/2017 Kilométrage : 105 190 Km (relevé) / Km (estimé) PTAV : 1,045 T – PTAC : 1,590 T Usure des pneus : AVG : 90%, AVD : 100%, ARG : 70%, ARD : 90% Date de validité du contrôle technique :	Genre : VP Carrosserie : BREAK En. : E Puiss. : 4 CV Pl. Ass. : 5 Couleur : Noir Date certificat : 17/03/2021	REPARATEUR : Garage MCD 2 AVENUE GABRIEL PERI 78360 MONTESSON
		ASSURE : Monsieur FRANCK COQUART 74 RUE YVES SAUDMONT 92000 NANTERRE Téléphone : 0601985741

Véhicule vu avant travaux chez le réparateur le 21/08/2025. Etait présent pour le BCA FLOUR DAVID.
Véhicule non vu Dossier examiné à l'Agence BCA le 01/09/2025. Etait présent pour le BCA FLOUR DAVID.

PIECES COMMUNIQUEES : Ordre de mission (original).

SINISTRE CONSTATE : incendie, cause déterminée

DOMMAGE IMPUTABLE : incendie, cause déterminée Choc sur toute la carrosserie.

Le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à au moins 20 918,00 € TTC. Il dépasse significativement la valeur avant sinistre du véhicule.

EVALUATION PAR DIFFERENCE DES VALEURS :

Valeur avant sinistre à dire d'expert : 5 000,00 € TVAC
Valeur après sinistre : 1 250,00 € Net de Taxe
Différence des valeurs : 3 750,00 € TTC

Le propriétaire nous a transmis les documents nécessaires à la vente de son véhicule en l'état.

Véhicule économiquement irréparable

Les dispositions des articles L 327-1 et L 327-3 du Code de la Route s'appliquent.

Ce véhicule est techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R 327-2 du Code de la Route.

Conformément aux dispositions de l'article L 327-3 du Code de la Route (arrêté du 3 avril 1998), la préfecture du lieu d'immatriculation doit être informée du refus du propriétaire de céder son véhicule à l'assureur ou en cas de silence dans un délai de 30 jours après la proposition de règlement, sauf s'il s'agit d'un VE.

Incendie partiel sur l'arrière du véhicule. L'origine du foyer est externe au véhicule et résulte d'une propagation des flammes liée à un incendie d'un autre véhicule à proximité.

Signature électronique des documents de cession

VR INDRA 27/08/2025

Nous avons informé de nos conclusions Monsieur FRANCK COQUART , lésé, le 22/08/2025.

Nous avons informé de nos conclusions Monsieur FRANCK COQUART , lésé, le 21/08/2025.

Le bon d'enlèvement a été réalisé le 25/08/2025

Nous avons informé le 25/08/2025 l'assuré ainsi que l'émetteur de la mission, de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule.

TVA récupérable = Non

Epaviste retenu : SOC INDRA 80, rue Condorcet CS 30112 40064129600076 38090 VILLEFONTAINE CEDEX, Tél. 0474273400
SIRET :

Lieu d'examen : BCA PE RUEIL Immeuble Concorde 4 rue Jacques Daguerre 92500 RUEIL MALMAISON CEDEX, Tél. 0130170595

FLOUR DAVID
Expert en Automobile
Agrément n°000787-VE

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T	ACL %	PR %	MO %
C	VITRE DE LUNETTE AR	280,33	1	20			
C	PORTE-BALAI D'ESSUIE-VITRE AR	37,93	1	20			
C	JOINT DE VOLET AR	110,40	1	20			
C	GICLEUR DE LAVE-VITRE AR	4,26	1	20			
C	SERRURE DE VOLET AR	70,25	1	20			
C	PLAQUE D'IMMATRICULATION AR	11,50	1	20			
C	ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AR	75,15	1	20			
C	PQE PARE-CHOCS AR EUROREPAR	149,10	1	20			
C	APPUI-TETE AR G G	246,00	1	20			
C	APPUI-TETE AR D D	246,00	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AR G G	343,97	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AR D D	343,97	1	20			
C	HAUT-PARLEUR AR G G	30,77	1	20			
C	HAUT-PARLEUR AR D D	30,77	1	20			
C	FEU DE STOP ADDITIONNEL	130,45	1	20			
C	FEU AR G G	313,43	1	20			
C	FEU AR D D	313,43	1	20			
C	GARNITURE DE PAVILLON	1 070,09	1	20			
C	TABLETTE AR	389,60	1	20			

expertise

C	PARE-BOUE AR G G	79,17	1	20			
C	PARE-BOUE AR D D	79,17	1	20			
C	PQE EQUILIBREUR G DE VOLET AR EUROREPAR G	16,78	1	20			
C	PQE EQUILIBREUR D DE VOLET AR EUROREPAR D	16,78	1	20			
C	GARNITURE DE CUSTODE G G	119,45	1	20			
C	GARNITURE DE CUSTODE D D	111,87	1	20			
C	FEU AR G DE VOLET AR G	247,21	1	20			
C	FEU AR D DE VOLET AR D	252,01	1	20			
C	FEU DE REcul	257,57	1	20			
C	SUPPORT D DE TABLETTE AR D	36,64	1	20			
C	SUPPORT G DE TABLETTE AR G	36,64	1	20			
C	GARNITURE G DE COFFRE G	181,99	1	20			
C	TRAVERSE DE PARE-CHOCS AR	205,98	1	20			
C	TAPIS DE COFFRE	769,43	1	20			
C	GARNITURE INFERIEURE DE VOLET AR	273,65	1	20			
C	GARNITURE SUPERIEURE DE VOLET AR	42,17	1	20			
C	APPUI-TETE CENTRAL AR	246,00	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE CENTRALE AR	343,97	1	20			
C	EMBLEME DE MARQUE AR	43,73	1	20			
C	BUTEE SUPERIEURE G DE VOLET AR G	16,83	1	20			
C	BUTEE SUPERIEURE D DE VOLET AR D	16,83	1	20			
C	BUTEE INFERIEURE G DE VOLET AR G	16,83	1	20			
C	BUTEE INFERIEURE D DE VOLET AR D	16,83	1	20			
C	ENJOLIVEUR DE FEU AR D D	39,06	1	20			
C	ENJOLIVEUR DE FEU AR G G	39,06	1	20			
C	MOTEUR D'ESSUIE-VITRE AR	199,44	1	20			
C	FAISCEAU D'AIDE AU STATIONNEMENT AR	109,81	1	20			
C	PROTECTION AR G SOUS CAISSE G	12,68	1	20			
C	GARNITURE DE PIED AR D D	119,70	1	20			
C	GARNITURE DE PIED AR G G	119,70	1	20			
C	MONOGRAMME DE MODELE AR	34,39	1	20			
C	PARE-CHOCS AR D D	157,98	1	20			
C	PARE-CHOCS AR G G	157,98	1	20			
C	GARNITURE D DE COFFRE D	181,99	1	20			
C	BALAI D'ESSUIE-VITRE AR	10,41	1	20			
C	PROTECTION AR D SOUS CAISSE D	12,68	1	20			
C	FEU DE BROUILLARD	282,74	1	20			
C	ECLAIREUR D DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AR D	22,94	1	20			
C	ECLAIREUR G DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AR G	22,94	1	20			
C	LOT DE JOINTS DE BECQUET AR	37,90	1	20			
C	SUPPORT DE GARNITURE D DE COFFRE D	40,29	1	20			
C	SUPPORT DE GARNITURE G DE COFFRE G	42,29	1	20			
C	FAISCEAU DE FEU DE STOP ADDITIONNEL	25,08	1	20			
C	SUPPORT D'EQUILIBREUR D DE VOLET AR D	18,74	1	20			
C	SUPPORT D'EQUILIBREUR G DE VOLET AR G	18,74	1	20			
C	FAISCEAU DE VOLET AR	172,99	1	20			
C	TRAPPE DE GARNITURE G DE COFFRE G	76,99	1	20			
C	TRAPPE DE GARNITURE D DE COFFRE D	76,99	1	20			
C	GARNITURE DE SEUIL DE COFFRE	115,49	1	20			
C	PROTECTEUR DE PARE-CHOCS AR	168,57	1	20			
C	BAC DE BOITE A OUTILS	34,06	1	20			

C	INSONORISANT DE BAC DE ROUE DE SECOURS	35,00	1	20			
C	LOT DE SUPPORTS DE PARE-CHOCS AR	54,05	1	20			
C	LOT DE SUPPORTS LATERAUX DE PARE-CHOCS AR	49,82	1	20			
C	GARNITURE SUPERIEURE D DE VOLET AR D	58,16	1	20			
C	GARNITURE SUPERIEURE G DE VOLET AR G	58,16	1	20			
C	COMMANDE D'OUVERTURE DE VOLET AR	23,60	1	20			
C	LOT DE CAPTEURS D'AIDE AU STATIONNEMENT AR	310,66	1	20			
C	DOSSIER GARNI G DE BANQUETTE AR G	942,46	1	20			
C	DOSSIER GARNI D DE BANQUETTE AR D	656,45	1	20			
C,P	BECQUET AR	588,18	1	20			
C,P	VOLET AR	801,73	1	20			
C,P	CHARNIERE D DE VOLET AR D	58,80	1	20			
C,P	CHARNIERE G DE VOLET AR G	58,80	1	20			
D	LOT DE BARRES DE TOIT DEPOSE/POSE		1	20			
P	PARE-CHOCS LATERAUX AR PEINTURE CLASSE 0		1	20			
P	PAVILLON PEINTURE CLASSE 2		1	20			
P	PANNEAU AR PEINTURE CLASSE 2		1	20			
P	PLANCHER DE COFFRE PEINTURE CLASSE 2		1	20			
P	PASSAGE DE ROUE AR D PARTIE INTERIEURE PEINTURE CLASSE 3 D		1	20			
P	PASSAGE DE ROUE AR G PARTIE INTERIEURE PEINTURE CLASSE 3 G		1	20			
P	AILE AR G SECTION INFERIEURE PEINTURE CLASSE 3 G		1	20			
P	PEC peinture		1	20			
R	PAVILLON REMISE EN ETAT		1	20			
R	PANNEAU AR REMISE EN ETAT		1	20			
R	PLANCHER DE COFFRE REMISE EN ETAT		1	20			
T	GARNITURES DE COFFRE ECHANGE		1	20			
T	VOLET AR REGLAGE		1	20			
F	ERD/FONGIBLE	20,00	1	20			
F	AGRAFES VISSERIES	30,00	1	20			
T	NETTOYAGE		1	20			

MAIN D'ŒUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl.	14,4	0,3	0,0	
Redressage	0,0	4,0	0,0	
Total Heures	14,4	4,3	0,0	14,90
Taux Horaire	90,44	90,44	90,44	90,44

MONTANTS

MAIN D'ŒUVRE		3038.8
PIECES	(tva 20,00 %)	13672.43
INGREDIENTS DE PEINTURE	(45,00 €/H)	670.5
TOTAL HTVA		17431.73
MONTANT DES TRAVAUX HT REMISE		17431.73
MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)		20918.16

Les informations collectées dans le cadre de la mission d'expertise (coordonnées, numéro d'assuré, numéro d'identification du véhicule, éléments relatifs au véhicule, au sinistre, ...) font l'objet d'un traitement dont le responsable est la société BCA Expertise. Elles sont traitées en vertu de la mission que vous avez confiée à BCA Expertise ou selon les instructions qui nous ont été données par votre assureur, ou encore, dans certains cas, d'une obligation légale. Ces données sont utilisées pour réaliser une expertise sur votre véhicule à la suite d'un sinistre, émettre le rapport d'expertise, réaliser des statistiques, enrichir notre base de données et améliorer nos outils informatiques le cas échéant. Elles sont collectées soit directement auprès de vous, soit nous ont été transmises par la compagnie d'assurance qui assure votre véhicule. Elles sont destinées à l'expert et au personnel de BCA Expertise dûment habilité, à votre compagnie d'assurance ou à votre courtier le cas échéant, aux prestataires de BCA Expertise, et au SIV (agents habilités du ministère de l'intérieur dans le cas de véhicules endommagés). Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. En cas de transfert de données hors d'un pays de l'Union européenne, BCA Expertise met en place les mesures juridiques, techniques et opérationnelles afin de garantir la sécurité de ces transferts. Conformément à la réglementation, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement, d'opposition au traitement et le cas échéant de portabilité des données vous concernant. Pour plus d'information, consultez notre politique de protection de données sur www.bca.fr disponible à l'adresse suivante : <https://www.bca.fr/mentions-legales/> Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpo@bca.fr ou par courrier postal à DPO BCA - 14 rue Sarah Bernhardt - 92 665 Asnières Cedex, accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

- BCA EXPERTISE S.A.S. à capital variable au minimum de 24 458 700 Euros - R.C.S Nanterre 489 139 436
Siège Social : 14, rue Sarah Bernhardt - CS 60005 - 92665 - Asnières sur Seine Cedex
www.bca.fr