


CABINET SEMEXA EURL
LE CLOS ALLARD
174 RUE DE LA CHAUSSEE
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
Tél. : 0235811291
Fax : 0235810545
Email :



Date du rapport : 29/12/2025
Numéro référence : 590617287
Nom : M. GAYET PIERRE
Société : LA SAUVEGARDE
Numéro de Contrat : 0099P6067891B
Référence Société : 009541205B
Référence Emetteur :
Date évènement : 09/12/2025
Date Mission : 09/12/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agrérer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
GAYET PIERRE
15 RUE DES CHARRETTES
76000 ROUEN

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation : F CX-753-LF
Marque : RENAULT
Modèle : KOLEOS 2.0 DCI FAP - 150
Finition : BOSE EDITION
Type : M10RENVP314Y511
Numéro série : VF1VY4KG6UC469562
Mise en circul. : 31/07/2013
Kilométrage : 137148 km
Usure pneus : AV G :50 % AR G :50 %
AV D :50 % AR D :50 %

Genre : VP
Carrosserie : BREAK
Energie : GO
Puissance : 8 CV
Couleur : Blanc Standard
Nombre places : 5
Poids à vide :
PTAC : 2200
Etat général : Normal

MANDANT :

LA SAUVEGARDE
148 RUE ANATOLE FRANCE
LEVALLOIS PERRET

REPARATEUR :

ASSISTANCE AUTOMOBILE ROUENN
55 RUE DE MADAGASCAR
76100 ROUEN

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 10/12/2025 personnes présentes

LEBBE LAURENTZ Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur
ASSISTANCE AUTOMOBILE ROUENNAISE
55 RUE DE MADAGASCAR
76100 ROUEN

PIECES COMMUNIQUEES :

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui
IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.0 jour(s)
DOMMAGES IMPUTABLES : Ensemble, Forte, Indéterminé
ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

8400.00 TTC

(7000.00HT)

Valeur du bien après événement

1159.20

(5840.80HT)

Différence des valeurs

7240.80 TTC

TVA récupérable : Non

MATHIAS DELFAIRIERE 002633-VE
Expert en automobile
VE 002633

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : . Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 590617287

Acheteur

MONDIAL AUTO
6 CHEMIN DU PORT ANGOT
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 12/12/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :
Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel : 02.35.62.36.36

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1736.00		347.20	2083.20
Pièces	6684.00	1336.82	8020.82	6684.00		1336.82	8020.82
Ingrédients peintures	1190.00	238.00	1428.00				
Hors élément SGC				9610.00		1922.02	11532.02
Total général				9610.00		1922.02	11532.02

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 590617287
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Ensemble Indéterminé	Intensité Zone de déformation	Forte Ensemble	Immobilisation théorique	4.0 jour(s)
-----------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA
Main d'oeuvre				1736.00		347.20
Pièces	6684.00	1336.82	8020.82	6684.00		1336.82
Ingrédients peintures	1190.00	238.00	1428.00			8020.82
Hors élément SGC				9610.00		1922.02
SOUS TOTAL GENERAL				9610.00		1922.02
						11532.02

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	6.00	70.00	420.00	84.00	
Tôlerie T2	1.80	70.00	126.00	25.20	
Peinture PEINT1	17.00	70.00	1190.00	238.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PROJECTEUR D	0.00 %	1.0	575.79	20.00 %		575.79	Non
PARE-CHOCS AV	0.00 %	1.0	613.80	20.00 %		613.80	Oui
AILE AV D	0.00 %	1.0	320.77	20.00 %		320.77	Oui
PROTECTEUR DE PORTE	0.00 %	1.0	397.40	20.00 %		397.40	Oui
PROTECTEUR DE PORTE	0.00 %	1.0	336.00	20.00 %		336.00	Oui
ENJOLIVEUR AV D'EMBA	0.00 %	1.0	19.80	20.00 %		19.80	Non
RETRORÉFLECTEUR D	0.00 %	1.0	312.70	20.00 %		312.70	Non
COQUILLE DE RETROVIS	0.00 %	1.0	67.13	20.00 %		67.13	Oui
MIROIR DE RETROVIS	0.00 %	1.0	81.55	20.00 %		81.55	Non
REPETITEUR DE RETROV	0.00 %	1.0	100.77	20.00 %		100.77	Non
POIGNEE EXT. DE PORT	0.00 %	1.0	92.93	20.00 %		92.93	Oui
POIGNEE EXT. DE PORT	0.00 %	1.0	80.80	20.00 %		80.80	Oui
PORTE AV D	0.00 %	1.0	773.38	20.00 %		773.38	Oui
PORTE AR D	0.00 %	1.0	773.38	20.00 %		773.38	Oui
ENJOLIVEUR AV DE BAR	0.00 %	1.0	40.39	20.00 %		40.39	Non
BARRE D DE TOIT	0.00 %	1.0	111.84	20.00 %		111.84	Non
ENJOLIVEUR AR DE BAR	0.00 %	1.0	44.31	20.00 %		44.31	Non
BARRE G DE TOIT	0.00 %	1.0	114.06	20.00 %		114.06	Non
ENJOLIVEUR AV DE BAR	0.00 %	1.0	40.18	20.00 %		40.18	Non
ENJOLIVEUR AR DE BAR	0.00 %	1.0	44.35	20.00 %		44.35	Non
VITRE DE CUSTODE D	0.00 %	1.0	176.46	20.00 %		176.46	Non
FEU AR D	0.00 %	1.0	145.77	20.00 %		145.77	Non
PARE-CHOCS AR	0.00 %	1.0	500.22	20.00 %		500.22	Oui
PNEUS COTE DROIT	0.00 %	2.0	320.00	20.00 %		320.00	Non
BECQUET AR	0.00 %	1.0	229.99	20.00 %		229.99	Oui
FEUILLE D'ETANCHEITE	0.00 %	1.0	24.24	20.00 %		24.24	Non
KIT COLLAGE VITRE CU	0.00 %	1.0	52.47	20.00 %		52.47	Non
LECHE-VITRE EXT. DE	0.00 %	1.0	36.03	20.00 %		36.03	Non
LECHE-VITRE EXT. DE	0.00 %	1.0	38.76	20.00 %		38.76	Non
ENJOLIVEUR DE MONTAN	0.00 %	1.0	17.39	20.00 %		17.39	Non
ENJOLIVEUR DE MONTAN	0.00 %	1.0	12.70	20.00 %		12.70	Non
ELARGISSEUR D'AILE A	0.00 %	1.0	62.88	20.00 %		62.88	Oui
ELARGISSEUR BAS DE C	0.00 %	1.0	62.88	20.00 %		62.88	Oui
ELARGISSEUR D'AILE A	0.00 %	1.0	62.88	20.00 %		62.88	Oui

Opération

GARNITURE D DE COFFR	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
LOT DE CAPTEURS D'AI	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 590617287

Opération

ENSEMBLE ELARGISSEUR	Dépose et repose
OG FORFAIT PREPARATI	Opération de peinture seule
PEINT. CLASSE 4 PANN	Opération de peinture seule
PEINT. CLASSE 4 PAVI	Opération de peinture seule
PEINT. CLASSE 4 AILE	Opération de peinture seule
PEINT. CLASSE 4 VOLE	Opération de peinture seule

Ingrediénts peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	17.00	70.00	1190.00	20.00 %	

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation

2013FE30522

Commentaires

OBSERVATION ***** PROPAGATION D'UN INCENDIE AVEC FLAMME D'UN VEHICULE TIERS SUR LE VEHICULE DE M. GAYET, LATERAL DROIT DU VEHICULE QUI A COMMENCE A S'EMBRASER, VEHICULE PARTIELLEMENT BRULE. VEHICULE ECONOMIQUEMENT NON REPARABLE. Convention de cession VEI proposee le 10.12.25 et acceptee. La VRADe presentee est avalisee par le societaire lors de notre conversation telephonique du 15.12.25 Documents de cession complets et conformes recus le 29.12.25 et adressee a SAUVEGARDE ASSURANCES SA (certificat d'immatriculation, certificats de cession,declaration d'achat, certificat de situation, copie piece d'identite) . Le certificat d'immatriculation est au nom de : GAYET PIERRE. Bon d'enlevement transmis le a MONDIAL AUTO a SAINT AUBIN LES ELBEUF En reference a la procedure relative aux vehicules economiquement non reparables, il est rappelle que pour lever l'opposition de transfert du certificat d'immatriculation , le proprietaire doit solliciter un expert en automobiles dument qualifie avant d'entreprendre toute reparation.