

IP 58102



P1 P2 P3 P4

Opérateur : C

Marque : YAMAHA

Modèle : ~~TX~~ Eco

Immatriculation ou numéro de série : 25L-073839

Clé(s) : 2

Kilométrage : 12518

Date :

Travaux réalisés dans nos ateliers :

mise en route

MISE EN ROUTE	0	1	2	3	4	5
Fonctionnement général du moteur et des organes						
ETAT GÉNÉRAL DE LA MOTO	0	1	2	3	4	5
Partie cycle, habillage et équipements						
> ETAT GÉNÉRAL DU MOTEUR	0	1	2	3	4	5
Étanchéité, esthétique, oxydation, rayures						
> FONCTIONNEMENT DE L'ADMISSION	0	1	2	3	4	5
> ETAT GÉNÉRAL DU REFROIDISSEMENT	0	1	2	3	4	5
Radiateur, ventilateur, étanchéité, durites						
> POT D'ÉCHAPPEMENT	0	1	2	3	4	5
> EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES	0	1	2	3	4	5
ET ÉLECTRONIQUES DU MOTEUR						
> BOÎTE À VITESSES	0	1	2	3	4	5
> EMBRAYAGE	0	1	2	3	4	5
> TRANSMISSION	0	1	2	3	4	5
> BOITE A AIR	0	1	2	3	4	5
CONTRÔLE PARTIE CYCLE						
> ROUE AV	0	1	2	3	4	5

> FREIN AV	0	1	2	3	4	5
> PNEU AV	0	1	2	3	4	5
> FOURCHE	0	1	2	3	4	5
> ROUE AR	0	1	2	3	4	5
> FREIN AR	0	1	2	3	4	5
> PNEU AR	0	1	2	3	4	5
> AMORTISSEUR	0	1	2	3	4	5
> BRAS OSCILLANT	0	1	2	3	4	5

CONTRÔLE ÉQUIPEMENTS ET CARROSSERIE

> TETE DE FOURCHE	0	1	2	3	4	5
> CACHES	0	1	2	3	4	5
> INTERIEUR RESERVOIR	0	1	2	3	4	5
> SELLE	0	1	2	3	4	5
> CLIGNOTANTS	0	1	2	3	4	5
> BATTERIE	0	1	2	3	4	5
> ECLAIRAGE	0	1	2	3	4	5
> TABLEAU DE BORD	0	1	2	3	4	5
> RÉTROVISEURS	0	1	2	3	4	5
> BULLE	0	1	2	3	4	5

OBSERVATION(S) :

..... *reservoir HS (train per rouille) moteur tournant moto a venir*

- 0 > Contrôle non effectué, Élément manquant
- 1 > H.S., à remplacer ou à rénover entièrement
- 2 > Nécessite un nettoyage, une révision, une réparation pour bien fonctionner
- 3 > En état de fonctionnement et d'utilisation, prévoir contrôle et/ou révision car nous n'avons pas l'historique d'entretien
- 4 > En bon ou très bon état général
- 5 > Parfait état, restauré, rénové, N.O.S