ALLIANCE EXPERTS 76 - LE HAVRE
62 RUE ALFRED SISLEY
ZAC DU PRESSOIR
76620 LE HAVRE
Tél. : 0235420380
Fax :
Email : contact-no@alliance-experts.com



Date du rapport : 12/06/2025
Numéro référence : 761135223
Nom : Mme MENNEMARE LYDIE
Société : ABEILLE IARD & SANTE
Numéro de Contrat : 79742991
Référence Société : B1051243
Référence Emetteur : 2505112
Date évènement : 23/05/2025
Date Mission : 26/05/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
MENNEMARE LYDIE
APT 374 RESIDENCE IPANEMA
1 IMPASSE DES CONSULS
34300 AGDE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation	: F EA-945-YL	**Genre**	: VP
Marque	: DS	**Carrosserie**	: CI 5
Modèle	: DS5 2.0 BLUEHDI 16V - 15	**Energie**	: GH
		Puissance	: 7 CV
Finition	: SPORT CHIC	**Couleur**	: Blanc Standard
Type	: M10CPFVP000R187	**Nombre places**	: 5
Numéro série	: VF7KFAHRMFS520305		
Mise en circul.	: 30/03/2016	**Poids à vide**	:
Kilométrage	: 164932 km	**PTAC**	: 2130
Usure pneus	: AV G :50 % AR G :50 % AV D :50 % AR D :50 %	**Etat général**	: Normal

MANDANT :
ABEILLE IARD & SANTE
13 RUE DU MOULIN BAILLY
BOIS COLOMBES

REPARATEUR :
GGE DU CENTRE - CITROEN
5 RUE ANDRE LESOUEF
76570 PAVILLY

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE
-Vu Avant travaux le 27/05/2025 personnes présentes
MAILLOT BENOIT Expert, MR BOURDIGUEL Autres
-Vu Sur banc de redressage le 27/05/2025 personnes présentes
Lieu de l'expertise : Réparateur
GGE DU CENTRE - CITROEN
5 RUE ANDRE LESOUEF
76570 PAVILLY

CRITERES DE DANGEROSITE
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :
PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert
VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui
IMMOBILISATION THEORIQUE : 5.5 jour(s)
DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral gauche, Forte, 315°
ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :**Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert **10000.00 TTC** (8333.33HT)

TVA récupérable : Non

MAILLOT BENOIT : N°VE: 003741
Expert en automobile
VE 003741

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc…). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : **contact-no@alliance-experts.com**.
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 761135223

Acheteur

INDRA SAS
80 RUE CONDORCET
CS 30112
38096 VILLEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination :
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 28/05/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.35.92.03.20

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2676.85		535.37	3212.22
Pièces	8661.27	1732.25	10393.52	8661.27		1732.25	10393.52
Ingrédients peintures	458.30	91.66	549.96				
Hors élément SGC				11796.42		2359.28	14155.70
Total général				**11796.42**		**2359.28**	**14155.70**

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 761135223
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant/latéral gauche	**Intensité**	Forte	**Immobilisation théorique**	5.5 jour(s)
Angle	315°	**Zone de déformation**	Avant/latéral gauche, Avant		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2676.85		535.37	3212.22
Pièces	8661.27	1732.25	10393.52	8661.27		1732.25	10393.52
Ingrédients peintures	458.30	91.66	549.96				
Hors élément SGC				11796.42		2359.28	14155.70
SOUS TOTAL GENERAL				**11796.42**		**2359.28**	**14155.70**

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	7.50	73.34	550.05	110.01	
Tôlerie T2	10.00	73.34	733.40	146.68	
Tôlerie T3	6.00	82.50	495.00	99.00	
Mécanique électricité sellerie MES3	2.00	82.50	165.00	33.00	
Peinture PEINT1	10.00	73.34	733.40	146.68	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
BOUCLIER AV.		1.0	888.35	20.00 %		888.35	Oui
ENJOL.PHAR.ANTIBR.G.		1.0	54.51	20.00 %		54.51	Non
DEFLECTEUR AIR AVG.		1.0	128.06	20.00 %		128.06	Non
ABSORB.G.BOUCLIER AV		1.0	70.53	20.00 %		70.53	Non
DEFLECTEUR INF.AV.		1.0	171.98	20.00 %		171.98	Non
CAPOT MOTEUR		1.0	877.16	20.00 %		877.16	Oui
CHARN.G.CAPOT MOTEUR		1.0	72.20	20.00 %		72.20	Non
CHARN.D.CAPOT MOTEUR		1.0	72.27	20.00 %		72.27	Non
PHARE AVG.		1.0	2177.32	20.00 %		2177.32	Non
JEU SUPP.LAVE-PHARES		1.0	91.45	20.00 %		91.45	Non
BUSE LAVE-PHARE G.		1.0	99.26	20.00 %		99.26	Non
ECRANS LAVE-PHARES		1.0	76.57	20.00 %		76.57	Non
CLIGNOTANT AVG.		1.0	601.64	20.00 %		601.64	Non
AILE AVG.		1.0	330.41	20.00 %		330.41	Oui
AILE AVD.		1.0	381.94	20.00 %		381.94	Oui
ENJOLIVEUR AILE AVG.		1.0	510.34	20.00 %		510.34	Non
GARNIT.PASS.ROUE AVG		1.0	91.73	20.00 %		91.73	Non
PART.AV.LONGERON AVG		1.0	251.05	20.00 %		251.05	Oui
BLOC HYDRAULIQUE ABS		1.0	1666.43	20.00 %		1666.43	Non
SUPP.BLOC HYDRAULI.		1.0	48.07	20.00 %		48.07	Non

Opération

PASSAGE ROUE.AVD.CPL	Opération de redressage (sans marbre)
TOLE PASS.ROUE AVG.	Opération de redressage (sans marbre)
TOLE PASS.ROUE AVD.	Opération de redressage (sans marbre)
REMISE EN LIGNE BLOC	Redressage sur marbre
ANCRAGE VEHICULE	Redressage sur marbre
VERINAGE VEHICULE	Redressage sur marbre
CONTROLE GEOMETRIE T	Opération de contrôle (sans banc)
LECTURE DEFAUT	Opération de contrôle (sans banc)
ESSAI VH	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Nacre vernis Temps H	10.00	45.83	458.30	20.00 %	