

BCA BCA EXPERTISE  
BATIMENT HQ/IWG SOUTH GARDEN  
8 RUE JAMES JOULE  
44400 REZE  
Téléphone : 02.40.16.93.37

Date du rapport : 12/08/2025  
Référence BCA : **23 096 397**  
N° du Rapport : 0  
Affaire : CITEOS ROUEN  
Société : SMA SA  
Date de sinistre : 21/06/2025  
N° de contrat : 9600M0055000  
N° de sinistre : 0025406094  
Réf. émetteur : 00000000

P91

**RAPPORT D'EXPERTISE**

Madame, Monsieur,

L'expertise du véhicule en référence a été traitée par différence des valeurs.  
Nous sommes donc conduits à vous adresser un exemplaire de notre rapport.  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Société SMA  
50 BOULEVARD NATIONAL  
TSA 21012  
92250 LA GARENNE COLOMBES  
Télécopie : 99.99.99.99.99

|                                                                                      |                        |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEHICULE : Camionnette dérivée de voiture particulière (Propriétaire :LEASYS FRANCE) |                        | EMETTEUR DE LA MISSION :<br>Cabinet MARSH SAS<br>LA DEFENSE 9<br>92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX           |
| .                                                                                    | Genre : VASP           |                                                                                                         |
| Immatriculation : GW-914-WW                                                          | Carrosserie : DERIV VP | LESE :<br>Société CITEOS ROUEN<br>ZI des Patis<br>2 Rue du Stade<br>BP 70156<br>76140 LE PETIT QUEVILLY |
| Marque : PEUGEOT                                                                     | En. : I                |                                                                                                         |
| Modèle : 208 II 2019 e-208 - 136 Active                                              | .                      |                                                                                                         |
| Type : M10PGTVP2140837                                                               | Puiss. : 4 CV          |                                                                                                         |
| N° de Série : VR3 UHZKX2 R4064103                                                    | Couleur : Blanc vernie |                                                                                                         |
| 1ère mise en circ. le : 13/05/2024                                                   |                        |                                                                                                         |
| Kilométrage : 8 758 Km (relevé) / Km (retenu)                                        |                        |                                                                                                         |
| PTAV : 1.46 T PTAC : 1.91 T                                                          |                        |                                                                                                         |
| Usures des pneus : Essieu 1 : Int G 50%, Int D 50% Essieu 2 : Int G 30%, Int D 30%   |                        |                                                                                                         |
| Date de validité du contrôle technique : 13/05/2028                                  |                        |                                                                                                         |

Véhicule examiné avant travaux le 09/07/2025 . Etait présent pour le BCA Monsieur LASGI VALENTIN.

PIECE COMMUNIQUEE : Ordre de mission (original).

SINISTRE CONSTATE : collision avec un véhicule

DOMMAGE IMPUTABLE : collision avec un véhicule Choc à l'avant à 0°

Le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à au moins 18 331,00 € HTVA (21 997,20 € TVAC). Il dépasse significativement la valeur avant sinistre du véhicule.

EVALUATION EN PERTE TOTALE :

**Valeur avant sinistre à dire d'expert : 13 000,00 € HTVA (15600,00 € TVAC)**

La valeur avant sinistre retenue a été estimée HTVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de son genre (Véhicule spécialisé VL), de ses conditions d'achat (Crédit bail - L.O.A.).  
Nous avons été informés d'une offre d'achat du véhicule en l'état. Elle émane de : Société INDRA 80, rue Condorcet CS 30112 40064129600076 38090 VILLEFONTAINE CEDEX Téléphone : 04.74.27.34.00 .

**Le propriétaire a accepté de céder son véhicule à SMA SA.**

**Véhicule économiquement irréparable**

Les dispositions des articles L 327-1 et L 327-2 du Code de la Route s'appliquent.  
Ce véhicule est techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R 327-2 du Code de la Route.

Nous avons informé de nos conclusions M CITEOS ROUEN, assuré, le 09/07/2025 à 12:24.

Véhicule enlevé le 16/07/2025.

Le véhicule entre dans le cadre de la procédure des Véhicules Endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la Route), nous n'avons pas effectué le suivi de remise en conformité.

TVA récupérable = Oui  
Le bon d'enlèvement vers l'épaviste a été réalisé le 11/07/2025.

LASGI VALENTIN  
Expert en automobile  
Agrément n° 005741-VE

**LIEU D'EXAMEN :**

Garage NORD OUEST DEPANNAGE  
RN 15  
76360 PISSY POVILLE  
Téléphone : 02.35.81.77.92

**EPAVISTE RETENU :**

Société INDRA  
80, rue Condorcet  
CS 30112  
40064129600076  
38090 VILLEFONTAINE CEDEX  
Téléphone : 04.74.27.34.00

| Action | Libellé                                      | Prix<br>Unitaire | Q | T |
|--------|----------------------------------------------|------------------|---|---|
| C      | PLANCHE DE BORD                              | 2 364,29         | 1 | 2 |
| C      | TUYAU DE DETENDEUR DE<br>CLIMATISATION       | 972,75           | 1 | 2 |
| C      | AIRBAG PASSAGER                              | 652,92           | 1 | 2 |
| C      | AIRBAG CONDUCTEUR                            | 643,42           | 1 | 2 |
| C      | COMMUTATEUR SOUS VOLANT                      | 600,42           | 1 | 2 |
| C      | PARE-BRISE                                   | 536,43           | 1 | 2 |
| C      | CALCULATEUR D'AIRBAGS                        | 463,78           | 1 | 2 |
| CP     | LONGERON AV D SECTION D                      | 458,99           | 1 | 2 |
| C      | BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV G<br>G         | 414,75           | 1 | 2 |
| C      | BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV D D            | 414,40           | 1 | 2 |
| C      | PRE PROJECTEUR D REEMPLOI D                  | 400,90           | 1 | 2 |
| C      | PORTE-MOYEU AV D D                           | 333,40           | 1 | 2 |
| CP     | PRE PARE-CHOCS AV REEMPLOI                   | 320,55           | 1 | 2 |
| C      | PQE CONDENSEUR DE CLIMATISATION<br>EUROREP   | 304,98           | 1 | 2 |
| C      | PQE RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT<br>MOTEUR   | 300,28           | 1 | 2 |
| CP     | PRE CAPOT-MOTEUR REEMPLOI                    | 292,06           | 1 | 2 |
| C      | VOLANT DE DIRECTION                          | 291,07           | 1 | 2 |
| CP     | ENJOLIVEUR SUPERIEUR DE<br>PARE-CHOCS AV     | 256,78           | 1 | 2 |
| C      | BRAS DE SUSPENSION AV D D                    | 213,70           | 1 | 2 |
| C      | PRE FEU DIURNE D REEMPLOI D                  | 181,54           | 1 | 2 |
| C      | PRE TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV<br>REEMPLOI    | 169,49           | 1 | 2 |
| C      | DEFLECTEUR DE PARE-CHOCS AV                  | 169,46           | 1 | 2 |
| C      | PRE FACADE AV REEMPLOI                       | 159,03           | 1 | 2 |
| C      | AMORTISSEUR AV D D                           | 147,31           | 1 | 2 |
| C      | RESERVOIR DE LAVE-VITRE AV                   | 142,93           | 1 | 2 |
| C      | ARMATURE SUPERIEURE DE<br>PARE-CHOCS AV      | 138,76           | 1 | 2 |
| CP     | PRE AILE AV D REEMPLOI D                     | 125,85           | 1 | 2 |
| C      | ROTULE D DE DIRECTION D                      | 122,80           | 1 | 2 |
| C      | PARE-BOUE AV D D                             | 120,62           | 1 | 2 |
| CP     | FERMETURE DE LONGERON AV D<br>SECTION AV D   | 117,54           | 1 | 2 |
| C      | PRE CALANDRE REEMPLOI                        | 112,19           | 1 | 2 |
| C      | BRIN BOUCLE DE CEINTURE AV G G               | 105,97           | 1 | 2 |
| C      | BRIN BOUCLE DE CEINTURE AV D D               | 105,97           | 1 | 2 |
| C      | JANTE AV D D                                 | 99,72            | 1 | 2 |
| CP     | APPUI D DE FACADE AV D                       | 95,40            | 1 | 2 |
| C      | KIT DE REPARATION DE BOITIER DE<br>PROJECT G | 92,16            | 1 | 2 |
| C      | BIELLETTE D DE DIRECTION D                   | 89,82            | 1 | 2 |
| C      | ENJOLIVEUR DE ROUE AV D D                    | 85,06            | 1 | 2 |
| C      | ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AV                   | 78,30            | 1 | 2 |
| F      | CONTROLE TECHNIQUE COMPLET                   | 75,00            | 1 | 2 |
| C      | ENJOLIVEUR DE PARE-CHOCS AV                  | 74,80            | 1 | 2 |
| CP     | CHARNIERE G DE CAPOT-MOTEUR G                | 67,62            | 1 | 2 |
| CP     | CHARNIERE D DE CAPOT-MOTEUR D                | 67,62            | 1 | 2 |
| C      | BIELLETTE D DE BARRE ANTI-ROULIS<br>AV D     | 63,98            | 1 | 2 |
| C      | OBTURATEUR D DE PARE-CHOCS AV D              | 58,77            | 1 | 2 |
| C      | SUPPORT D'AILE AV D D                        | 57,12            | 1 | 2 |
| CP     | SUPPORT AV D'AILE AV D D                     | 56,26            | 1 | 2 |
| C      | SUPPORT AR D'AILE AV D D                     | 54,61            | 1 | 2 |

| Action | Libellé                                   | Prix<br>Unitaire | Q | T |
|--------|-------------------------------------------|------------------|---|---|
| CP     | EMBOUT DE LONGERON AV D D                 | 52,93            | 1 | 2 |
| C      | MONOGRAMME DE MODELE AV                   | 52,45            | 1 | 2 |
| CP     | SUPPORT CENTRAL D'AILE AV D D             | 52,00            | 1 | 2 |
| C      | KIT DE COLLAGE DE PARE-BRISE              | 51,62            | 1 | 2 |
| C      | SUPPORT SUPERIEUR AR D'AILE AV D D        | 48,24            | 1 | 2 |
| C      | LOT DE SUPPORTS DE PARE-CHOCS AV          | 44,24            | 1 | 2 |
| C      | BUTEE A BILLES D'AMORTISSEUR AV D D       | 41,47            | 1 | 2 |
| C      | TRAPPE D'ANNEAU DE REMORQUAGE AV          | 34,60            | 1 | 2 |
| C      | DEFLECTEUR D'AIR D DE FACADE AV D D       | 32,75            | 1 | 2 |
| C      | EMBLEME DE MARQUE AV                      | 31,93            | 1 | 2 |
| C      | SOUFFLET D DE DIRECTION D                 | 28,32            | 1 | 2 |
| C      | DEFLECTEUR DE FACADE AV                   | 22,66            | 1 | 2 |
| C      | FIXATION D'AMORTISSEUR AV D D             | 21,22            | 1 | 2 |
| F      | AGRAFES, RIVETS, VISSERIE DIVERS          | 20,00            | 1 | 2 |
| F      | PLAQUE IMMATRICULATION AV                 | 12,00            | 1 | 2 |
| C      | FERMETURE D'AILE AV D D                   | 11,17            | 1 | 2 |
| F      | ANTI CORROSION                            | 10,00            | 1 | 2 |
| F      | ERD, ENLEVEMENT RECYCLAGE DECHETS         | 5,00             | 1 | 2 |
| F      | JOINTS DE SERTISSAGE                      | 5,00             | 1 | 2 |
| C      | LIQUIDE DE FREIN                          | 5,00             | 1 | 2 |
| C      | JOINT DE POMPE DE LAVE-VITRE              | 4,19             | 1 | 2 |
| C      | VALVE DE ROUE AV D D                      | 3,70             | 1 | 2 |
| C      | LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT                | 2,77             | 6 | 2 |
| C      | LIQUIDE DE LAVE-GLACE                     | 2,00             | 1 | 2 |
| T      | CONTROLE CHASSIMETRIE / SOUBASSEMENT      |                  | 1 | 2 |
| T      | CONTROLE VISUEL DU SOUBASSEMENT           |                  | 1 | 2 |
| T      | ESSAI PROLONGE APRES TRAVAUX              |                  | 1 | 2 |
| T      | PASSAGE OUTIL DE DIAGNOSTIC               |                  | 1 | 2 |
| T      | TRAINS AV/AR CONTROLE REGLAGE             |                  | 1 | 2 |
| T      | PROJECTEURS G, D REGLAGE                  |                  | 1 | 2 |
| T      | VEHICULE POUR RESTRUCTURATION MISE AU B   |                  | 1 | 2 |
| T      | VEHICULE ELECTRIQUE/HYBRIDE MISE HORS/S   |                  | 1 | 2 |
| T      | REDUCTEUR DE MOTEUR ELECTRIQUE VIDANGE    |                  | 1 | 2 |
| T      | CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DE LA CHAINE   |                  | 1 | 2 |
| R      | VERINAGE                                  |                  | 1 | 2 |
| D      | CAPTEUR DE PLUIE DEPOSE/POSE              |                  | 1 | 2 |
| D      | GARNITURE DE BAS DE CAISSE G DEPOSE/POS G |                  | 1 | 2 |
| D      | CAMERA DE RETROVISEUR INTERIEUR DEPOSE/   |                  | 1 | 2 |
| D      | LOT DE FEUX DIURNE DEPOSE/POSE            |                  | 1 | 2 |
| T      | APPUI D DE FACADE AV PREPARATION D        |                  | 1 | 2 |
| D      | GARNITURE DE BAS DE CAISSE D DEPOSE/POS D |                  | 1 | 2 |
| D      | PROJECTEUR G REMISE EN ETAT G             |                  | 1 | 2 |
| R      | AILE AV G REMISE EN ETAT G                |                  | 1 | 2 |
| DP     | AILE AV G DEPOSE/POSE G                   |                  | 1 | 2 |

| Action | Libellé                                  | Prix<br>Unitaire | Q | T |
|--------|------------------------------------------|------------------|---|---|
| R      | PASSAGE DE ROUE AV D REMISE EN ETAT D    |                  | 1 | 2 |
| P      | PASSAGE DE ROUE AV D PEINTURE CLASSE 2 D |                  | 1 | 2 |
| T      | LONGERON AV D SECTION PREPARATION D      |                  | 1 | 2 |
| T      | EMBOUT DE LONGERON AV D PREPARATION D    |                  | 1 | 2 |
| T      | CAPOT-MOTEUR REGLAGE                     |                  | 1 | 2 |
| DP     | PORTE AV D DESHABILLAGE EXTERIEUR D      |                  | 1 | 2 |
| D      | GARNITURE DE PIED MILIEU G DEPOSE/POSE G |                  | 1 | 2 |
| D      | GARNITURE DE PIED MILIEU D DEPOSE/POSE D |                  | 1 | 2 |
| D      | ENSEMBLE MECANIQUE AV DEPOSE/POSE        |                  | 1 | 2 |
| T      | CONTROLE BERCEAU MOTEUR                  |                  | 1 | 2 |
| T      | CONTROLE BOITIER DE DIRECTION            |                  | 1 | 2 |
| D      | BOITIER DE DIRECTION DEPOSE/POSE         |                  | 1 | 2 |
| T      | CIRCUIT DE CLIMATISATION MISE A NIVEAU   |                  | 1 | 2 |
| T      | CIRCUIT DE FREINAGE PURGE                |                  | 1 | 2 |
| P      | PEC Peinture choc 1                      |                  | 1 | 2 |

#### MAIN D'OEUVRE

|                             | T1     | T2    | T3    | Peinture |
|-----------------------------|--------|-------|-------|----------|
| Dép. Chgt. Ctrl. Redressage | 25.0   | 7.3   | 8.0   |          |
|                             |        | 3.7   |       |          |
| Total Heures                | 25,0   | 11,0  | 8,0   | 10.0     |
| Taux Horaire                | 75,00  | 75,00 | 75,00 | 75,00    |
| Forfait                     | 127,00 |       |       |          |

#### MONTANTS

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| MAIN D'OEUVRE                       | 4 177,00         |
| PIECES (tva 20,00%)                 | 13 753,68        |
| INGREDIENTS DE PEINTURE (40,00 €/H) | 400,00           |
| TOTAL HTVA                          | 18 330,68        |
| <b>MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)</b> | <b>21 996,78</b> |

#### DEDUCTIONS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| TVA (Usuelles)                   | 3 666,10        |
| <b>TOTAL A CHARGE ASSURÉ (2)</b> | <b>3 666,10</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>MONTANT APRES DEDUCTIONS(1-2)</b> | <b>18 330,68</b> |
| <b>MONTANT DES TRAVAUX RETENU</b>    | <b>18 331,00</b> |

TEMPS NECESSAIRE AU REMPLACEMENT 10 jours

| SELON GARANTIE CONTRACTUELLE      | Act | Mt Pièces<br>remisé HT | Taux<br>dépré. | Mt pièces<br>déprécié<br>HT | Mt MO<br>HT | Mt Ing.<br>Peint. HT | TOTAL<br>HT | TOTAL<br>TTC |
|-----------------------------------|-----|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|
| Dépannage - remorquage Remorquage | F   | .                      | .              | .                           | 516,67      | .                    | 516,67      | 620,00       |

Tableau des critères qui ont conduit à initier la procédure VGE :

| Critère(s)             | Pièce(s) dangereuse(s) | Déficience(s)                             |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Direction              | Biellettes             | Déformation importante                    |
| Energie                | Batterie de puissance  | Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) |
| Liaisons au sol        | Eléments de suspension | Déformation importante                    |
| Liaisons au sol        | Eléments de suspension | Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) |
| Sécurité des personnes | Ceintures              | Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) |
| Sécurité des personnes | Coussins gonflables    | Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation) |