


BCA SERVICE CLIENT PT AIX
Bat B10 - Europarc PICHAURY
1330 Av. J R G G de la Lauzière
CS 90581
13080 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél. : 0442291917
Email : usc.pt-aix@bca.fr



Date du rapport : 22/07/2025
Numéro référence : 23103641
Nom : Mme HURTREL D ARBOVAL CORINN
Société : MMA AGENTS
Numéro de Contrat : 147805224
Référence Société : 25729225736G
Référence Emetteur : 00000000
Date évènement : 04/07/2025
Date Mission : 07/07/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
HURTREL D ARBOVAL CORINN
13 CHEMIN DE LA BUCAILLE
76750 REBETS
FRANCE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F DS-692-YK	Genre :	VP
Marque :	NISSAN	Carrosserie :	BREAK
Modèle :	EVALIA	Energie :	GO
Finition :	NV200 1.5 dCi - 110 7pl	Puissance :	6 CV
Type :	M10NSSVP0259954	Couleur :	Gris Standard
Numéro série :	VSKTBAM20U0104854	Nombre :	
Mise en circul. :	30/06/2015	places :	
Kilométrage :	240777 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :20 % AR G :60 % AV D :20 % AR D :60 %	PTAC :	
		Etat général :	Non précise

MANDANT :

MMA AGENTS
160 AVENUE HENRI CHAMPION
LE MANS

REPARATEUR :

ASSISTANCE AUTO-PANNE
9000 AVENUE CLAIRETTE
76250 DEVILLE LES ROUEN
FRANCE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 09/07/2025 personnes présentes
LASGI VALENTIN Expert

-Vu Sur pièces le 10/07/2025 personnes présentes
VERHAEGHE MAHEVA Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur
ASSISTANCE AUTO-PANNE
9000 AVENUE CLAIRETTE
76250 DEVILLE LES ROUEN
FRANCE

CRITERES DE DANGEROUSITE

CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 5.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral gauche, Moyenne, 315°

ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

Véhicule économiquement irréparable - Expertise terrain

Valeur de remplacement à dire de l'expert

10000.00 TTC

(8333.33HT)

Différence des valeurs

10000.00 TTC

(8333.33HT)

TVA récupérable : Non

LASGI VALENTIN
Expert en automobile
VE 5741VE

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : usc.pt-aix@bca.fr. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23103641

Acheteur

MONDIAL AUTOS (M.RIVAS) 6 RUE DU PORT ANGOT 76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF FRANCE	Statut : Classe de destination : Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur : Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré :	Conventionné Véhicule entièrement détruit valeur nulle Oui 22/07/2025
--	--	---

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2700.00	0.00	540.00	3240.00
Pièces	6092.78	1218.57	7311.35	6092.78	0.00	1218.57	7311.35
Ingrédients peintures	450.00	90.00	540.00				
Forfait				110.00	0.00	22.00	132.00
Hors élément SGC				9352.78	0.00	1870.57	11223.35
Total général				9352.78	0.00	1870.57	11223.35

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23103641
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/latéral gauche 315°	Intensité Zone de déformation	Moyenne Avant/latéral gauche	Immobilisation théorique	5.5 jour(s)
----------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2700.00	0.00 €	540.00	3240.00
Pièces	6092.78	1218.57	7311.35	6092.78	0.00 €	1218.57	7311.35
Ingrédients peintures	450.00	90.00	540.00				
Forfait				110.00		22.00	132.00
Hors élément SGC				9352.78		1870.57	11223.35
SOUS TOTAL GENERAL				9352.78		1870.57	11223.35

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	8.00	75.00	600.00	120.00	0.00
Tôlerie T2	16.00	75.00	1200.00	240.00	0.00
Tôlerie T3	2.00	75.00	150.00	30.00	0.00
Peinture PEINT1	10.00	75.00	750.00	150.00	0.00

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
AGRAFES, RIVETS, VIS	0.00 %	1.0	15.00	20.00 %	0.00	0.00	Non
ANTI CORROSION	0.00 %	1.0	10.00	20.00 %	0.00	0.00	Non
ERD, ENLEVEMENT RECY	0.00 %	1.0	5.00	20.00 %	0.00	0.00	Non
CONTROLE TECHNIQUE A	0.00 %	1.0	75.00	20.00 %	0.00	0.00	Non
JOINTS DE SERTISSAGE	0.00 %	1.0	5.00	20.00 %	0.00	0.00	Non
KIT DE COLLAGE DE PA	0.00 %	1.0	75.00	20.00 %	0.00	75.00	Non
PARE-BRISE	0.00 %	1.0	1424.30	20.00 %	0.00	1424.30	Non
AILE AV G	0.00 %	1.0	348.04	20.00 %	0.00	348.04	Non
VITRE DE PORTE AV G	0.00 %	1.0	209.02	20.00 %	0.00	209.02	Non
PORTE AV G	0.00 %	1.0	1027.99	20.00 %	0.00	1027.99	Non
RETROVISEUR G	0.00 %	1.0	249.68	20.00 %	0.00	249.68	Non
COULISSE DE VITRE DE	0.00 %	1.0	218.08	20.00 %	0.00	218.08	Non
FEUILLE D'ETANCHEITE	0.00 %	1.0	6.36	20.00 %	0.00	6.36	Non
VITRE FIXE DE PIED A	0.00 %	1.0	209.00	20.00 %	0.00	209.00	Non
KIT DE COLLAGE DE VI	0.00 %	1.0	75.00	20.00 %	0.00	75.00	Non
PANNEAU DE COTE G PA	0.00 %	1.0	2242.48	20.00 %	0.00	2242.48	Non
ENJOLIVEUR AV DE POR	0.00 %	1.0	7.83	20.00 %	0.00	7.83	Non

Opération

MISE SUR PINCES / VE	Opération de redressage (sans marbre)
ESSAI PROLONGE APRES	Opération de contrôle (sans banc)
TRAINS AV/AR CONTROL	Opération de contrôle (sans banc)
PASSAGE OUTIL DE DIA	Opération de contrôle (sans banc)
CAPOT-MOTEUR PEINTUR	Opération de peinture seule
CAPOT-MOTEUR REMISE	Opération de redressage (sans marbre)
AILE AV G	Opération de peinture seule
PAVILLON PEINTURE DE	Opération de peinture seule
PAVILLON REMISE EN E	Opération de redressage (sans marbre)
PORTE AV G	Opération de peinture seule
PLANCHE DE BORD DEPO	Dépose et repose
JOINT SUR CAISSE DE	Dépose et repose
TRAVERSE AV DE PAVIL	Opération de redressage (sans marbre)
SIEGE AV G DEPOSE/PO	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D REG	Opération de contrôle (sans banc)
DOUBLURE DE PIED AV	Opération de peinture seule
DOUBLURE DE PIED AV	Opération de redressage (sans marbre)
PANNEAU DE COTE G PA	Opération de peinture seule

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23103641

Opération

GARNITURE AV DE PAVI	Dépose et repose
PRISE EN CHARGE PEIN	Opération de peinture seule

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis Temps H	10.00	45.00	450.00	20.00 %	0.00

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
Autre opération forfaitaire	1.00	15.00	15.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	10.00	10.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	75.00	75.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	5.00	5.00	20.00 %

Commentaires

Commentaires	VEI APPLICABLE INFORMATION ASSURE, le 10/07/2025, 16:39 ASSURE Autre cas DATE BON D'ENLEVEMENT : 22/07/2025
--------------	---