



Date du rapport : 05/09/2025
Numéro référence : 23150034
Nom : RACHEL LEPAULE
Société : AIS SA (L'OLIVIER)
Numéro de Contrat : 1081178283
Référence Société : 2025688851
Référence Emetteur :
Date évènement : 24/07/2025
Date Mission : 29/07/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
RACHEL LEPAULE
7 chemin du parc
50450 HAMBYE
FRANCE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation : XXXXXXXX
Marque : PEUGEOT
Modèle : 208 II 2019 208 1.5 Blue
Finition :
Type : M10PGTVP0824463
Numéro série : VR3UBHYJLT061356
Mise en circul. : 21/07/2020
Kilométrage : 109296 km
Usure pneus : AV G :80 % AR G :90 %
AV D :80 % AR D :90 %
Genre : VP
Carrosserie : CI 5
Energie : GO
Puissance : 5 CV
Couleur : Gris Standard
Nombre :
places :
Poids à vide :
PTAC :
Etat général : Non précise

MANDANT :

AIS SA (L'OLIVIER)
9-10 RUE DE L ABBE STAHL
MARCQ EN BAROEUL

REPARATEUR :

MARY AUTOMOBILES MARCEY
10 RUE DE LA COTE
50300 MARCEY LES GREVES
FRANCE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 04/08/2025 personnes présentes
CHILOU THIERRY Expert, LAIR Réparateur

-Vu Sur pièces le 05/08/2025 personnes présentes
BOSSARD STEVEN Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur
MARY AUTOMOBILES MARCEY
10 RUE DE LA COTE
50300 MARCEY LES GREVES
FRANCE

CRITERES DE DANGEROUSITE

CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 10.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Moyenne, 315°

ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

Véhicule économiquement irréparable - Evaluation

Valeur de remplacement à dire de l'expert

10000.00 TTC (8333.33HT)

Valeur du bien après événement

1000.00

Différence des valeurs

9000.00 TTC (7333.33HT)

TVA récupérable : Non

CHILOU THIERRY
Expert en automobile
VE 4768VE

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : usc.pt-aix@bca.fr. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23150034

Acheteur

INDRA 80, rue Condorcet CS 30112 40064129600076 38090 VILLEFONTAINE CEDEX FRANCE	Statut : Classe de destination : Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur : Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré :	Conventionné Véhicule irréparable pièces récupérables Oui
---	--	--

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				4325.50	0.00	865.10	5190.60
Pièces	13023.23	2604.65	15627.88	13023.23	0.00	2604.65	15627.88
Ingrédients peintures	474.50	94.90	569.40				
Hors élément SGC				17823.23	0.00	3564.65	21387.88
Total général				17823.23	0.00	3564.65	21387.88

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23150034
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant	Intensité	Moyenne	Immobilisation théorique	10.0 jour(s)
Angle	315°	Zone de déformation	Avant		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				4325.50	0.00 €	865.10	5190.60
Pièces	13023.23	2604.65	15627.88	13023.23	0.00 €	2604.65	15627.88
Ingrédients peintures	474.50	94.90	569.40				
Hors élément SGC				17823.23	0.00 €	3564.65	21387.88
SOUS TOTAL GENERAL				17823.23		3564.65	21387.88

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	14.20	102.50	1455.50	291.10	
Tôlerie T2	15.20	102.50	1558.00	311.60	
Tôlerie T3	5.50	102.50	563.75	112.75	
Peinture PEINT1	7.30	102.50	748.25	149.65	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
ECHANGEUR AIR-AIR	0.00 %	1.0	400.41	20.00 %		400.41	Non
PQE CONDENSEUR DE CL	0.00 %	1.0	263.57	20.00 %		263.57	Non
PQE RADIATEUR DE REF	0.00 %	1.0	204.00	20.00 %		204.00	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG	0.00 %	1.0	467.34	20.00 %		467.34	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	323.98	20.00 %		323.98	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	324.65	20.00 %		324.65	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	414.40	20.00 %		414.40	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	414.75	20.00 %		414.75	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	643.42	20.00 %		643.42	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	652.92	20.00 %		652.92	Non
PLANCHE DE BORD	0.00 %	1.0	2224.54	20.00 %		2224.54	Non
CAPTEUR LATERAL G D'	0.00 %	1.0	134.83	20.00 %		134.83	Non
PARE-BRISE	0.00 %	1.0	528.31	20.00 %		528.31	Non
CROCHET DE CAPOT-MOT	0.00 %	1.0	40.27	20.00 %		40.27	Non
CHARNIERE D DE CAPOT	0.00 %	1.0	67.62	20.00 %		67.62	Oui
CAPOT-MOTEUR	0.00 %	1.0	486.77	20.00 %		486.77	Oui
LONGERON AV D SECTIO	0.00 %	1.0	458.99	20.00 %		458.99	Oui
AILE AV D D	0.00 %	1.0	209.75	20.00 %		209.75	Oui
FACADE AV	0.00 %	1.0	265.05	20.00 %		265.05	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	282.49	20.00 %		282.49	Non
CALANDRE	0.00 %	1.0	170.70	20.00 %		170.70	Non
EMBLEME DE MARQUE AV	0.00 %	1.0	43.30	20.00 %		43.30	Non
MONOGRAMME DE MODELE	0.00 %	1.0	34.95	20.00 %		34.95	Non
PROJECTEUR G G	0.00 %	1.0	739.50	20.00 %		739.50	Non
PROJECTEUR D D	0.00 %	1.0	739.50	20.00 %		739.50	Non
ARMATURE SUPERIEURE	0.00 %	1.0	156.63	20.00 %		156.63	Non
ENJOLIVEUR DE PARE-C	0.00 %	1.0	125.88	20.00 %		125.88	Non
ENJOLIVEUR SUPERIEUR	0.00 %	1.0	256.78	20.00 %		256.78	Oui
PARE-CHOCS AV	0.00 %	1.0	541.39	20.00 %		541.39	Oui
COMMUTATEUR SOUS VOL	0.00 %	1.0	600.42	20.00 %		600.42	Non
LIQUIDE DE REFROIDIS	0.00 %	7.0	19.39	20.00 %		19.39	Non
SUPPORT DE CROCHET D	0.00 %	1.0	8.29	20.00 %		8.29	Non
HUILE DE COMPRESSEUR	0.00 %	1.0	11.00	20.00 %		11.00	Non
DEFLECTEUR D'AIR G D	0.00 %	1.0	53.70	20.00 %		53.70	Non
DEFLECTEUR D'AIR D D	0.00 %	1.0	53.70	20.00 %		53.70	Non
CONDUIT D'AIR DE VOL	0.00 %	1.0	91.18	20.00 %		91.18	Non
FERMETURE DE LONGERO	0.00 %	1.0	117.54	20.00 %		117.54	Oui
SILENTBLOC DE SUPPOR	0.00 %	1.0	129.03	20.00 %		129.03	Non

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 23150034

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
VOLET D'AIR DE FACAD	0.00 %	1.0	322.29	20.00 %		322.29	Non

Opération

ESSAI PROLONGE SUR R	Opération de contrôle (sans banc)
CIRCUIT HYDRAULIQUE	Opération de contrôle (sans banc)
CIRCUIT DE FREINAGE	Opération de contrôle (sans banc)
CIRCUIT DE CLIMATISA	Opération de contrôle (sans banc)
BOITE DE VITESSES VI	Opération de contrôle (sans banc)
ENSEMBLE MECANIQUE A	Dépose et repose
GARNITURE DE PIED MI	Dépose et repose
RESERVOIR DE LAVE-VI	Dépose et repose
CAPOT-MOTEUR REGLAGE	Opération de contrôle (sans banc)
LONGERON AV D SECTIO	Opération de contrôle (sans banc)
GARNITURE DE BAS DE	Dépose et repose
CAPTEUR DE PLUIE DEP	Dépose et repose
CAMERA DE RETROVISEU	Dépose et repose
LOT DE FEUX DIURNE D	Dépose et repose
PROJECTEURS G, D REG	Opération de contrôle (sans banc)
CIRCUIT DE REFROIDIS	Opération de contrôle (sans banc)
ELEMENTS DE REDRESSA	Opération de contrôle (sans banc)
MESURE A LA PIGE CON	Opération de contrôle (sans banc)
PASSAGE OUTIL DIAGNO	Opération de contrôle (sans banc)
TRAINS AV, AR CONTRO	Opération de contrôle (sans banc)
VEHICULE POUR RESTRU	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis Temps H	7.30	65.00	474.50	20.00 %	

Commentaires

Commentaires	Codification VEI : VEI v hicule r parable techniquement Mode de chiffrage de la valeur de sauvetage : Estimation Mode de chiffrage de la r paration : Montant minimum - VEI Nous avons inform de nos conclusions MÂ RACHEL LEPAULE, assur , le 05/08/202513:43. Vous n'avez pas r pondu aux propositions de cession que nous vous avons transmises. A ce jour, ces propositions deviennent caduques, il convient d s lors que vous r cup riez votre v hicule afin d' viter que des frais ne vous soient factur s. Votre v hicule se trouve : Soci t INDRA 80, rue Condorcet CS 30112 40064129600076 38090 VILLEFONTAINE CEDEX T l phone : 04.74.27.34.00 Agence BCA : PERONNE Dossier suivi par : CHILOU THIERRY N° de téléphone : 0442291917 Rapport en perte totale
Courrier transmis	R9 R07 VEI techniquement réparable R9 C02 Montant minimum RSV 21388,00 R9 E03 Estimation R9 S08 Sans réponse du propriétaire
Numéro de formule du certificat d'immatriculation	Numéro de formule : 2021AE76826