



Date du rapport : 09/10/2025
Numéro référence : 140182839
Nom : M. DURIEZ HUGO
Société : AIS SA (L'OLIVIER)
Numéro de Contrat : 1080843069
Référence Société : 2025361206
Référence Emetteur :
Date évènement : 22/09/2025
Date Mission : 29/09/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agrérer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
DURIEZ HUGO
542 RUE DU SAULE
76860 ST DENIS D ACLON

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation : F FF-144-GQ
Genre : VP
Marque : OPEL
Carrosserie : CI 5
Modèle : CORSA 1.4I - 90 S&S
Energie : ES
Finition : ENJOY
Puissance : 5 CV
Type : M10PELVP601N871
Numéro série : W0V0XEP68K4320162
Nombre : 5
Mise en circul. : 08/04/2019
places :
Kilométrage : 96728 km
Poids à vide :
Usure pneus : AV G :50 % AR G :50 %
PTAC : 1630
AV D :50 % AR D :50 %
Etat général : Normal

MANDANT :

AIS SA (L'OLIVIER)
9-10 RUE DE L'ABBE STAHL
MARCQ EN BAROEUL

REPARATEUR :

ABRAHAM DEPANNAGE
RUE LOUIS DE BURES
76200 DIEPPE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 02/10/2025 personnes présentes
WATTEBLED LOIC Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur
ABRAHAM DEPANNAGE
RUE LOUIS DE BURES
76200 DIEPPE

CRITERES DE DANGEROSETE

SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensoirs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral gauche, Moyenne, Indéterminé

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

7250.00 TTC

(6041.67HT)

Valeur du bien après événement

942.50

(5099.17HT)

Différence des valeurs

6307.50 TTC

TVA récupérable : Non

WATTEBLED LOIC - N°VE: 005164
Expert en automobile
VE 005164

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact-idf@alliance-experts.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 140182839

Acheteur

INDRA LOA
80 RUE CONDORCET
38090 VILEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 06/10/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :
Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel : 02.35.82.99.63

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			TTC
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	
Main d'oeuvre				1622.75		324.55	1947.30
Pièces	9836.96	1967.43	11804.39	9836.96		1967.43	11804.39
Ingédients peintures	360.36	72.07	432.43				
Hors élément SGC				11820.07		2364.05	14184.12
Minoration				517.74		103.55	621.29
Total général				11820.07		2364.05	14184.12

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 140182839
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/latéral gauche Indéterminé	Intensité Zone de déformation	Moyenne	Immobilisation théorique	4.5 jour(s)
			Avant/latéral gauche, Central/latéral gauche, Arrière/latéral gauche, Avant, Avant/latéral droit, Central/latéral droit, Arrière/latéral droit		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA
Main d'oeuvre				1622.75		324.55
Pièces	9836.96	1967.43	11804.39	9836.96	517.74 €	1967.43
Ingrédients peintures	360.36	72.07	432.43			11804.39
Hors élément SGC				11820.07		2364.05
SOUS TOTAL GENERAL				11820.07		2364.05
						14184.12

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	10.70	51.50	551.05	110.21	
Tôlerie T2	9.20	58.00	533.60	106.72	
Mécanique électricité sellerie MES1	0.20	51.50	10.30	2.06	
Peinture PEINT1	9.10	58.00	527.80	105.56	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PARE-BOUE AVD		1.0	83.29	20.00 %		83.29	Non
AILE AVD		1.0	268.19	20.00 %		268.19	Oui
AILE AVG EUROREPAR		1.0	160.86	20.00 %		160.86	Oui
PARE-BOUE AVG		1.0	83.29	20.00 %		83.29	Non
CAPOT-MOTEUR		1.0	587.09	20.00 %		587.09	Oui
CHARNIERE G CAPOT-MO		1.0	43.17	20.00 %		43.17	Oui
CHARNIERE D CAPOT-MO		1.0	43.48	20.00 %		43.48	Oui
CALCULATEUR D'AIRBAG		1.0	267.80	20.00 %		267.80	Non
PROJECTEUR G		1.0	468.48	20.00 %		468.48	Non
PROJECTEUR D		1.0	468.48	20.00 %		468.48	Non
DEMI-FACADE AVD		1.0	232.84	20.00 %		232.84	Oui
TRAVERSE SUP FACADE		1.0	128.81	20.00 %		128.81	Oui
BOITIER FILTRE AIR		1.0	35.85	20.00 %		35.85	Non
PLAQUE POLICE AV		1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non
PC AV		1.0	580.13	20.00 %		580.13	Oui
GRILLE G PC AV		1.0	41.34	20.00 %		41.34	Non
GRILLE D PC AV		1.0	41.34	20.00 %		41.34	Non
TRAVERSE PC AV		1.0	233.77	20.00 %		233.77	Non
TRAPPE D'ANNEAU REMO		1.0	23.98	20.00 %		23.98	Oui
SUPPORT D PC AV		1.0	6.68	20.00 %		6.68	Non
SUPPORT G PC AV		1.0	6.68	20.00 %		6.68	Non
GRILLE INF PC AV		1.0	38.41	20.00 %		38.41	Non
DEFLECTEUR D PC AV		1.0	24.47	20.00 %		24.47	Non
DEFLECTEUR G PC AV		1.0	24.47	20.00 %		24.47	Non
SUPPORT PC AV		1.0	48.23	20.00 %		48.23	Non
ABSORBEUR PC AV		1.0	46.84	20.00 %		46.84	Non
SUPPORT D TRAVERSE P		1.0	93.94	20.00 %		93.94	Non
SUPPORT G TRAVERSE P		1.0	47.66	20.00 %		47.66	Non
ENJOLIVEUR GRILLE CA		1.0	190.30	20.00 %		190.30	Oui
DEFLECTEUR D'AIR INF		1.0	114.09	20.00 %		114.09	Non
GUIDE D PC AV		1.0	8.84	20.00 %		8.84	Non
GUIDE G PC AV		1.0	8.84	20.00 %		8.84	Non
FIXATION D PC AV		1.0	25.04	20.00 %		25.04	Non
FIXATION G PC AV		1.0	25.04	20.00 %		25.04	Non
ENJOLIVEUR INF G PC		1.0	31.24	20.00 %		31.24	Non
ENJOLIVEUR INF D PC		1.0	31.24	20.00 %		31.24	Non
CALANDRE		1.0	346.45	20.00 %		346.45	Non

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 140182839

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
AIRBAG PASSAGER		1.0	1064.67	20.00 %		1064.67	Non
PLANCHE BORD		1.0	1106.47	20.00 %		1106.47	Non
PORTE AVG		1.0	742.98	20.00 %		742.98	Oui
MIROIR RETRO. G		1.0	78.47	20.00 %		78.47	Non
RETRO. G		1.0	128.38	20.00 %		128.38	Oui
MOTEUR RETRO. G		1.0	102.63	20.00 %		102.63	Non
COQUILLE RETRO. G		1.0	40.80	20.00 %		40.80	Oui
RESERVOIR LAVE-VITRE		1.0	70.56	20.00 %		70.56	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	961.79	20.00 %		961.79	Non
VOLANT DIRECTION		1.0	1135.80	20.00 %		1135.80	Non

Opération

PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
CAPOT-MOTEUR	Opération de contrôle (sans banc)
PORTE AVG	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR G	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
AILE ARG SECTION INF	Opération de redressement (sans marbre)
PORTE ARG	Opération de redressement (sans marbre)
PREPARATION PEINTURE	Opération de peinture seule

Ingédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	9.10	39.60	360.36	20.00 %	

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2022CZ74513
Dangerosité imputable au sinistre	SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	<p>PROCEDURE : V.E.I DECISION PROPRIETAIRE : OK VRADE / CEDE son vehicule Vehicule concerne par l'Article L327-1 a 3 du Code de la Route COMMUNICATION ASSURE - Entretien telephonique avec l'assure le : 03/10/25 - Proposition de cession adressee le : 07/10/25 - Documents de cession complets et conformes recus le 09/10/25 apres reception par voie dematerialisee, - Vehicule cede le : 07/10/25 a 14H43 COMMUNICATION COMPAGNIE - Information depassement seuil d'incontestabilite transmise le : - Rapport provisoire transmis a l'Expert Conseil le : - Reponse de l'Expert Conseil recue le : SITUATION DU VEHICULE - Procedure VE : Oui (Constate lors de l'expertise) - Securite Passive : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)(SP4) - Vehicule economiquement reparable : Non - Vehicule techniquement reparable : Oui - Bon de Transfert transmis au recuperateur le : 06/10/25 - Coordonnees du recuperateur : INDRA LOA 80 RUE CONDORCET 38090 VILEFONTAINE - Titulaire du certificat d'immatriculation : DURIEZ HUGO ELEMENTS SOUS RESERVE DE GARANTIE - Frais de remorquage : OUI - Frais de gardiennage : OUI - 40,00 E/jour a partir du 22/09/25 ELEMENTS TRANSMIS Au Epaviste - Rapport d'expertise - Certificat d'immatriculation signe - Certificat de situation - Declarations de cession - Declaration d'achat - Reponse a proposition A l'assure (en application du decret N° 91.1315 du 27/12/1991) - Rapport d'expertise OBSERVATIONS - Estimation de la remise en etat sous reserve de demontage et de controle Signataire du rapport WATTEBLE LOIC - N°VE: 005164.</p>