


EXPERTISE & CONCEPT
10, rue du
31240 SAINT
e-mail : contact@experi

RAPPORT D'EXPERTISE DU 16/10/25
Cassés PAR DIFFERENCE DES VALEURS
V.E.I. (VEI) **V.G.E.**
Rapport concept.fr (Expert)
N° police/ordre: 0000010874463704/MC3
N° sinistre: 0000017775968273
N° rapport : **252093441CVI**



Date sinistre : 21/08/25 Mission : 17/09/25 N°VE : 005762-VE
Vu par : JEAN-BAPTISTE LANGLOIS Nom société : AXA FRANCE IARD
Code GTA : 299 Code Expert : JBL Nature d'Expertise : Véh. éco. irréparable V.E.I.

Reçu le 10/11/202

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
Type :M10VWGV012R172 Energie :GO
BREAK, VP, 5 Place(s), 6 CV
Kg, NOIR, 274247Km Relevé
Immat.:BK-412-WS N° de formule:2017EB42298
1ère Mise Circu: 24/03/11(AM:2011) Date d'Achat : 07/09/17
N° de série: WVGZZZ5NZBW548609

Lieu expertise: REPARATEUR

CONSTATES AVANT/LATERAL GAUCHE

VEHIC. ECONOMIQUEMENT NON REPARABLE
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE

-OBSERVATIONS-

A l'attention de VVA REZE : véhicule enlevé le 23/09/25 par INDRA S.A.
80 RUE CONDORCET
CS 30112
38096 VILLEFONTAINE
n° FCE 3110044304

MANDANT : CABINET DE BRABANDERE FOUQUET
31 AVENUE FOCH BP 23
76460 ST VALERY EN CAUX
Code Gest:Salarié tél:0235970738 fax:

REPARATEUR : M.R.A. CONVENTIONNE
GARAGE LAVICE @
22 RUE DU MARQUIS DE RADIOLLE
76810 LUNERAY
N° SIRET: 80947978500010 TEL.: 0235835133 FAX: 0235831

ASSURE : SERVICAUXPERSONNES
19 RUE THIERS
76200 DIEPPE TEL:0664039934

VEHIC. ECONOMIQUEMENT NON REPARABLE (VEI)
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE

ESTIMATION DES DOMMAGES APPARENTS
- MONTANTS EXPRIMES EN EUROS -
 Postes Temps Taux Hor. Total HT
 !T1 14,00 52,00 728,00
 !T2 7,00 55,50 388,50
 !M1 3,00 52,00 156,00
 !M3 2,00 69,00 138,00
 !Peinture 12,00 55,50 666,00
 !Ingr. (MV) 12,00 35,00 420,00
 !Pièces 6449,80

! TOTAL HT : 8946,39 TVA: 1789,29
! TOTAL TTC: 10735,68
! TOTAL TTC A CHARGE ASSURE: 210,00
! TOTAL TTC VETUSTE DEDUITE : 10525,68
! Durée Travaux : 5,5 j

-EN EUROS-		H.T.	T.T.C.
Valeur neuve	25846,67	31016,00	
V.R.A.D.E.	4583,33	5500,00	
Résiduelle	1375,00	1375,00	
Diff.valeurs	3208,33	4125,00	

! Etat général: MOYEN
! Usure pneus%: AVG 30,AVD 30,ARG 50,ARD 50

TVA Ouvrant Droit : NON

! Accord Lésé :
! Accord Réparateur : OUI

! Expert: JEAN-BAPTISTE LANGLOIS 005752-VE
! Signature : 

RECUPERATEUR: INDRA S.A.
80 RUE CONDORCET CS 30112
38096 VILLEFONTAINE
Tél: 0437032420 Fax: 0474937432
Siret: 40064129600076

REF: 252093441CVI
 N° SINISTRE: 0000017775968273
 DATE SINISTRE: 21/08/25
 LESE : SERVICAUXPERSONNES

Documents de cession complets et conformes

Appel téléphonique à l'assuré le : 09/09/25
 Bon de transfert transmis à INDRA S.A. le 17/09/25
 Carte grise au nom de: PERRAUT SCEMAMA CHARLOTTE / SCEMAMA FABIEN
 Certificat de situation : conforme
 Proposition de cession effectuée le 17/09/25
 Documents reçus complets le 24/10/25

Dans le cas d'un véhicule techniquement réparable sous procédure VEI ou VGE, les travaux devront être réalisés par un professionnel de l'automobile avec un suivi des travaux par un expert agréé.

L'expert doit être missionné au préalable puis avisé aux différentes étapes de la réparation:

- à l'issue du démontage et des contrôles mécaniques
- sur banc de contrôle avant application des produits de protections si une restructuration est nécessaire.
- à l'issue des travaux avec les relevés des mesures de suspension, géométrie et freinage afin de vérifier la conformité.

Notre estimation ne tient pas compte des frais de remise en état des organes de sécurité non liés au sinistre qui restent à charge du propriétaire et pour lequel un accord préalable est nécessaire.

Cette estimation est établie sur dommages apparents avant démontage et contrôles. Les contrôles mécaniques et démontages doivent être réalisés avant le lancement des travaux et commandes des pièces. L'expert ne peut être tenu responsable des dépassements restant à charge du propriétaire pour lesquels il n'aurait pas été informé en temps utile.

(E=Exchange S=Exchange pièce réemploi O=pièce qualité équivalente R=Réparation D=Dépose/Repose C=Contrôle P=Peinture
 G=Réglage L=Lustrage N=Nettoyage EP=Exchange Plastique PP=Réparation-Peinture Plastique RP=Réparation-Ajout matière plastique)

LISTE DES PIECES							
! Qté!	! Libellé	! Réf.	Constr.	! Opé.	! Mnt HT	! %Vét.	! %Rem.! TVA !
!	1! AILE ARG	!5N0809843	!E	P	! 926,40!	!	!20,00!
!	1! PORTE ARG	!5N0833055A	!E	P	! 886,88!	!	!20,00!
!	1! PORTE AVG	!5N0831055B	!E	P	! 886,88!	!	!20,00!
!	1! PC AV	! 5N0807217C GRU	!EP	P	! 742,23!	!	!20,00!
!	1! PC AR	!5N0807421	GRU	!EP P	! 632,49!	!	!20,00!
!	1! PROJECTEUR G	!5N1941031 AB	!E		! 421,62!	!	!20,00!
!	1! AILE AVG	!5N0821105A	!E	P	! 350,79!	!	!20,00!
!	1! BRAS SUSPENSION AVG	!5N0407151	!E		! 287,96!	!	!20,00!
!	1! FEU ARG	!5N0945111D	!EP		! 186,84!	!	!20,00!
!	1! PROTECTEUR D'AILE AVG	! 5N0854731A 9B9	!EP		! 185,30!	!	!20,00!
!	1! AMORTISSEUR AVD	!5N0413031BN	!E		! 175,00!	50,00!	!20,00!
!	1! AMORTISSEUR AVG	!5N0413031BN	!E		! 175,00!	50,00!	!20,00!
!	1! MIROIR RETRO. G	!5N0857521	!E		! 107,74!	!	!20,00!
!	1! COLLE 2K VITRE CUSTODE G	!D004660M4	!E		! 85,70!	!	!20,00!
!	1! COQUILLE RETRO. G	!5N0857537	GRU	!EP P	! 81,02!	!	!20,00!
!	1! KIT COLLE REPARATION CARR!	4330565	!E		! 75,83!	!	!20,00!
!	OSSERIE						
!	1! ENJOLIVEUR MONTANT AR POR!	5N0837901B 041	!E		! 60,16!	!	!20,00!
!	TE AVG						
!	1! ENJOLIVEUR MONTANT AV POR!	5N0839901A 03C	!E		! 54,31!	!	!20,00!
!	TE ARG						
!	1! REPETITEUR RETRO. G	!5N0949101D	!E		! 48,56!	!	!20,00!
!	1! INSONORISANT RETRO. G	!5N0857933B	!E		! 28,64!	!	!20,00!
!	1! PRIMAIRE COLLE VITRE CUST!	D 00920002	!E		! 16,06!	!	!20,00!
!	ODE G						
!	1! ACTIVATEUR COLLE VITRE CU!	D 181802M1	!E		! 13,99!	!	!20,00!

Reçu le 10/11/202

REF: 252093441CVI
N° SINISTRE: 0000017775968273
DATE SINISTRE: 21/08/25
LESE : SERVICAUXPERSONNES

! STODE G						
! !NECESSAIRE		! E		! 10,00!		! 20,00!
! !APPLICATEUR COLLE VITRE C	D00950025	! E		! 5,49!		! 20,00!
! USTODE G						
! !DECHETS		! E		! 5,00!		! 20,00!
! !SUIVI VGE		! C		! !		! 20,00!
! !LECTURE DIAGNOSTIC		! C		! !		! 20,00!
! !GEOOMETRIE		! C		! !		! 20,00!
! !ESSAI ROUTIER		! C		! !		! 20,00!

! TOTAL	6274,89 HT	! TVA=	1254,99 !	7529,88 TTC		!
! (Dont vétusté(s)	175,00 HT)					


Document(s) présenté(s) lors de l'expertise :

Ordre de mission : Original
Carte grise : Original

Dangerosité(s) constatée(s) :

- Liaisons au Sol : Déformation importante (LS3)

* PERSONNES PRESENTES LORS DE L'EXPERTISE

! JEAN-BAPTISTE LANGLOIS EXPERT (Du dossier) (AVANT TRAVAUX) 

! -----
! LAVICE CORALIE REPARATEUR (AVANT TRAVAUX) 
! -----

DOMMAGES SANS RELATION AVEC LE SINISTRE: HAYON DEFORMATION

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact@expertiseconcept.fr.

Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.