


ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE  
16 RUE DE L EQUERE  
95042 ST OUEN L'AUMONE  
Tél. : 0134428000  
Fax : 0130373021  
Email : contact-idf@alliance-experts.com



Date du rapport : 05/12/2025  
Numéro référence : 140181641  
Nom : M. PERRAUD BAPTISTE  
Société : AIS SA (L'OLIVIER)  
Numéro de Contrat : 1080450513  
Référence Société : 2025517542  
Référence Emetteur :  
Date évènement : 10/09/2025  
Date Mission : 07/10/2025

## RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.  
Restant à votre disposition, je vous prie d'agrérer l'expression de mes salutations distinguées

**Destinataire :**  
PERRAUD BAPTISTE  
13 IMPASSE DES COQUELICOTS  
76320 ST PIERRE LES ELBEUF

### VEHICULE EXPERTISE :

**Immatriculation :** F AK-697-QY      **Genre :** VP  
**Marque :** BMW      **Carrosserie :** BREAK  
**Modèle :** 325D TOURING LUXE - 197      **Energie :** GO  
**Finition :** 325D      **Puissance :** 11 CV  
**Type :** M10BMWVP000Y630      **Couleur :** Gris Standard  
**Numéro série :** WBAUX51080A552698      **Nombre places :** 5  
**Mise en circul.** : 28/01/2010      **Poids à vide :**      **PTAC :** 2130  
**Kilométrage :** 241600 km      **Etat général :** Normal  
**Usure pneus :** AV G:40% AR G:50%      AV D:40% AR D:50%

### MANDANT :

AIS SA (L'OLIVIER)  
9-10 RUE DE L'ABBE STAHL  
MARCQ EN BAROEUL

### REPARATEUR :

GARAGE HORIZON NORMANDIE - B  
122 RUE CONSTANTINE  
76000 ROUEN

### CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 01/10/2025 personnes présentes  
MARTIN GUILLAUME Expert, M.AUBER Autres  
-Vu En cours de travaux le 13/10/2025 personnes présentes  
MAILLOT BENOIT Expert, ROMAN Gilles Autres...

### PIECES COMMUNIQUEES :

**PROCEDURE APPLICABLE :** R.I.V. (Réparation inférieure à la valeur)  
**VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE :** Oui  
**VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE :** Oui  
**IMMOBILISATION THEORIQUE :** 2.0 jour(s)  
**DOMMAGES IMPUTABLES :** Ensemble, Moyenne, 270°  
**LESE :** Oui    **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

## Réparations proches de la valeur

Valeur de remplacement à dire de l'expert  
Valeur du bien après événement  
Différence des valeurs

**7800.00 TTC** (6500.00HT)  
**1989.00**  
**5811.00 TTC** (4511.00HT)

TVA récupérable : Non

MAILLOT BENOIT : N°VE: 003741  
Expert en automobile  
VE 003741

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : [contact-idf@alliance-experts.com](mailto:contact-idf@alliance-experts.com). Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

# ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

## Numéro 140181641

### Acheteur

INDRA LOA 80 RUE CONDORCET 38090 VILEFONTAINE	<b>Statut :</b> <b>Classe de destination :</b> <b>Convention de destination :</b> <b>Ordre d'enlèvement :</b> <b>Référence Interne chez l'acheteur :</b> <b>Référence de l'acheteur chez l'assureur :</b>	Conventionné Oui 20/11/2025
	<b>Remorquage réglé par l'assuré :</b> <b>Transport réglé par l'assuré :</b> <b>Tel :02.35.98.33.77</b>	

### Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA
<b>Main d'oeuvre</b>				1728.00		345.60
<b>Pièces</b>	4226.04	845.21	5071.25	4226.04		845.21
<b>Ingédients peintures</b>	255.00	51.00	306.00			
<b>Elément SGC</b>	1520.09	304.02	1824.11	1520.09		304.02
<b>Forfait</b>				30.00		6.00
<b>Hors élément SGC</b>				6239.04		1247.81
<b>Total général</b>				<b>7759.13</b>		<b>1551.83</b>
						<b>9310.96</b>

**ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE**  
**Numéro 140181641**  
**Chiffrage du Choc numéro 1**

### Descriptif

<b>Point d'impact Angle</b>	Ensemble 270°	<b>Intensité Zone de déformation</b>	Moyenne Ensemble	<b>Immobilisation théorique</b>	2.0 jour(s)
-----------------------------	---------------	--------------------------------------	------------------	---------------------------------	-------------

### Sous total par choc

<b>Libellé</b>	<b>Vétusté non déduite</b>			<b>Vétusté déduite</b>			<b>TTC</b>
	<b>HT</b>	<b>TVA</b>	<b>TTC</b>	<b>HT</b>	<b>Remise</b>	<b>TVA</b>	
<b>Main d'oeuvre</b>				1728.00		345.60	2073.60
<b>Pièces</b>	4226.04	845.21	5071.25	4226.04		845.21	5071.25
<b>Ingrédients peintures</b>	255.00	51.00	306.00				
<b>Forfait</b>				30.00		6.00	36.00
<b>Hors élément SGC</b>				6239.04		1247.81	7486.85
<b>Elément SGC</b>	1520.09	304.02	1824.11	1520.09		304.02	1824.11
<b>SOUS TOTAL GENERAL</b>				<b>7759.13</b>		<b>1551.83</b>	<b>9310.96</b>

### Main d'oeuvre par choc et par qualification

<b>Libellé</b>	<b>Nbr heures</b>	<b>P.U.</b>	<b>HT brut</b>	<b>Montant TVA</b>	<b>Remise</b>
Tôleerie T1	5.00	128.00	640.00	128.00	
Tôleerie T2	3.00	128.00	384.00	76.80	
Mécanique électricité sellerie MES3	2.50	128.00	320.00	64.00	
Peinture PEINT1	3.00	128.00	384.00	76.80	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôleerie)

### Pièces par choc

#### Remplacement

<b>Libellé</b>	<b>Abatt. Usure</b>	<b>Quantité</b>	<b>HT brut</b>	<b>Taux TVA</b>	<b>Remise</b>	<b>HT net</b>	<b>Peinture</b>
BOITIER DE DIRECTION		1.0	2753.05	20.00 %		2753.05	Non
LIQUIDE D'ASSISTANCE		1.0	15.00	20.00 %		15.00	Non
ENJOLIVEUR DE POIGNE		1.0	17.81	20.00 %		17.81	Oui
JEU SERRURE		1.0	615.50	20.00 %		615.50	Non
JEU CLES		1.0	709.38	20.00 %		709.38	Non
JOINT AR DE POIGNEE		1.0	4.10	20.00 %		4.10	Non
SUPPORT DE POIGNEE E		1.0	65.36	20.00 %		65.36	Non
CACHE-VERROU DE PORT		1.0	5.85	20.00 %		5.85	Non
INSONORISANT DE PORT		1.0	39.99	20.00 %		39.99	Non

#### Opération

CONTROLE TRAINS AV,	Opération de contrôle (sans banc)
TRAIN AR	Opération de contrôle (sans banc)
PINCEMENT DES ROUES	Opération de contrôle (sans banc)
PINCEMENT ET CARROSS	Opération de contrôle (sans banc)
PORTE AV G	Opération de redressement (sans marbre)
CONTROLE ESSAI SIMPL	Opération de contrôle (sans banc)

### Ingrédients peintures par choc

<b>Libellé</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U.</b>	<b>HT brut</b>	<b>Taux TVA</b>	<b>Remise</b>
Métal vernis Temps H	3.00	85.00	255.00	20.00 %	

### Forfait par choc

<b>Libellé</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U.</b>	<b>HT brut</b>	<b>Taux TVA</b>
Autre opération forfaitaire	1.00	15.00	15.00	20.00 %
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	10.00	10.00	20.00 %
Application corps creux	1.00	5.00	5.00	20.00 %

### Eléments SGC par choc

<b>Libellé</b>	<b>Abatt. Usure</b>	<b>HT brut</b>	<b>Taux TVA</b>	<b>Remise</b>	<b>HT net</b>
FACTURE 1ERE INTERVE		1520.09	20.00 %		1520.09

### Commentaires

# ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

## Numéro 140181641

Commentaires

Effraction confirmee sur serrure de la porte avant gauche. DOMMAGES SANS RELATION AVEC LE SINISTRE: BOUCLIER AV, AILE ARD, PORTE ARD Nota: A la suite de la tentative de vol subie par le vehicule de votre assure, le garage a procede a la commande d'un nouveau calculateur (antivol), piece specifique au numero de serie du vehicule de votre assure. Lors de la tentative de programmation de ce calculateur, les techniciens ont toutefois constate d'importants dommages electroniques complementaires, non decelables avant son installation. Le montant des reparations necessaires s'averaient tres proche, voire superieur, a la valeur du vehicule, la remise en etat a ete suspendue dans l'attente de la procedure de valorisation du vehicule. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que les pieces commandees, strictement specifiques au vehicule concerne, ne peuvent etre retournees par le garage. Leur cout s'eleva a environ 2 000 E. (en attente de la facture definitif) PROCEDURE : R.I.V DECISION PROPRIETAIRE : OK VRADE / CEDE son vehicule COMMUNICATION ASSURE - Entretien telephonique avec l'assure le : 20/11/25 - Proposition de cession adressee le : 20/11/25 - Documents de cession complets et conformes recus le 03/12/25 apres reception :- par voie dematerialisee. - Vehicule cede le : 01/12/25 a 13H46. SITUATION DU VEHICULE - Procedure VE : Non - Vehicule economiquement reparable : Oui - Vehicule techniquement reparable : Oui - Bon de Transfert transmis au recuperateur le: 20/11/25 - Coordonnees du recuperateur : INDRA LOA 80 RUE CONDORCET 38090 VILEFONTAINE - Date d'enlèvement du vehicule: 21/11/25 - Titulaires du certificat d'immatriculation : PERRAUD BAPTISTE BRIAND SERENA ELEMENTS SOUS RESERVE DE GARANTIE - Frais de remorquage : NON - - Frais de gardiennage : Non - ELEMENTS TRANSMIS A Compagnie / Epaviste - Rapport d'expertise - Certificat d'immatriculation signe - Certificat de situation - Declarations de cession - Declaration d'achat - Acte engagement A l'assure (en application du decret N° 91.1315 du 27/12/1991) - Rapport d'expertise OBSERVATIONS - Estimation de la remise en etat sous reserve de demontage et de controle - Dommages anterieurs releves : DOMMAGES SANS RELATION AVEC LE SINISTRE: BOUCLIER AV, AILE ARD, PORTE ARD Signataire du rapport MAILLOT BENOIT : N°VE: 003741.