


LOIR ET CHER EXPERTISE  
RUE DES GUIGNIERES  
CS 4302  
41043 BLOIS CEDEX  
**Tél.** : 0254511020  
**Fax** : 0254511188  
**Email** : contact41@idea-expertises.com



**Date du rapport** : 15/12/2025  
**Numéro référence** : 410966640  
**Nom** : M. RITUIT YANNICK  
**Société** : BPCE ASSURANCES IARD  
**Numéro de Contrat** : 011751895  
**Référence Société** : 250737685  
**Référence Emetteur** :  
**Date évènement** : 24/11/2025  
**Date Mission** : 04/12/2025

## RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.  
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

**Destinataire :**  
RITUIT YANNICK  
21 RUE DE BERG OP ZOOM  
28270 BREZOLLES

### VEHICULE EXPERTISE :

**Immatriculation** : F FC-358-AX  
**Marque** : NISSAN  
**Modèle** : MICRA 0.9 IG-T - 90  
2018  
**Finition** : N-CONNECTA  
**Type** : M10NSSVP035K531  
**Numéro série** : VNVK1400461992475  
**Mise en circul.** : 27/11/2018  
**Kilométrage** : 175890 km  
**Usure pneus** : AV G :20 % AR G :1 %  
AV D :20 % AR D :1 %

**Genre** : VP  
**Carrosserie** : CI 5  
**Energie** : FE  
**Puissance** : 5 CV  
**Couleur** : Gris Foncé  
**Nombre** : 5  
**places**  
**Poids à vide** :  
**PTAC** : 1510  
**Etat général** : Normal

### MANDANT :

BPCE ASSURANCES IARD  
7 PROMENADE GERMAINE SABLON  
PARIS

### REPARATEUR :

AUMONT GARAGE  
9 RUE FACEL VEGA  
ENLEVEMENT IMMEDIAT FRAIS PARK  
28100 DREUX

### CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 08/12/2025 personnes présentes  
VANHALST OLIVIER Expert  
**Lieu de l'expertise** : Réparateur  
AUMONT GARAGE  
9 RUE FACEL VEGA  
ENLEVEMENT IMMEDIAT FRAIS PARK  
28100 DREUX

### PIECES COMMUNIQUEES :

**PROCEDURE APPLICABLE** : VE Véhicule endommagé expert

**VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE** : Non

**VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE** : Oui

**IMMOBILISATION THEORIQUE** : 6.0 jour(s)

**DOMMAGES IMPUTABLES** : Avant, Moyenne, 315°

**ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR** : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF** : Non

### CRITERES DE DANGEROUSITE

**CA3** : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre  
**LS3** : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue  
(Voir détails en annexe)

## Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

**7500.00 TTC**

(6250.00HT)

TVA récupérable : Non

VANHALST OLIVIER 002529-VE  
Expert en automobile  
VE 002529

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : **contact41@idea-expertises.com**. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE  
Numéro 410966640

Acheteur

INDRA BPCE 80 RUE CONDORCET CS 30112 38090 VILLEFONTAINE	Statut : Classe de destination :  Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur :  Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré : Tel :02.37.38.07.70	Conventionné Véhicule économiquement irrécparable mais techniquement réparable Oui 09/12/2025
---	--	--

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2994.00		598.80	3592.80
Pièces	8507.48	1701.51	10208.99	8507.48		1701.51	10208.99
Ingrédients peintures	322.50	64.50	387.00				
Forfait				185.00		37.00	222.00
Hors élément SGC				12008.98		2401.81	14410.79
Total général				12008.98		2401.81	14410.79

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE  
Numéro 410966640  
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant	Intensité	Moyenne	Immobilisation théorique	6.0 jour(s)
Angle	315°	Zone de déformation	Avant, Avant/latéral gauche, Arrière/latéral gauche		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2994.00	598.80	3592.80
Pièces	8507.48	1701.51	10208.99	8507.48	1701.51	10208.99
Ingrédients peintures	322.50	64.50	387.00			
Forfait				185.00	37.00	222.00
Hors élément SGC				12008.98	2401.81	14410.79
SOUS TOTAL GENERAL				12008.98	2401.81	14410.79

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	10.70	78.00	834.60	166.92	
Tôlerie T2	16.30	78.00	1271.40	254.28	
Tôlerie T3	0.50	78.00	39.00	7.80	
Mécanique électricité sellerie MES1	4.40	60.00	264.00	52.80	
Peinture PEINT1	7.50	78.00	585.00	117.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
AILE AV G		1.0	345.45	20.00 %		345.45	Oui
PARE-BOUE AV G		1.0	81.92	20.00 %		81.92	Non
SUPPORT AV D'AILE AV		1.0	14.79	20.00 %		14.79	Non
BRAS DE SUSPENSION A		1.0	168.07	20.00 %		168.07	Non
ROTULE G DE DIRECTIO		1.0	328.88	20.00 %		328.88	Non
BERCEAU MOTEUR		1.0	1085.16	20.00 %		1085.16	Non
AMORTISSEUR AV D		1.0	125.27	20.00 %		125.27	Non
BUTEE A BILLES D'AMO		1.0	61.04	20.00 %		61.04	Non
PORTE-MOYEU AV G		1.0	74.25	20.00 %		74.25	Non
AMORTISSEUR AV G		1.0	162.93	20.00 %		162.93	Non
BUTEE A BILLES D'AMO		1.0	61.04	20.00 %		61.04	Non
PNEUMATIQUE AV G		1.0	128.00	20.00 %		128.00	Non
ROULEMENT DE ROUE AV		1.0	213.21	20.00 %		213.21	Non
PROJECTEUR G		1.0	427.48	20.00 %		427.48	Non
LIQUIDE DE FREIN		1.0	6.60	20.00 %		6.60	Non
PANNEAU COTE G SECTI		1.0	494.14	20.00 %		494.14	Oui
GARNITURE SUP. DE PI		1.0	123.32	20.00 %		123.32	Non
RENFORT DE PANNEAU C		1.0	1154.19	20.00 %		1154.19	Oui
DOUBLURE DE PIED MIL		1.0	670.55	20.00 %		670.55	Oui
GARNITURE INF. DE PI		1.0	128.07	20.00 %		128.07	Non
JOINT SUR CAISSE DE		1.0	64.84	20.00 %		64.84	Non
JOINT SUR CAISSE DE		1.0	32.33	20.00 %		32.33	Non
KIT COLLAGE DE PARE-		1.0	76.85	20.00 %		76.85	Non
PARE-CHOCS AV		1.0	782.85	20.00 %		782.85	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI		1.0	489.65	20.00 %		489.65	Non
SUPPORT G DE PARE-CH		1.0	15.68	20.00 %		15.68	Non
CHARNIERE INF. DE PO		1.0	50.15	20.00 %		50.15	Oui
CHARNIERE SUP. DE PO		1.0	63.24	20.00 %		63.24	Oui
PNEUMATIQUE AR G		1.0	128.00	20.00 %		128.00	Non
COIFFE DE DOSSIER DE		1.0	541.30	20.00 %		541.30	Non
AGRAFES RIVETS		1.0	50.00	20.00 %		50.00	Non
PRODUIT PROTECTION		1.0	50.00	20.00 %		50.00	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	308.23	20.00 %		308.23	Non

Opération

BAS CAISSE G	Opération de redressage (sans marbre)
--------------	---------------------------------------

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE  
Numéro 410966640

Opération

AIULE ARG	Opération de redressage (sans marbre)
MOTEUR	Opération de contrôle (sans banc)
BOITE DE VITESSE	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	7.50	43.00	322.50	20.00 %	

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Contrôle géométrie / trains roulants	1.00	90.00	90.00	20.00 %
Contrôle technique et de conformité	1.00	45.00	45.00	20.00 %
Contrôle fonctions mécaniques et électroniques	1.00	45.00	45.00	20.00 %

CRITERES DE DANGEROSITE

- CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
- LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2019CD48976
Dangerosité imputable au sinistre	CA3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	GARDIENNAGE FACTURE POUR UN MONTANT DE 25,00 E TTC / JOUR ----- -----ESTIMATION DES DOMMAGES APPARENTS AVANT DEMONTAGE ET CONTROLE ET SOUS RESERVE DEMODIFICATION DU PRIX DES PIECES PAR LE CONSTRUCTEUR. VEI INSCRIPTION PROCEDURE VE (1A OUI) LE 09/12/25 ANOMALIES RELEVÉES : - Carrosserie : Deformation importante(CA3) - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) - Securite Passive : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)(SP4) VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui BON DE TRANSFERT TRANSMIS A L EPAVISTE CONVENTIONNE INDRA BPCE LE 09/12/25 SOUTENANCE TELEPHONIQUE DE LA VRADE PRES DU CLIENT LE 09/12/25 PBROBLEME Nø TEL MANQUE 1 CHIFFRE COURRIER REMIS A VOTRE CLIENT LE 09/12/25 CARTE GRISE AU NOM DE RITUÏT YANNICK - DESCATOIRES CATHY DESCATOIRES CATHY LE PROPRIETAIRE ACCEPTE LA CESSION DE SON VEHICULE. DOCUMENTS DE CESSION COMPLETS ET CONFORMES. PJ: CARTE GRISE BARREE DATEE SIGNEE ACTE D ENGAGEMENT DECLARATION D ACHAT CERTIFICAT DE CESSION L'EXPERT VANHALST OLIVIER 002529-VE