


ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE
16 RUE DE L EQUERE
95042 ST OUEN L'AUMONE
Tél. : 0134428000
Fax : 0130373021
Email : contact-idf@alliance-experts.com



Date du rapport : 03/10/2025
Numéro référence : 140182175
Nom : Mme COCAGNE LAURE
Société : AIS SA (L'OLIVIER)
Numéro de Contrat : 1081129816
Référence Société : 2025337429
Référence Emetteur :
Date évènement : 17/09/2025
Date Mission : 18/09/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agrérer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
COCAGNE LAURE
34 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE
76430 ST ROMAIN DE COLBOSC

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation : F EV-985-XF
Genre : VP
Marque : DACIA
Carrosserie : CI 5
Modèle : SANDERO 1.0 SCE - 75
Energie : ES
Finition : .
Puissance : 4 CV
Type : M10DACVP001N224
Couleur : Blanc Standard
Numéro série : UU15SDMC560089669
Nombre : 5
Mise en circul. : 20/03/2018
places :
Kilométrage : 100156 km
Poids à vide :
Usure pneus : AV G:90 % AR G:75 %
PTAC : 1490
AV D:90 % AR D:75 %
Etat général : Moyen

MANDANT :

AIS SA (L'OLIVIER)
9-10 RUE DE L'ABBE STAHL
MARCQ EN BAROEUL

REPARATEUR :

RS AUTO 76
23 TER RUE THIERS
76170 LILLEBONNE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 23/09/2025 personnes présentes
BOQUET JORDAN Expert, M MANCEL Autres

Lieu de l'expertise : Réparateur

RS AUTO 76
23 TER RUE THIERS
76170 LILLEBONNE

CRITERES DE DANGEROSEITE

LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 3.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Forte, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF** : Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

6000.00 TTC

(5000.00HT)

Valeur du bien après événement

750.00

(4250.00HT)

Différence des valeurs

5250.00 TTC

TVA récupérable : Non

BOQUET JORDAN - N°VE: 005476
Expert en automobile
VE 005476

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact-idf@alliance-experts.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 140182175

Acheteur

INDRA LOA
80 RUE CONDORCET
38090 VILEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 23/09/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :
Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel : 02.35.38.01.47

Total Général

| Libellé | Vétusté non déduite | | | Vétusté déduite | | | |
|------------------------------|---------------------|--------|---------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| | HT | TVA | TTC | HT | Remise | TVA | TTC |
| Main d'oeuvre | | | | 1272.60 | | 254.52 | 1527.12 |
| Pièces | 4248.51 | 849.73 | 5098.24 | 4112.37 | | 822.49 | 4934.86 |
| Ingrédients peintures | 340.30 | 68.06 | 408.36 | | | | |
| Hors élément SGC | | | | 5725.27 | | 1145.08 | 6870.35 |
| Minoration | | | | 216.44 | | 43.29 | 259.73 |
| Total général | | | | 5725.27 | | 1145.08 | 6870.35 |

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 140182175
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Point d'impact Angle | Avant 0° (ou 360°) | Intensité Zone de déformation | Forte Avant, Avant/latéral droit | Immobilisation théorique | 3.5 jour(s) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|

Sous total par choc

| Libellé | Vétusté non déduite | | | Vétusté déduite | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | HT | TVA | TTC | HT | Remise | TVA | TTC |
| Main d'oeuvre | | | | 1272.60 | | 254.52 | 1527.12 |
| Pièces | 4248.51 | 849.73 | 5098.24 | 4112.37 | 216.44 € | 822.49 | 4934.86 |
| Ingrédients peintures | 340.30 | 68.06 | 408.36 | | | | |
| Hors élément SGC | | | | 5725.27 | | 1145.08 | 6870.35 |
| SOUS TOTAL GENERAL | | | | 5725.27 | | 1145.08 | 6870.35 |

Main d'oeuvre par choc et par qualification

| Libellé | Nbr heures | P.U. | HT brut | Montant TVA | Remise |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|
| Tôlerie T1 | 4.40 | 54.00 | 237.60 | 47.52 | |
| Tôlerie T2 | 3.60 | 58.80 | 211.68 | 42.34 | |
| Mécanique électricité sellerie MES1 | 1.20 | 54.00 | 64.80 | 12.96 | |
| Mécanique électricité sellerie MES2 | 2.50 | 58.80 | 147.00 | 29.40 | |
| Mécanique électricité sellerie MES3 | 2.10 | 58.80 | 123.48 | 24.70 | |
| Peinture PEINT1 | 8.30 | 58.80 | 488.04 | 97.61 | |

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

| Libellé | Abatt. Usure | Quantité | HT brut | Taux TVA | Remise | HT net | Peinture |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| BERCEAU MOTEUR | | 1.0 | 540.28 | 20.00 % | | 540.28 | Non |
| CAPOT-MOTEUR | | 1.0 | 411.15 | 20.00 % | | 411.15 | Oui |
| PROTECTION SOUS-MOTE | | 1.0 | 322.06 | 20.00 % | | 322.06 | Non |
| PC AV | | 1.0 | 301.14 | 20.00 % | | 301.14 | Oui |
| PROJECTEUR D | | 1.0 | 271.48 | 20.00 % | | 271.48 | Non |
| MOYEU ROUE AVD | | 1.0 | 254.14 | 20.00 % | | 254.14 | Non |
| TRAVERSE PC AV | | 1.0 | 186.66 | 20.00 % | | 186.66 | Oui |
| AILE AVD | | 1.0 | 181.52 | 20.00 % | | 181.52 | Oui |
| JANTE AVD | | 1.0 | 175.97 | 20.00 % | | 175.97 | Non |
| AILE AVG | | 1.0 | 163.32 | 20.00 % | | 163.32 | Oui |
| AMORTISSEUR AVG | 50.00 % | 1.0 | 136.15 | 20.00 % | | 68.08 | Non |
| AMORTISSEUR AVD | 50.00 % | 1.0 | 136.15 | 20.00 % | | 68.08 | Non |
| SPOILER PC AV | | 1.0 | 125.12 | 20.00 % | | 125.12 | Non |
| CALANDRE | | 1.0 | 119.24 | 20.00 % | | 119.24 | Non |
| PARE-BOUE AVD | | 1.0 | 111.53 | 20.00 % | | 111.53 | Non |
| ROULEMENT ROUE AVD | | 1.0 | 111.40 | 20.00 % | | 111.40 | Non |
| BRAS SUSPENSION AVD | | 1.0 | 104.21 | 20.00 % | | 104.21 | Non |
| PORTE-MOYEU AVD | | 1.0 | 97.79 | 20.00 % | | 97.79 | Non |
| ABSORBEUR PC AV | | 1.0 | 90.51 | 20.00 % | | 90.51 | Non |
| EMBLEMME MARQUE AV | | 1.0 | 86.14 | 20.00 % | | 86.14 | Non |
| PNEU AVG | | 1.0 | 77.00 | 20.00 % | | 77.00 | Non |
| PNEU AVD | | 1.0 | 77.00 | 20.00 % | | 77.00 | Non |
| ROTULE D DIRECTION | | 1.0 | 70.19 | 20.00 % | | 70.19 | Non |
| BIELLETTE D DIRECTIO | | 1.0 | 70.19 | 20.00 % | | 70.19 | Non |
| OBTURATEUR PROJECTEU | | 1.0 | 50.36 | 20.00 % | | 50.36 | Non |
| EMETTEUR PRESSION PN | | 1.0 | 37.03 | 20.00 % | | 37.03 | Non |
| COUPELLE SUPPORT D'A | | 1.0 | 21.66 | 20.00 % | | 21.66 | Non |
| COUPELLE SUP RESSORT | | 1.0 | 21.00 | 20.00 % | | 21.00 | Non |
| SUPPORT D PC AV | | 1.0 | 16.48 | 20.00 % | | 16.48 | Non |
| DEFLECTEUR PARE-BOUE | | 1.0 | 14.58 | 20.00 % | | 14.58 | Non |
| VIS AR BERCEAU MOTEU | | 2.0 | 28.42 | 20.00 % | | 28.42 | Non |
| VIS CHAPE D'AMORTISS | | 1.0 | 10.84 | 20.00 % | | 10.84 | Non |
| VIS AV BERCEAU MOTEU | | 2.0 | 20.92 | 20.00 % | | 20.92 | Non |
| FERMETURE D PC AV | | 1.0 | 10.25 | 20.00 % | | 10.25 | Non |

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 140182175

Remplacement

| Libellé | Abatt. Usure | Quantité | HT brut | Taux TVA | Remise | HT net | Peinture |
|----------------------|--------------|----------|---------|----------|--------|--------|----------|
| ECROU FIXATION TIGE | | 1.0 | 6.09 | 20.00 % | | 6.09 | Non |
| ECROU CHAPE D'AMORTI | | 1.0 | 4.21 | 20.00 % | | 4.21 | Non |
| VIS DISQUE FREIN AVD | | 2.0 | 2.78 | 20.00 % | | 2.78 | Non |

Opération

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| OG FORFAIT PREPARATI | Opération de peinture seule |
| DOUBLURE D'AILE AVD | Opération de redressage (sans marbre) |
| CAPOT-MOTEUR | Opération de contrôle (sans banc) |
| CONTROLE GEOMETRIE T | Opération de contrôle (sans banc) |
| EQUILIBRAGE ROUE AVG | Opération de contrôle (sans banc) |
| INITIALISATION PASSA | Opération de contrôle (sans banc) |
| INITIALISATION AVERT | Opération de contrôle (sans banc) |
| EQUILIBRAGE ROUE AVD | Opération de contrôle (sans banc) |
| CTRL ESSAI REDUIT SU | Opération de contrôle (sans banc) |
| PROJECTEUR D | Opération de contrôle (sans banc) |
| PROJECTEUR G | Opération de contrôle (sans banc) |
| PROJECTEUR D | Opération de contrôle (sans banc) |
| PROJECTEUR G | Opération de contrôle (sans banc) |
| PROJECTEURS G, D | Opération de contrôle (sans banc) |
| EQUILIBRAGE ROUE AVD | Opération de contrôle (sans banc) |

Ingrédients peintures par choc

| Libellé | Quantité | P.U. | HT brut | Taux TVA | Remise |
|----------------------|----------|-------|---------|----------|--------|
| Métal vernis Temps H | 8.30 | 41.00 | 340.30 | 20.00 % | |

Commentaires

| | |
|---|---|
| Numéro de formule du certificat d'immatriculation | 2018BD65486 |
| Dangerosité imputable au sinistre | LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. |
| Commentaires | <p>PROCEDURE : V.E.I DECISION PROPRIETAIRE : CEDE son vehicule Vehicule concerne par l'Article L327-1 a 3 du Code de la Route COMMUNICATION ASSURE - Entretien telephonique avec l'assure le : -23/09/25 - Proposition de cession adressee le : 24/09/25 - Documents de cession complets et conformes recus le 25.09.25 apres reception : - par voie dematerialisee, - Vehicule cede le : 25.09.25 a 10H18 (correspond a la date sur certificat cession). SITUATION DU VEHICULE - Procedure VE : Oui (Constate lors de l'expertise) - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) - Vehicule economiquement reparable : Non - Vehicule techniquement reparable : Oui - Bon de Transfert transmis au recuperateur le: 23/09/25 - Coordonnees du recuperateur : INDRA LOA 80 RUE CONDORCET 38090 VILLEFONTAINE - Titulaire du certificat d'immatriculation : COCAGNE LAURE ELEMENTS TRANSMIS Epaviste - Rapport d'expertise - Certificat d'immatriculation signe - Certificat de situation - Declarations de cession - Declaration d'achat - Acte engagement A l'assure (en application du decret N° 91.1315 du 27/12/1991) - Rapport d'expertise OBSERVATIONS - Estimation de la remise en etat sous reserve de demontage et de controle - Dommages anterieurs releves : BOUCLIER AR, AILE ARG, CACHE PROJECTEUR ANTIBROUILLARD G,RETRO G. Signataire du rapport BOQUET JORDAN - N°VE: 005476.</p> |