


BCA SERVICE CLIENT PT AIX  
Bat B10 - Europarc PICHAURY  
1330 Av. J R G G de la Lauzière  
CS 90581  
13080 AIX EN PROVENCE CEDEX 3  
**Tél.** : 0442291917  
**Email** : usc.pt-aix@bca.fr



**Date du rapport** : 05/01/2026  
**Numéro référence** : 23433336  
**Nom** : Mme FERRY CORALIE  
**Société** : MMA AGENTS  
**Numéro de Contrat** : 148581401  
**Référence Société** : 25729335280M  
**Référence Emetteur** : 00000000  
**Date évènement** : 25/12/2025  
**Date Mission** : 26/12/2025

## RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.  
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

**Destinataire :**  
FERRY CORALIE  
15 R J BAPTISTE BOUSSINGAULT  
28000 CHARTRES  
FRANCE

### VEHICULE EXPERTISE :

<b>Immatriculation :</b>	F FS-411-GR	<b>Genre :</b>	VP
<b>Marque :</b>	JEEP	<b>Carrosserie :</b>	BREAK
<b>Modèle :</b>	RENEGADE	<b>Energie :</b>	GO
<b>Finition :</b>	Renegade 1.6 MultiJet -	<b>Puissance :</b>	6 CV
<b>Type :</b>	M10JEPVP0016705	<b>Couleur :</b>	Bleu Standard
<b>Numéro série :</b>	1C4BU0000LPL21373	<b>Nombre :</b>	5
<b>Mise en circul. :</b>	27/08/2020	<b>places :</b>	
<b>Kilométrage :</b>	61406 km	<b>Poids à vide :</b>	
<b>Usure pneus :</b>	AV G :90 % AR G :20 % AV D :90 % AR D :20 %	<b>PTAC :</b>	
		<b>Etat général :</b>	Non précise

### MANDANT :

MMA AGENTS  
160 AVENUE HENRI CHAMPION  
LE MANS

### REPARATEUR :

AMT CHARTRES  
1 RUE GALLARNIERS  
28110 LUCE  
FRANCE

### CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 29/12/2025 personnes présentes  
LEGER MICHAEL Expert, DUPONT Réparateur

-Vu Sur pièces le 30/12/2025 personnes présentes  
PAILLUSSEAU MARINA Expert

**Lieu de l'expertise :** Réparateur  
AMT CHARTRES  
1 RUE GALLARNIERS  
28110 LUCE  
FRANCE

### CRITERES DE DANGEROUSITE

**LS3 :** Déformation importante Liaisons  
au sol : berceau, éléments de  
suspension, essieu et fourche,  
roue  
**LS3 :** Déformation importante Liaisons  
au sol : berceau, éléments de  
suspension, essieu et fourche,  
roue

(Voir détails en annexe)

### PIECES COMMUNIQUEES :

**PROCEDURE APPLICABLE :** VE Véhicule endommagé expert

**VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE :** Non

**VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE :** Oui

**IMMOBILISATION THEORIQUE :** 5.5 jour(s)

**DOMMAGES IMPUTABLES :** Avant/latéral droit, Moyenne, 45°  
Avant/latéral gauche, Moyenne, 315°

**ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

## Véhicule économiquement irréparable - Expertise terrain

Valeur de remplacement à dire de l'expert  
Valeur du bien après évènement  
Différence des valeurs

<b>16440.00 TTC</b>	(13700.00HT)
<b>2269.00</b>	
<b>14171.00 TTC</b>	(11431.00HT)

TVA récupérable : Non

LEGER MICHAEL  
Expert en automobile  
VE 3861VE

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : **usc.pt-aix@bca.fr**. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE  
Numéro 23433336

Acheteur

M. INDRA 80, rue Condorcet CS 30112 40064129600076 38090 VILLEFONTAINE CEDEX FRANCE	Statut : Classe de destination :  Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur :  Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré :	Conventionné Véhicule irréparable pièces récupérables Oui 05/01/2026
--	---	---

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				4155.00	0.00	831.00	4986.00
Pièces	11563.24	2312.66	13875.90	11448.04	0.00	2289.62	13737.66
Ingrédients peintures	495.00	99.00	594.00				
Forfait				285.00	0.00	57.00	342.00
Hors élément SGC				16383.04	0.00	3276.62	19659.66
Total général				16383.04	0.00	3276.62	19659.66

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE  
Numéro 23433336  
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/latéral droit 45°	Intensité Zone de déformation	Moyenne Avant/latéral droit	Immobilisation théorique	5.5 jour(s)
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1955.00	0.00 €	391.00	2346.00
Pièces	7148.31	1429.67	8577.98	7033.11	0.00 €	1406.63	8439.74
Ingrédients peintures	180.00	36.00	216.00				
Forfait				55.00		11.00	66.00
Hors élément SGC				9223.11		1844.63	11067.74
SOUS TOTAL GENERAL				9223.11		1844.63	11067.74

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	11.50	110.00	1265.00	253.00	0.00
Tôlerie T3	2.00	125.00	250.00	50.00	0.00
Peinture PEINT1	4.00	110.00	440.00	88.00	0.00

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PLANCHE DE BORD	0.00 %	1.0	974.37	20.00 %	0.00	974.37	Non
PARE-CHOCS AV PARTIE	0.00 %	1.0	599.90	20.00 %	0.00	599.90	Non
PARE-CHOCS AV	0.00 %	1.0	551.65	20.00 %	0.00	551.65	Non
AIRBAG PASSAGER	0.00 %	1.0	506.03	20.00 %	0.00	506.03	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0.00 %	1.0	404.80	20.00 %	0.00	404.80	Non
JANTE AV D	0.00 %	1.0	377.62	20.00 %	0.00	377.62	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG	0.00 %	1.0	346.09	20.00 %	0.00	346.09	Non
MOYEU ET ROULEMENT D	0.00 %	1.0	282.47	20.00 %	0.00	282.47	Non
PORTE-MOYEU AV D	0.00 %	1.0	276.74	20.00 %	0.00	276.74	Non
AILE AV D	0.00 %	1.0	241.05	20.00 %	0.00	241.05	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	233.48	20.00 %	0.00	233.48	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	233.48	20.00 %	0.00	233.48	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	226.84	20.00 %	0.00	226.84	Non
BRIN ENROULEUR DE CE	0.00 %	1.0	226.39	20.00 %	0.00	226.39	Non
AMORTISSEUR AV G	0.00 %	1.0	213.38	20.00 %	0.00	213.38	Non
AMORTISSEUR AV D	0.00 %	1.0	213.38	20.00 %	0.00	213.38	Non
CLIGNOTANT AV D	0.00 %	1.0	192.67	20.00 %	0.00	192.67	Non
CALANDRE COMPLETE	0.00 %	1.0	183.42	20.00 %	0.00	183.42	Non
PARE-BOUE AV D	0.00 %	1.0	132.12	20.00 %	0.00	132.12	Non
PNEUMATIQUE AV D	90.00 %	1.0	128.00	20.00 %	0.00	12.80	Non
ELARGISSEUR D'AILE A	0.00 %	1.0	117.88	20.00 %	0.00	117.88	Non
FIXATION D'AMORTISSE	0.00 %	1.0	73.42	20.00 %	0.00	73.42	Non
FIXATION D'AMORTISSE	0.00 %	1.0	73.42	20.00 %	0.00	73.42	Non
BRIN BOUCLE DE CEINT	0.00 %	1.0	62.27	20.00 %	0.00	62.27	Non
BRIN BOUCLE DE CEINT	0.00 %	1.0	60.23	20.00 %	0.00	60.23	Non
ENJOLIVEUR DE GRILLE	0.00 %	1.0	58.63	20.00 %	0.00	58.63	Non
INSONORISANT D'AILE	0.00 %	1.0	41.73	20.00 %	0.00	41.73	Non
GRILLE D DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	41.27	20.00 %	0.00	41.27	Non
SUPPORT AV D'AILE AV	0.00 %	1.0	38.94	20.00 %	0.00	38.94	Non
FEU DE GABARIT AV D	0.00 %	1.0	36.64	20.00 %	0.00	36.64	Non

Opération

PARE-CHOCS AV PARTIE	Opération de peinture seule
AILE AV D	Opération de peinture seule
PROJECTEUR ANTIBROUI	Dépose et repose
PROJECTEUR ANTIBROUI	Dépose et repose
SIEGE AV G DEPOSE/PO	Dépose et repose
SIEGE AV D DEPOSE/PO	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE  
Numéro 23433336

Opération

ESSAI SIMPLE SUR ROU	Opération de contrôle (sans banc)
PASSAGE OUTIL DIAGNO	Opération de contrôle (sans banc)
TRAINS AV, AR CONTRO	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis    Temps H	4.00	45.00	180.00	20.00 %	0.00

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
Autre opération forfaitaire	1.00	10.00	10.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	15.00	15.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	30.00	30.00	20.00 %

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE  
Numéro 23433336  
Chiffrage du Choc numéro 2

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/latéral gauche 315°	Intensité Zone de déformation	Moyenne Avant/latéral gauche	Immobilisation théorique	5.5 jour(s)
----------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2200.00	0.00 €	440.00	2640.00
Pièces	4414.93	882.99	5297.92	4414.93	0.00 €	882.99	5297.92
Ingrédients peintures	315.00	63.00	378.00				
Forfait				230.00		46.00	276.00
Hors élément SGC				7159.93		1431.99	8591.92
SOUS TOTAL GENERAL				7159.93		1431.99	8591.92

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	6.80	110.00	748.00	149.60	0.00
Tôlerie T2	6.20	110.00	682.00	136.40	0.00
Peinture PEINT1	7.00	110.00	770.00	154.00	0.00

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
MOTOVENTILATEUR	0.00 %	1.0	430.90	20.00 %	0.00	430.90	Non
FACADE AV	0.00 %	1.0	406.07	20.00 %	0.00	406.07	Non
PROJECTEUR G	0.00 %	1.0	374.35	20.00 %	0.00	374.35	Non
RADIATEUR DE REFROID	0.00 %	1.0	359.90	20.00 %	0.00	359.90	Non
ECHANGEUR AIR-AIR	0.00 %	1.0	313.09	20.00 %	0.00	313.09	Non
PQE CONDENSEUR DE CL	0.00 %	1.0	308.06	20.00 %	0.00	308.06	Non
RENFORT D'AILE AV G	0.00 %	1.0	260.90	20.00 %	0.00	260.90	Non
AILE AV G	0.00 %	1.0	254.36	20.00 %	0.00	254.36	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	200.62	20.00 %	0.00	200.62	Non
CLIGNOTANT AV G	0.00 %	1.0	192.67	20.00 %	0.00	192.67	Non
ELARGISSEUR D'AILE A	0.00 %	1.0	136.75	20.00 %	0.00	136.75	Non
PARE-BOUE AV G	0.00 %	1.0	132.06	20.00 %	0.00	132.06	Non
DEFLECTEUR DE RADIAT	0.00 %	1.0	121.98	20.00 %	0.00	121.98	Non
TRAVERSE INFERIEURE	0.00 %	1.0	115.60	20.00 %	0.00	115.60	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI	0.00 %	1.0	110.13	20.00 %	0.00	110.13	Non
RESERVOIR DE LAVE-VI	0.00 %	1.0	105.13	20.00 %	0.00	105.13	Non
ABSORBEUR D DE PARE-	0.00 %	1.0	69.05	20.00 %	0.00	69.05	Non
ABSORBEUR G DE PARE-	0.00 %	1.0	68.97	20.00 %	0.00	68.97	Non
ABSORBEUR DE PARE-CH	0.00 %	1.0	67.57	20.00 %	0.00	67.57	Non
GRILLE SUPERIEURE DE	0.00 %	1.0	62.58	20.00 %	0.00	62.58	Non
ENJOLIVEUR DE GRILLE	0.00 %	1.0	58.63	20.00 %	0.00	58.63	Non
ENJOLIVEUR INFERIEUR	0.00 %	1.0	49.48	20.00 %	0.00	49.48	Non
EMBLEME DE MARQUE AV	0.00 %	1.0	42.73	20.00 %	0.00	42.73	Non
INSONORISANT D'AILE	0.00 %	1.0	41.73	20.00 %	0.00	41.73	Non
GRILLE G DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	40.12	20.00 %	0.00	40.12	Non
MONOGRAMME INFERIEUR	0.00 %	1.0	34.93	20.00 %	0.00	34.93	Non
AVERTISSEUR SONORE A	0.00 %	1.0	30.18	20.00 %	0.00	30.18	Non
SUPPORT DE PROJECTEU	0.00 %	1.0	19.12	20.00 %	0.00	19.12	Non
SUPPORT CENTRAL D'AI	0.00 %	1.0	4.91	20.00 %	0.00	4.91	Non
SUPPORT AR D'AILE AV	0.00 %	1.0	2.36	20.00 %	0.00	2.36	Non

Opération

RENFORT D'AILE AV G	Opération de peinture seule
AILE AV G	Opération de peinture seule
CAPOT-MOTEUR DEPOSE/	Dépose et repose
CAPOT-MOTEUR DEPOSE/	Opération de peinture seule
CAPOT-MOTEUR REMISE	Opération de redressage (sans marbre)
PORTE AV G DEPOSE/PO	Dépose et repose

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE  
Numéro 23433336

Opération

PORTE AV G DEPOSE/PO	Opération de peinture seule
PORTE AV G REMISE EN	Opération de redressage (sans marbre)
PROJECTEURS G, D REG	Opération de contrôle (sans banc)
SERRURE G DE CAPOT-M	Dépose et repose
CIRCUIT DE REFROIDIS	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis Temps H	7.00	45.00	315.00	20.00 %	0.00

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
Autre opération forfaitaire	1.00	230.00	230.00	20.00 %

CRITERES DE DANGEROSITE

- LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande
- SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Commentaires VEI APPLICABLE INFORMATION ASSURE, le 30/12/2025, 12:02 ASSURE cède son véhicule DATE BON D'ENLEVEMENT : 05/01/2026