


EXPERTISE ET CONCEPT 78 VOISIN LE BRETONNEUX
12 RUE DES TILLEULS
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 0161084355
Fax : 0161084369
Email :



Date du rapport : 08/01/2026
Numéro référence : 253157924
Nom : M. PAVIOT RENAN
Société : BPCE ASSURANCES IARD
Numéro de Contrat : 014536025
Référence Société : 250801423
Référence Emetteur :
Date évènement : 26/12/2025
Date Mission : 30/12/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
PAVIOT RENAN
133 BD RENÉ DESCARTES, MONTIGNY-
78180 Montigny-le-Bretonneux

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F GJ-037-ZL	Genre	: VP
Marque	: PEUGEOT	Carrosserie	: CI 5
Modèle	: 208 1.2I PURETECH 12V S&	Energie	: ES
		Puissance	: 4 CV
Finition	: ACTIVE	Couleur	: Noir Standard
Type	: M10PGTVP0712497	Nombre	: 5
Numéro série	: VF3CCHMRPKT032625	places	
Mise en circul.	: 17/09/2019	Poids à vide	:
Kilométrage	: 88501 km	PTAC	: 1550
Usure pneus	: AV G :70 % AR G :70 % AV D :70 % AR D :50 %	Etat général	: Normal

MANDANT :

BPCE ASSURANCES IARD
7 PROMENADE GERMAINE SABLON
PARIS

REPARATEUR :

AVANTAGE SERVICES
278 AV ROLLAND GARROS
78000 BUC

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 31/12/2025 personnes présentes
MAMADI TOURE Expert, DEP Autres

Lieu de l'expertise : Réparateur

AVANTAGE SERVICES
278 AV ROLLAND GARROS
78000 BUC

CRITERES DE DANGEROUSITE

SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 2.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Légère, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :** Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

5000.00 TTC

(4166.67HT)

TVA récupérable : Non

FRANCOIS BERTRAND 004954-VE
Expert en automobile
VE 004954

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : .
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 253157924

Acheteur

INDRA 80 RUE CONDORCET CS30112 38096 VILLEFONTAINE CEDEX	Statut : Classe de destination : Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur : Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré : Tel :01.39.56.33.33	Conventionné Véhicule économiquement irrécparable mais techniquement réparable Oui 02/01/2026
---	--	--

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1175.00		235.00	1410.00
Pièces	9250.40	1850.08	11100.48	9250.40		1850.08	11100.48
Ingrédients peintures	250.00	50.00	300.00				
Forfait				205.00		41.00	246.00
Hors élément SGC				10880.40		2176.08	13056.48
Total général				10880.40		2176.08	13056.48

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 253157924
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Avant 0° (ou 360°)	Intensité Zone de déformation	Légère Avant	Immobilisation théorique	2.5 jour(s)
----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1175.00	235.00	1410.00
Pièces	9250.40	1850.08	11100.48	9250.40	1850.08	11100.48
Ingrédients peintures	250.00	50.00	300.00			
Forfait				205.00	41.00	246.00
Hors élément SGC				10880.40	2176.08	13056.48
SOUS TOTAL GENERAL				10880.40	2176.08	13056.48

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	7.00	70.00	490.00	98.00	
Tôlerie T2	2.00	75.00	150.00	30.00	
Mécanique électricité sellerie MES1	3.00	70.00	210.00	42.00	
Mécanique électricité sellerie MES3	1.00	75.00	75.00	15.00	
Peinture PEINT1	5.00	50.00	250.00	50.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PLANCHE DE BORD		1.0	3506.38	20.00 %		3506.38	Non
AIRBAG PASSAGER		1.0	676.13	20.00 %		676.13	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	626.15	20.00 %		626.15	Non
PROJECTEUR D RÉEMPLO		1.0	501.46	20.00 %		501.46	Non
PARE-BRISE		1.0	483.93	20.00 %		483.93	Non
PROJECTEUR G RÉEMPLO		1.0	477.67	20.00 %		477.67	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG		1.0	477.14	20.00 %		477.14	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	466.06	20.00 %		466.06	Non
PARE-CHOCS AV EURORE		1.0	352.85	20.00 %		352.85	Oui
CAPOT-MOTEUR RÉEMPLO		1.0	299.77	20.00 %		299.77	Oui
TRAVERSE DE PARE-CHO		1.0	230.06	20.00 %		230.06	Non
ENJOLIVEUR DE CALAND		1.0	202.87	20.00 %		202.87	Oui
CALANDRE		1.0	173.77	20.00 %		173.77	Oui
CONDENSEUR DE CLIMAT		1.0	155.09	20.00 %		155.09	Non
FACADE AV RÉEMPLOI		1.0	118.00	20.00 %		118.00	Non
ARMATURE SUP. DE PAR		1.0	98.58	20.00 %		98.58	Non
OBTURATEUR DE PROJEC		1.0	52.59	20.00 %		52.59	Non
OBTURATEUR DE PROJEC		1.0	52.59	20.00 %		52.59	Non
KIT COLLAGE DE PARE-		1.0	51.62	20.00 %		51.62	Non
LOT DE SUPPORTS DE P		1.0	51.22	20.00 %		51.22	Non
SUPPORT DE SERRURE D		1.0	45.71	20.00 %		45.71	Non
EMBLEME DE MARQUE AV		1.0	44.73	20.00 %		44.73	Non
SUPPORT DE COMMANDE		1.0	42.24	20.00 %		42.24	Non
SERRURE DE CAPOT-MOT		1.0	35.51	20.00 %		35.51	Non
LEVIER DE COMMANDE D		1.0	16.78	20.00 %		16.78	Non
PLAQUE D'IMMATRICULA		1.0	11.50	20.00 %		11.50	Non

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Nacre vernis Temps H	5.00	50.00	250.00	20.00 %	

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 253157924

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Recharge de climatisation	1.00	200.00	200.00	20.00 %

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2022EF65114
Dangerosité imputable au sinistre	SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	<p>Documents de cession complets et conformes Appel telefonique a l'assure le : 02/01/26 Bon de transfert transmis a INDRA le 02/01/26 Carte grise au nom de: PAVIOT RENAN Certificat de situation : conforme Proposition de cession effectuee le 02/01/26 Documents recus complets le 08/01/26 Si le vehicule est declare techniquement non reparable, il ne peut pas etre repare ni remis en circulation. Dans le cas d'un vehicule techniquement reparable sous procedure VEI ou VGE, lestravaux devront etre realises par un professionnel de l'automobile avec un suivides travaux par un expert agree. L'expert doit etre missionne au prealable puis avise aux differentes etapes de la reparation: - a l'issue du demontage et des controles mecaniques - sur banc de controle avant application des produits de protections si une restructuration est necessaire. - a l'issue des travaux avec les releves des mesures de suspension, geometrie etfreinage afin de verifier la conformite. Notre estimation ne tient pas compte des frais de remise en etat des organes de securite non lies au sinistre qui restent a charge du proprietaire et pour lequel un accord prealable est necessaire. Cette estimation est etablie sur dommages apparents avant demontage et controles. Les controles mecaniques et demontages doivent etre realises avant lelancement des travaux et commandes des pieces. L'expert ne peut etre tenu responsable des depassements restant a charge du proprietaire pour lesquels il n'aurait pas ete informe en temps utile.</p>