


EXPERTS GROUPE
22 RUE ANNET SEGERON
86580 BIARD
Tél. :
Fax :
Email : ute@experts-groupe.fr



Date du rapport : 09/06/2026
Numéro référence : 265022771
Nom : Mme BESANCON PATRICIA
Société : GAN ASSURANCES
Numéro de Contrat : C243476592007
Référence Société : 2026178818
Référence Emetteur :
Date évènement : 21/05/2026
Date Mission : 26/05/2026

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
BESANCON PATRICIA
6 RUE DE L'EPINE
MEROUX
90400 MEROUX MOVAL

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F HG-059-QK	Genre :	VP
Marque :	SUZUKI	Carrosserie :	BREAK
Modèle :	JIMNY 1.3I VVT	Energie :	ES
Finition :	LIGNE VERNEY-CARRON	Puissance :	6 CV
Type :	MJS2204KP473	Couleur :	Vert Foncé
Numéro série :	VSEFJB43V00202898	Nombre :	4
Mise en circul. :	21/05/2008	places :	
Kilométrage :	112592 km	Poids à vide :	
Usure pneus :	AV G :10 % AR G :10 % AV D :10 % AR D :10 %	PTAC :	1420
		Etat général :	Normal

MANDANT :

GAN ASSURANCES
8 - 10 RUE D'ASTORG
PARIS CEDEX 8

REPARATEUR :

AB DEPANNAGE
ZA
90200 AUXELLES BAS

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 02/06/2026 personnes présentes
ROMAIN SEBASTIEN Expert, GIL JUSTO Autres

Lieu de l'expertise : Réparateur

AB DEPANNAGE

ZA

90200 AUXELLES BAS

CRITERES DE DANGEROUSITE

LS3 : Déformation importante Liaisons
au sol : berceau, éléments de
suspension, essieu et fourche,
roue

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 4.0 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Arrière/latéral gauche, Forte, 0° (ou 360°)

ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR : Oui **ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF** : Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert

10700.00 TTC

(8916.67HT)

TVA récupérable : Non

S. ROMAIN - N°003476-VE
Expert en automobile
VE 003476

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : ute@experts-groupe.fr. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 265022771

Acheteur

JAQU'AUTO USINE DU ROUGIN 70400 GRANGES LA VILLE	Statut : Classe de destination : Convention de destination : Ordre d'enlèvement : Référence Interne chez l'acheteur : Référence de l'acheteur chez l'assureur : Remorquage réglé par l'assuré : Transport réglé par l'assuré : Tel :07.60.31.97.36	Conventionné Véhicule économiquement irrécparable mais techniquement réparable Oui 03/06/2026 PR70 00006 D
--	--	--

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2809.64		561.93	3371.56
Pièces	6551.55	1310.33	7861.88	6551.55		1310.33	7861.88
Ingrédients peintures	692.16	138.43	830.59				
Elément SGC	1029.00	205.80	1234.80	1029.00		205.80	1234.80
Forfait				435.00		87.00	522.00
Hors élément SGC				10488.35		2097.69	12586.04
Total général				11517.35		2303.49	13820.84

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 265022771
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact Angle	Arrière/latéral gauche 0° (ou 360°)	Intensité Zone de déformation	Forte Arrière/latéral gauche, Avant, Avant/latéral gauche, Central/latéral gauche, Arrière/latéral droit	Immobilisation théorique 4.0 jour(s)
----------------------	--	-------------------------------	---	--------------------------------------

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2809.64		561.93	3371.56
Pièces	6551.55	1310.33	7861.88	6551.55		1310.33	7861.88
Ingrédients peintures	692.16	138.43	830.59				
Forfait				435.00		87.00	522.00
Hors élément SGC				10488.35		2097.69	12586.04
Elément SGC	1029.00	205.80	1234.80	1029.00		205.80	1234.80
SOUS TOTAL GENERAL				11517.35		2303.49	13820.84

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	2.70	111.00	299.70	59.94	
Tôlerie T2	10.00	125.00	1250.00	250.00	
Mécanique électricité sellerie MES1	5.70	96.41	549.54	109.91	
Peinture PEINT1	6.40	111.00	710.40	142.08	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PROTECTEUR D'AILE AV		1.0	302.24	20.00 %		302.24	Oui
AILE AV G		1.0	294.11	20.00 %		294.11	Oui
HUILE DE PONT AR		1.0	25.00	20.00 %		25.00	Non
PROTECTEUR BAS DE CA		1.0	245.01	20.00 %		245.01	Non
PARE-CHOCS AR		1.0	585.98	20.00 %		585.98	Non
PARE-CHOCS AV		1.0	540.72	20.00 %		540.72	Non
PROTECTEUR DE PORTE		1.0	312.43	20.00 %		312.43	Oui
PORTE AV G		1.0	938.65	20.00 %		938.65	Oui
FEUILLE D'ETANCHEITE		1.0	17.18	20.00 %		17.18	Non
RETROVISEUR G		1.0	612.73	20.00 %		612.73	Non
REP JANTE AR G		1.0	180.00	20.00 %		180.00	Non
PNEUMATIQUE AR G		1.0	110.00	20.00 %		110.00	Non
CARTER DE PONT AR		1.0	996.73	20.00 %		996.73	Non
ARBRE DE TRANSMISSIO		1.0	356.94	20.00 %		356.94	Non
JOINT G DE PONT AR		1.0	8.20	20.00 %		8.20	Non
BRAS DE SUSPENSION A		1.0	424.45	20.00 %		424.45	Non
BRAS DE SUSPENSION A		1.0	424.45	20.00 %		424.45	Non
AMORTISSEUR AR G		1.0	96.55	20.00 %		96.55	Non
BARRE PANHARD		1.0	80.18	20.00 %		80.18	Non

Opération

EQUILIBRAGE ROUE AR	Opération de contrôle (sans banc)
AILE AR G	Opération de redressage (sans marbre)
PORTE AV G	Opération de contrôle (sans banc)
PREPARATION PEINTURE	Opération de peinture seule
CONTROLE SOUBASSEMEN	Redressage sur marbre

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Nacre vernis Temps H	6.40	108.15	692.16	20.00 %	

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 265022771

Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
Application corps creux	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Application peinture	1.00	5.00	5.00	20.00 %
ERD, enlèvement recyclage déchets	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Contrôle technique et de conformité	1.00	60.00	60.00	20.00 %
Contrôle géométrie / trains roulants	1.00	70.00	70.00	20.00 %
Contrôle fonctions mécaniques et électroniques	1.00	30.00	30.00	20.00 %
Contrôle essai du véhicule	1.00	30.00	30.00	20.00 %
Contrôle freins	1.00	30.00	30.00	20.00 %
Contrôle chassimetrie / soubassement	1.00	200.00	200.00	20.00 %

Éléments SGC par choc

Libellé	Abatt. Usure	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net
Remorquage		300.00	20.00 %		300.00
KILOMETRAGES MAJORES		147.00	20.00 %		147.00
TREUILLAGE		132.00	20.00 %		132.00
MISE SUR PARC		90.00	20.00 %		90.00
MISE A DISPO EXPERTI		60.00	20.00 %		60.00
Parking 24		300.00	20.00 %		300.00

Commentaires

Numéro de formule du
certificat d'immatriculation

Dangerosité imputable au
sinistre

Commentaires

LS3 Déformation importante Imputable au sinistre.

IMPORTANT NATURE DE L'EXPERTISE : Veh. eco. irreparable V.E.I. PROCEDURE : V.E.I VEHICULE
TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui PROCEDURE VGE : Oui (Constate lors de l'expertise) Sans
rapport de conformite etabli par un Expert en automobile agree VE, la ventedu vehicule ne pourra
etre realisee qu'aupres d'un professionnel de l'automobilea la suite de l'opposition administrative de
transfert du certificat d'immatriculation et l'interdiction de circulation du vehicule. En cas de remise
en etat le proprietaire se doit de mandater, avant le debut destravaux, un Expert en automobile
agree VE de son choix, pour le suivi des reparations dans le cadre des procedures VEI et VGE,
en vue de l'etablissement d'un second rapport d'expertise attestant que les reparations touchant
a la securite, prevues par le premier rapport d'expertise, ont ete effectuees et que le vehicule
est en etat de circuler dans des conditions normales de securite, conformément au Code de la
Route (Articles L.327-1, L.327-2, L.327-3, L.327-4 etL.327-5). Lettre de proposition de cession
dematerialisee adreesee le 04/06/26. Accord assuree pour vrade a 10700 E ttc et elle recupere ses
roues alu et remet ses roues d'origine Epaviste conventionne : JAQU'AUTO Enlevement demande
le : 03/06/26 Date effective de l'enlevement par l'epaviste le : 05/06/26 Appel telephonique a
l'assure le 04/06/26 Relance telephonique le 02/06/26 Accord sur VRADE et cession le 04/06/26
par telephone Certificat d'Immatriculation : BESANCON PATRICIA - (1 Proprietaire CI) 6 RUE
DE L EPINE 90400 MEROUX MOVAL Certificat de situation administrative : absence de gage et
d'opposition : OUI 1Proprietaire CI Controle Technique : 30/10/27 Documents de cession complets
recus le 04/06/26 Bon de transfert adresse a l'epaviste exclusif le 03/06/26 Vehicule enleve par
JAQU'AUTO le 05/06/26 + detail des frais engages 958,80 E TTC Nom du reparateur depositaire :
AB DEPANNAGE - Gardiennage 384,00 E TTC (Cout journalier : 24,00 E) Remorquage + majoration
kms sup + treuillage + mise sur parc : 502,80 E TTC Mise a dispo : 72 E TTC Originaux des
Documents de Cession adresses au SERVICE VEI GAN - 110 ALLEE DU VELODROME - 62223 SAINT-
LAURENT-BLANGY, le 09/06/26.